

ภาคผนวก ข

สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณ Office



รูปที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณ Canteen



รูปที่ 3 ห้องพักรวมมูลฝอยและวางระบายน้ำจากห้องพักรวมมูลฝอย

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 4 ภาพขณะรองรับขยะมูลฝอยภายในอาคาร

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 5 การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 7 ติดตั้งดวงไฟ บริเวณทางเข้า-ออก

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 8 ตำรวจจราจรประจำที่บริเวณจุดกลับรถเยื้องกับโครงการ



รูปที่ 9 ท่อรวบรวมน้ำฝนจากระเบียง ชั้น 3 ของอาคารศูนย์ฝึกอบรม



อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน



อุปกรณ์ตรวจจับควัน

รูปที่ 10 ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ


ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ก) ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง



ข) สัญญาณเตือนภัย



ค) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบโปรยน้ำฝอย



ง) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร

รูปที่ 11 ระบบดับเพลิงภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



จ) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



ฉ) ถังดับเพลิงมือถือ



ช) ลิฟต์ดับเพลิง




ซ) ระบบอัดอากาศ

รูปที่ 11 ระบบดับเพลิงภายในโครงการ (ต่อ)


ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม




ก) ประตูหนีไฟ



ข) บันไดหนีไฟ



ค) ป้ายเรืองแสงบอกทางหนีไฟ



ง) ลานหนีไฟทางอากาศบริเวณชั้นดาดฟ้า

รูปที่ 12 ระบบหนีไฟของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ก) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 13 สุนทรียภาพรอบโครงการ

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ข) การเลือกใช้วัสดุและสีภายนอกอาคาร

รูปที่ 13 สุนทรียภาพรอบโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 14 จัดภูมิทัศน์บริเวณวัดช่องนนทรี



รูปที่ 15 ป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเข้า-ออก

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอก


โครงการ Office CC/TC



จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอก

โครงการ Office CC/TC

รูปที่ 16 บ่อพักก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ



รูปที่ 17 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 18 เครื่อง AED บริเวณ ชั้น 3 หน้าอาคารศูนย์ฝึกอบรม