

ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการ Whale Marina Condominium
(ระยะดำเนินการ)



บริษัท พาวีลเลียน บีช จำกัด

ตั้งอยู่ที่ซอยนาจอมเทียน 8 ตำบลนาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

จัดทำโดย



บริษัท สمارท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
114/35 ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 ถ.พัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

หนังสือรับรอง

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Whale Marina Condominium (ระยะดำเนินการ)

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท สمارท์ กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Whale Marina Condominium ตั้งอยู่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พาวเวอร์เลน บีช จำกัด ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569

() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะกรรมการจัดทำรายงานดังนี้

รายชื่อผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

ดร.ภุมรินทร์ กลั่นแก้ว

กรรมการบริษัท

นายพัลลภ เชี่ยวชาญวิทย์เวช

ที่ปรึกษาอาวุโส

นางสาวยลดา พงศ์สุภา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม

ตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวนิลาวัลย์ นามพรม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ภุมรินทร์ กลั่นแก้ว)

กรรมการบริษัท



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Whale Marina Condominium**

1. ชื่อโครงการ โครงการ Whale Marina Condominium
2. สถานที่ตั้งโครงการ ซอยนาจอมเทียน 8 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ 130/74 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
5. ผู้จัดทำรายงาน บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Whale Marina Condominium
(หนังสือที่ ทส 1009.5/15401 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย เมื่อ
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

8. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ โครงการหรือกิจการ “อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ขนาดที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือ มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป”
- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง 4 ไร่ 83 ตารางวา คิดเป็น 6,732 ตารางเมตร
- กิจกรรมในโครงการ
 ระยะดำเนินการ
 - * สภาพภูมิประเทศ โครงการได้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โครงการตามการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม เช่น ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น เป็นต้น
 - * คุณภาพอากาศ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมดูแลการเข้า-ออก ภายในโครงการ
 - * การจัดการมูลฝอย โครงการจัดให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยทุกครั้งทำการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.4 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-25
1.5 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-25
1.6 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-25
บทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-18
3.2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-18
3.2.2 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงในบรรยากาศ	3-28
3.2.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-35
3.2.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นหลังคา	3-42
3.2.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	3-50
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ลำดับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Whale Marina Condominium อ้างถึงหนังสือที่ ทส 1009.5/15401

ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ข-1 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร

ภาคผนวก ข-2 เอกสารการตรวจสอบถังดักไขมัน

ภาคผนวก ข-3 เอกสารการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นหลังคา

ภาคผนวก ข-4 เอกสารการตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์

ภาคผนวก ข-5 เอกสารการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก ข-6 การบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก ข-7 รายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก ข-8 เอกสารการบำรุงรักษา Scrubber

ภาคผนวก ข-9 เอกสารการตรวจสอบการอุดตันและตื่นเงินบ่อหนองน้ำที่ระบายน้ำรอบโครงการ

ภาคผนวก ข-10 เอกสารการตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

ภาคผนวก ข-11 เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องไฟฟ้า

ภาคผนวก ข-12 เอกสารคู่มือการประหยัดพลังงาน

ภาคผนวก ข-13 เอกสารบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัย

ภาคผนวก ข-14 หนังสือสอบถามเกี่ยวกับคลื่นสัญญาณโทรศัพท์

ภาคผนวก ข-15 เอกสารการว่าจ้างการรับคนในพื้นที่เข้าทำงาน

ภาคผนวก ข-16 เอกสารการจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้

ภาคผนวก ข-17 หนังสือสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการ

ภาคผนวก ข-18 เอกสารการตรวจสอบการทำงานของเครื่องดูดอากาศ Vortex blower

ภาคผนวก ข-19 เอกสารการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ

ภาคผนวก ข-20 คู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือแผ่นดินไหว

ภาคผนวก ข-21 เอกสารการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ระบบระบายน้ำ

ภาคผนวก ข-22 เอกสารการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปา

สารบัญ (ต่อ)

- ภาคผนวก ข-23 เอกสารการตรวจสอบสภาพรั้วรอบพื้นที่โครงการ
- ภาคผนวก ข-24 แผนและเอกสารการดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ
- ภาคผนวก ข-25 เอกสารการตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว
- ภาคผนวก ข-26 การบันทึกสถิติการใช้น้ำประปา
- ภาคผนวก ข-27 เอกสารการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ
- ภาคผนวก ข-28 การบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้า
- ภาคผนวก ข-29 เอกสารการตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างทางจราจร
- ภาคผนวก ข-30 การบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
- ภาคผนวก ข-31 การบันทึกการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก ค-1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- ภาคผนวก ค-2 ระดับเสียงในบรรยากาศ
- ภาคผนวก ค-3 คุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวก ค-4 คุณภาพน้ำของถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นหลังคา
- ภาคผนวก ค-5 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1-1	แสดงการใช้พื้นที่ของโครงการ 1-9
ตารางที่ 1-2	รายละเอียดของจำนวนอาคาร ห้องพัก ที่จอดรถยนต์ พื้นที่อาคาร 1-10
ตารางที่ 2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Whale Marina Condominium (ระยะดำเนินการ) 2-3
ตารางที่ 3-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Whale Marina Condominium 3-3
ตารางที่ 3-2	วิธีการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Whale Marina Condominium 3-16
ตารางที่ 3-3	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 10 ไมครอน บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 3-19
ตารางที่ 3-4	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 3-20
ตารางที่ 3-5	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 3-21
ตารางที่ 3-6	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 3-22
ตารางที่ 3-7	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณสารไฮโดรคาร์บอน (HC) บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 3-23
ตารางที่ 3-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2568 3-25
ตารางที่ 3-9	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 3-29
ตารางที่ 3-10	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณชุมชนบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 3-30
ตารางที่ 3-11	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 3-31
ตารางที่ 3-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2568 3-33
ตารางที่ 3-13	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3-36
ตารางที่ 3-14	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปี พ.ศ. 2566 – 2569 3-38
ตารางที่ 3-15	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นหลังคา 3-43

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 3-16	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นหลังคา ปี พ.ศ. 2567 – 2569
ตารางที่ 3-17	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
ตารางที่ 3-18	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ปี พ.ศ. 2566 – 2569
ตารางที่ 4-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1-1	ตำแหน่งพื้นที่โครงการ Whale Marina Condominium 1-3
รูปที่ 1-2	ตำแหน่งสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด 1-6
รูปที่ 1-3	ผังบริเวณโครงการ 1-8
รูปที่ 1-4	ตำแหน่งถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ 1-13
รูปที่ 1-5	ตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของโครงการ 1-14
รูปที่ 2-1	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 2-52
รูปที่ 2-2	เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว 2-52
รูปที่ 2-3	กฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด 2-52
รูปที่ 2-4	ระบบคีย์การ์ด ผ่านเข้า-ออก ทุกอาคาร 2-52
รูปที่ 2-5	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หรือป้ายแนะนำเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 2-52
รูปที่ 2-6	กล่องปฐมพยาบาล 2-53
รูปที่ 2-7	อุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร 2-53
รูปที่ 2-8	ติดตั้งป้ายเตือนห้ามวางสิ่งของบนชั้น 2-54
รูปที่ 2-9	จุดรวมพล 2-54
รูปที่ 2-10	ป้ายจำกัดความเร็ว 2-54
รูปที่ 2-11	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในบริเวณโครงการ 2-54
รูปที่ 2-12	พนักงานรักษาความปลอดภัย 2-54
รูปที่ 2-13	การฉีดล้างถนน 2-54
รูปที่ 2-14	การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 2-55
รูปที่ 2-15	พื้นที่จอดรถของโครงการ 2-55
รูปที่ 2-16	ป้ายดับเครื่องยนต์ 2-55
รูปที่ 2-17	กล่องแสดงความคิดเห็น 2-55
รูปที่ 2-18	เส้นชะลอความเร็วของรถ 2-55
รูปที่ 2-19	ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ 2-55
รูปที่ 2-20	ระบบบำบัดน้ำเสีย 2-55
รูปที่ 2-21	การสูบน้ำออกจากบ่อเกรอะ 2-56
รูปที่ 2-22	เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 2-56
รูปที่ 2-23	มิเตอร์ไฟฟ้าของโครงการ 2-56
รูปที่ 2-24	ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา 2-57

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-25	การล้างถังเก็บน้ำสำรอง
รูปที่ 2-26	ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ
รูปที่ 2-27	ป้ายแสดงระบุท่อน้ำทิ้งรีไซเคิล
รูปที่ 2-28	การอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสีย
รูปที่ 2-29	ตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะ
รูปที่ 2-30	ห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นของโครงการ
รูปที่ 2-31	ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
รูปที่ 2-32	การล้างทำความสะอาดทุกครั้งที่เก็บมูลฝอย
รูปที่ 2-33	จัดทำป้าย “เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้ มิดชิด” ติดบริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยทุกชั้น
รูปที่ 2-34	การอบรมเกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า
รูปที่ 2-35	หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
รูปที่ 2-36	โคมไฟเพดาน
รูปที่ 2-37	การติดตั้งสวิทช์ไฟ เปิด-ปิด แยกออกจากกัน
รูปที่ 2-38	เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
รูปที่ 2-39	การแสดงหมายเลขชั้น
รูปที่ 2-40	ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัตถุไวไฟ
รูปที่ 2-41	การตรวจสอบถังดับเพลิงของโครงการ
รูปที่ 2-42	ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ
รูปที่ 2-43	การแบ่งเส้นช่องจราจร
รูปที่ 2-44	การติดตั้งเคอร์เตอร์ของโครงการให้กับรถของผู้พักอาศัย
รูปที่ 2-45	ระบบแสงสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ
รูปที่ 2-46	การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
รูปที่ 2-47	การติดตั้งกล้องวงจร CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
รูปที่ 2-48	ผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ
รูปที่ 2-49	สระว่ายน้ำของโครงการ
รูปที่ 2-50	วางระบายนํ้าล้นของสระว่ายน้ำ
รูปที่ 2-51	ไฟแสงสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำ
รูปที่ 2-52	อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-53	ห้องพยาบาล
รูปที่ 2-54	การดูตะกอน ล้างตะไคร่และตักเศษผงของสระว่ายน้ำ
รูปที่ 2-55	ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ
รูปที่ 2-56	อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
รูปที่ 2-57	การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (CSR)
รูปที่ 2-58	จุดตรวจความปลอดภัย สำหรับให้ตำรวจสายตรวจ
รูปที่ 2-59	ป้ายแสดงแผนการเดินรถ
รูปที่ 2-60	เจ้าหน้าที่คอยเก็บขยะประจำชั้น
รูปที่ 2-61	การเข้าเก็บขยะของเทศบาลนาจอมเทียน
รูปที่ 2-62	แผ่นพับใบปลิวหลักการในการลดปริมาณมูลฝอย
รูปที่ 2-63	แผ่นพับใบปลิวรณรงค์ในการรับประทานอาหาร
รูปที่ 3-1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
รูปที่ 3-2	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป
รูปที่ 3-3	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รูปที่ 3-4	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของถังเก็บน้ำใต้ดิน
รูปที่ 3-5	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของถังเก็บชั้นหลังคา
รูปที่ 3-6	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ