

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการบ้านพัก 8 ที่ วว 0804/3039 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2545

ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน (จส.5)

ภาคผนวก ก-3 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก-4 สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

ภาคผนวก ข สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1 ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-2 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ข-3 เอกสารการบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)

ภาคผนวก ข-4 เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

ภาคผนวก ค ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ภาคผนวก ค-1 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ภาคผนวก ค-2 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

ภาคผนวก ง ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก จ มาตรฐานคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก จ-1 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก จ-2 มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน

ภาคผนวก ข-1

ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม



รูปที่ 2 ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 4 ท่อระบายน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 5 บ่อหนองน้ำ



รูปที่ 6 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 7 หัวรับน้ำดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 8 ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 8 (ต่อ) ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 9 มิเตอร์ประปาภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 10 สวนสาธารณะภายในพื้นที่โครงการ





รูปที่ 11 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 12 พื้นที่รกร้างภายในพื้นที่โครงการ (พื้นที่เตรียมสำหรับก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล)



รูปที่ 13 ท่อระบายน้ำออกนอกโครงการ



รูปที่ 14 ลำโพงประกาศเสียงตามสาย



รูปที่ 15 บริเวณคลองบางเก็ง



รูปที่ 16 เส้นท่อระบายน้ำบริเวณคลองบางเก็ง



รูปที่ 17 ท่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อหนองน้ำ



รูปที่ 18 กระจากนูนบริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการ



รูปที่ 19 กระดูง/หลังเต่า บนถนนสายหลักของโครงการ



รูปที่ 20 ป้ายจราจรภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 21 ป้อมของสายตรวจตำบลลาดฟ้า สภ.นครชัยศรี



รูปที่ 22 คลองมหาสวัสดิ์



รูปที่ 23 ทางเชื่อมระหว่างโครงการพัฒนา 4 และพัฒนา 8