

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในระยะดำเนินการ ทช. ของ ทอท. เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2569 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามหนังสือเลขที่ วษ 0504/7750 ลงวันที่ 6 กันยายน 2532 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลโครงการ

- 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
- 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk Through Survey)

1) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ในระยะดำเนินการ ทช. ของ ทอท. เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2569

2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ประกอบด้วย

1. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
2. การจัดการของเสีย
3. เสียง
4. การคมนาคมขนส่ง
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

โดยได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของ ทชร. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำ เมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 สำหรับผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 แสดงดังตารางที่ 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ในระยะดำเนินการ ทสร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระบบบำบัดน้ำเสียของ ทสร. ประกอบด้วยระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 1 บ่อ ร่วมกับบ่อปรับแต่ง (Polishing Pond) 2 บ่อ และมีบ่อเติมคลอรีนก่อนระบายลงรางระบายน้ำของโครงการ โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวน 3 ตัว โดยจะเปิดบ่อบำบัดน้ำเสียครั้งละ 2 ตัว เป็นหลัก และสำรองไว้ 1 ตัว ทั้งนี้ ส่วนบำรุงรักษาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (สปร. ทสร.) ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน	-	- รูปที่ 1 บ่อบำบัดน้ำเสียสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย - ภาคผนวก 1ข - ภาคผนวก 2ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ทชร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) - จัดให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ชุด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยระบบไฟฟ้าสำรองของ ทชร. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบสำรองไฟฟ้าของอาคารผู้โดยสาร และระบบไฟฟ้าสำรองท่าอากาศยาน ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียนั้นจะใช้ระบบไฟฟ้าสำรองร่วมกับอาคารผู้โดยสาร	-	- รูปที่ 2 เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับอาคารผู้โดยสารและระบบบำบัดน้ำเสีย
- กำจัดวัชพืชในบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย สบร. ทชร. ได้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณบ่อน้ำทิ้ง เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตของวัชพืช สำหรับช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ทาง สบร. ทชร. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างบริษัทเข้ามาตรวจสอบวางระบายน้ำและขุดลอกวัชพืช โดยมีแผนจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในครั้งถัดไป ล่าสุดได้ดำเนินการขุดลอกเมื่อช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2568		- รูปที่ 3 สภาพโดยรอบบ่อพักน้ำทิ้ง - รูปที่ 4 การขุดลอกวัชพืชบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งและวางระบายน้ำโดยรอบทชร. - ภาพผนวก 3ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ทสร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อซึม และน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยทสร. ได้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (บริเวณบ่อพักน้ำเสียช่องทางที่ 1 2) น้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อที่ 1 บ่อเติมอากาศ) และ 3) น้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (บริเวณโครงสร้าง คสล. หลังผ่าน Chlorine feed set) โดยบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 และวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ผลการตรวจวัด พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ยกเว้น ปริมาณ TSS ปริมาณ TCB และ FCB ในเดือนมีนาคม 2569 บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	- เนื่องจากเป็นน้ำทิ้งภายในอาคารเป็นน้ำจากห้องน้ำ-ห้องส้วม โรงอาหาร การชักล้าง การชำระล้างต่างๆ รวมถึงน้ำที่ไหลบ่าลงสู่บ่อพักเกิดการสะสมภายในบ่อ และพบสาหร่ายสีเขียว ค่อนข้างมากปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย ทางโครงการควรชุดลอกตะกอนในบ่อและมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	- รูปที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสีย - รูปที่ 6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(บริเวณบ่อพักน้ำเสียช่องทางที่ 1) - รูปที่ 7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อที่ 1 บ่อเติมอากาศ) - รูปที่ 8 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (บริเวณโครงสร้าง คสล. หลังผ่าน Chlorine feed set) - ภาพผนวก 4ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ทสร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. การจัดการของเสีย - จัดให้มีถังขยะแยกประเภท เช่น ขยะอันตราย ขยะเปียก ขยะแห้ง เป็นต้น ภายในพื้นที่ ทสร.	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทสร. ได้จัดให้มีถังขยะแยกประเภท ที่มีลักษณะใสได้แก่ ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตรายบริเวณภายในพื้นที่ ทสร. ทั้งนี้ขยะที่เกิดขึ้นจะมีพนักงานของบริษัท AOTGA จำกัด มาทำการเก็บรวบรวมและขนย้ายไปยังอาคารพักขยะเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะมีเทศบาลตำบลบ้านดู่มารับไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน	-	- รูปที่ 9 ถังขยะแยกประเภทบริเวณอาคารผู้โดยสาร - รูปที่ 10 ถังขยะแยกประเภทบริเวณอาคารพักขยะ
- จัดหาถังขยะเพิ่มเติมบริเวณลานจอดรถ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทสร. ได้จัดเตรียมถังขยะบริเวณลานจอดรถยนต์เพื่อรองรับขยะที่เกิดขึ้นจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว	-	- รูปที่ 11 ถังขยะบริเวณลานจอดรถยนต์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ทสร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. การจัดการของเสีย (ต่อ) - ควรมีการซ่อมแซมถังขยะที่ชำรุดอย่างสม่ำเสมอ เช่น ต้องมีฝาปิดมิดชิดหรือจัดหามาเพิ่มเติมใหม่	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทสร. จะจัดเจ้าหน้าที่ทำการซ่อมแซมทันทีหากถังขยะที่ชำรุดนั้นสามารถซ่อมแซมได้ หรือจัดหามาเพิ่มเติมแทน ทั้งนี้จากการสำรวจภาคสนามพบว่า ถังขยะอยู่ในสภาพที่ดี สะอาด ไม่มีขยะล้นถัง และมีฝาปิดมิดชิด	-	- รูปที่ 9 ถังขยะแยกประเภทบริเวณอาคารผู้โดยสาร - รูปที่ 10 ถังขยะแยกประเภทบริเวณอาคารพักขยะ - รูปที่ 11 ถังขยะใสบริเวณลานจอดรถยนต์
- ถังขยะในอาคารที่พักขยะจะต้องมีฝาปิดมิดชิดอยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และมีจำนวนเพียงพอกับปริมาณขยะที่นำมาทิ้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทสร. ได้จัดเตรียมถังขยะขนาด 660 ลิตร ภายในอาคารที่พักขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่ถูกรวบรวมมาจากจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ ทสร. ไว้อย่างเพียงพอ	-	- รูปที่ 10 ถังขยะแยกประเภทบริเวณอาคารพักขยะ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ทสร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. การจัดการของเสีย (ต่อ) - พนักงานเก็บขนมีเพียงพอกับปริมาณและถังขยะที่ติดตั้งในแต่ละแหล่งและพนักงานเก็บขนมีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ ผ้ากรองจมูก อุปกรณ์ทุนแรง เช่น ถังรวบรวมชนิดมีล้อ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทสร. ได้ว่าจ้าง บริษัท AOTGA จำกัด ในการทำหน้าที่ทำความสะอาดและเก็บรวบรวมขยะบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายใน ทสร. ขนย้ายไปยังอาคารพักขยะเป็นประจำทุกวัน โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือและผ้ากรองจมูก และอุปกรณ์ทุนแรง เช่น รถเข็น และถังขยะประเภทล้อเลื่อนซึ่งอยู่สภาพที่ดี ไม่เสื่อมคุณภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจำนวนเพียงพอ	-	- รูปที่ 12 พนักงานทำความสะอาดเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะ
- ขยะจากเครื่องบินมีการจัดเก็บและคัดแยกจากเครื่องบิน (มี/ไม่มี/การกำจัดที่อื่น)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดย ทสร. ได้มีการจัดเก็บ และคัดแยกขยะจากเครื่องบินใส่ถุงดำก่อนนำมารวบรวมในอาคารพักขยะของ ทสร. ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทกระดาษและพลาสติก	-	- รูปที่ 10 ถังขยะแยกประเภทบริเวณอาคารพักขยะ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ทชร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. การจัดการของเสีย (ต่อ) - ต้องทำความสะอาดอาคารพักขยะมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีขยะตกค้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทชร. กำหนดให้บริษัทที่เก็บขนขยะต้องดูแลความสะอาดของพื้นที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง รวมทั้งทำความสะอาดเส้นทางที่รถขนขยะผ่าน โดยมีให้มีเศษขยะร่วงหล่นจนพื้นถนนสกปรกเลอะเทอะ และต้องไม่เป็นการรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ทาง ทชร. จัดให้มีก๊อกรน้ำและสายยางไว้สำหรับล้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารพักขยะ และมีรายงานน้ำบริเวณโดยรอบเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างอาคารพักขยะก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของอาคารพักขยะ และทำการสูบน้ำเสีย เพื่อส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดของโครงการต่อไป	-	- รูปที่ 13 สายยางสำหรับทำความสะอาดอาคารพักขยะ - รูปที่ 14 รายงานน้ำรอบอาคารพักขยะ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ทชร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. การจัดการของเสีย (ต่อ) - รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ การใช้ซ้ำ หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องกำจัดในแต่ละวัน	- ภายใน พื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทชร. ได้รณรงค์ให้พนักงานมีการคัดแยกขยะ การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ภายในสำนักงาน รวมถึงมีนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส ด้วย นอกจากนี้ ขยะที่เก็บได้จากบริเวณต่างๆ ภายใน ทชร. จะมีการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ที่จะต้องถูกนำไปกำจัดต่อไป	-	- รูปที่ 9 ถังขยะแยกประเภทบริเวณอาคารผู้โดยสาร - รูปที่ 15 การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ - ภาพผนวก 5ข
- ควบคุมบันทึกข้อมูลการจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน	- ภายใน พื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทชร. จัดให้มีตาข่ายน้ำหนัขยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำการชั่งน้ำหนักขยะ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีจำนวนขยะที่จัดเก็บอยู่ในช่วง 511-889 กิโลกรัม เฉลี่ย 666 กิโลกรัม/วัน	-	- รูปที่ 16 ตาข่ายน้ำหนัขยะ - ภาพผนวก 6ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ทสร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. เสียง - กำหนดให้พนักงานต้องใส่เครื่องป้องกันเสียงอันตรายส่วนบุคคลประเภทที่อุดหูในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เช่น Ear Plugs หรือ Ear Muffs	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณลานจอดอากาศยาน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเสียงดังได้ทำการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอันตรายส่วนบุคคล เช่น Ear Plugs หรือ Ear Muffs เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านเสียง	-	- รูปที่ 17 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประเภทป้องกันเสียงดัง (Ear Muffs) - รูปที่ 18 ป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่เครื่องป้องกันเสียง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ทชร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. เสียง (ต่อ) - ประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดและที่ดินจังหวัดในการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสนามบิน เพื่อป้องกันสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงพื้นที่และการขยายตัวของชุมชน	- ภาย ใน พื้นที่ โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดย ทชร. ได้ประสานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. โดยรอบ ทชร. เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสนามบิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552 และมีการจัดสัมมนาโครงการเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศของ ทชร. ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ ทชร. ได้ประสานงานกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายทราบอีกครั้งเกี่ยวกับประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงราย ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 และแนบแผนที่เส้นเสียงจากการดำเนินกิจการ ทชร. กรณีสถานการณ์การบินจริงในปี 2554-2555 ตามหนังสือ ที่ ทชร.ทอท. 1009/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นผู้ดูแลอนุญาตการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่อยู่ใกล้เคียงท่าอากาศยาน เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินอากาศของอากาศยาน	-	- ภาคผนวก 7ข - ภาคผนวก 8ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ทสร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. เสียง (ต่อ) - ตรวจสอบการติดตั้งระบบป้องกันเสียงภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร 1) ติดตั้งกระจก 2 ชั้น ด้านติดกับลานจอดเครื่องบิน 2) ปูพรมหรือวัสดุที่มีรูพรุนบนพื้น 3) ติดตั้งเพดานยิปซัมบอร์ดหรือวัสดุดูดซับเสียง	- ภายใน พื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทสร. ได้ออกแบบให้ห้องพักผู้โดยสารเป็นห้องที่มีการติดตั้งฝ้าเพดานและปูพรมเพื่อดูดซับเสียง และติดตั้งกระจก 2 ชั้นสำหรับพื้นที่ด้านที่ติดกับลานจอดเครื่องบิน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยานภายในอาคารผู้โดยสาร	-	- รูปที่ 19 บริเวณ อาคารผู้โดยสารส่วนที่ติดกับลานจอดอากาศยาน มีการติดตั้งกระจก 2 ชั้นปูพรม และติดตั้งเพดานยิปซัมบอร์ด เพื่อดูดซับเสียง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ทสร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. การคมนาคมขนส่ง - จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในท่าอากาศยานฯ โดยให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทสร. ได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายใน ทสร. พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 20 ป้ายจำกัดความเร็ว ยานพาหนะ ที่ใช้ในท่าอากาศยานฯ - รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย ภายใน ทสร.
- ปรับปรุงไหล่ทางถนนรอบท่าอากาศยานฯ เชียงราย ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับผิวถนน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทสร. ได้ทำการปรับปรุงไหล่ทางถนนรอบ ทสร. ให้อยู่ในระดับเดียวกับผิวถนนโดยรอบ		- รูปที่ 22 บริเวณไหล่ถนน รอบท่าอากาศยาน ที่อยู่ระดับเดียวกับ ผิวถนน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในระยะดำเนินการ ทสร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
4. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) - จัดทำป้ายจำกัดความเร็ว จัดให้มีป้ายสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืนบริเวณที่เป็นจุดตัดหรือทางเชื่อมกันของถนน โดยเฉพาะบริเวณประตูทางเข้า-ออกท่าอากาศยานฯ บนถนนรอบท่าอากาศยานฯ และถนนทางเข้า-ออก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย ทสร. ได้ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายหยุดรถและป้ายห้ามเลี้ยว เป็นต้น บริเวณจุดตัดหรือทางเชื่อมของถนนรอบท่าอากาศยานและภายใน ทสร. รวมถึงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราอย่างสม่ำเสมอบริเวณทางเข้า-ออก ทสร.		- รูปที่ 20 ป้ายจำกัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ในท่าอากาศยานฯ - รูปที่ 23 ป้ายสัญญาณจราจรบริเวณจุดตัดของถนนและบริเวณประตูเข้า-ออก ทสร. - รูปที่ 24 ป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่ ทสร.

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในระยะดำเนินการ ทสร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม - ตรวจสอบวางระบายน้ำรอบพื้นที่ ทำการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบริเวณวางระบายน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย สปร. ทสร. จัดให้มีการตรวจสอบวางระบายน้ำเขต Airside วางระบายน้ำเขต Landside อย่างสม่ำเสมอ และมีการกำจัดวัชพืช และขุดลอกปรับแต่งระบายน้ำเป็นประจำสำหรับช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ทาง สปร. ทสร.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างบริษัทเข้ามาตรวจสอบวางระบายน้ำและขุดลอกวัชพืช โดยมีแผนจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในครั้งถัดไป ล่าสุดได้ดำเนินการขุดลอกเมื่อช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2568	-	- รูปที่ 4 การขุดลอกวัชพืชบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งและวางระบายน้ำ - รูปที่ 25 วางระบายน้ำในเขต Airside และ Landside

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในระยะดำเนินการ ทสร. ของ ทอท.
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) - กำจัดวัชพืชบริเวณรางระบายน้ำก่อนเข้าสู่บ่อพักน้ำทั้งก่อนสม่ำเสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดย สบร. ทสร. จัดให้มีการกำจัดวัชพืชบริเวณรางระบายน้ำก่อนเข้าสู่บ่อพักน้ำทั้งและบริเวณบ่อพักน้ำทั้งเป็นประจำ สำหรับช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ทาง สบร. ทสร. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างบริษัทเข้ามาตรวจสอบรางระบายน้ำและขุดลอกวัชพืช โดยมีแผนจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในครั้งถัดไป ล่าสุดได้ดำเนินการขุดลอกเมื่อช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2568	-	- รูปที่ 3 สภาพโดยรอบบ่อพักน้ำทั้ง - รูปที่ 4 การขุดลอกวัชพืชบริเวณบ่อพักน้ำทั้งและรางระบายน้ำโดยรอบ ทสร. - ภาคผนวก 3ข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่: ในระยะดำเนินการ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 1 ป้อนเติมอากาศสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2 เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับอาคารผู้โดยสารและระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 3 สภาพโดยรอบบ่อพักน้ำทิ้ง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

	
รูปที่ 4 การขุดลอกวัชพืชบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งและรางระบายน้ำโดยรอบ ทขร.	
	
บ่อเติมอากาศ	บ่อดกตะกอน
	
รูปที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสีย	


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

	
รูปที่ 6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (บริเวณบ่อพักน้ำเสียช่องทางที่ 1)	รูปที่ 7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย ในระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อที่ 1 บ่อเติมอากาศ)
	
รูปที่ 8 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (บริเวณโครงสร้าง คสล. หลังผ่าน Chlorine feed set)	รูปที่ 9 ถังขยะแยกประเภท บริเวณอาคารผู้โดยสาร


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

 2 เม.ย. 2026 13:32:44	 2 เม.ย. 2026 13:34:41
รูปที่ 10 ถังขยะแยกประเภทบริเวณอาคารพักขยะ	
 2 เม.ย. 2026 10:41:18	 2 เม.ย. 2026 15:35:55
รูปที่ 11 ถังขยะใสบริเวณลานจอดรถยนต์	รูปที่ 12 พนักงานทำความสะอาด เก็บรวบรวมและขนย้ายขยะ
 2 เม.ย. 2026 13:33:20	
รูปที่ 13 สายยางสำหรับทำความสะอาด อาคารพักขยะ	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

 2 เม.ย. 2026 13:37:41	 2 เม.ย. 2026 13:32:04
รูปที่ 14 รางระบายน้ำรอบอาคารพักขยะ	
	 2016.04.02 13:33
รูปที่ 15 การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่	รูปที่ 16 ตัวชี้วัดน้ำหนักขยะ
 2 เม.ย. 2026 13:53:28	 2 เม.ย. 2026 13:53:28
รูปที่ 17 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประเภทป้องกันเสียงดัง (Ear Muffs)	รูปที่ 18 ป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่เครื่องป้องกันเสียง


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 19 บริเวณอาคารผู้โดยสารส่วนที่ติดกับลานจอดอากาศยาน มีการติดตั้งกระจก 2 ชั้น
ปูพรม และติดตั้งเพดานยิปซัมบอร์ด เพื่อดูดซับเสียง



รูปที่ 20 ป้ายจำกัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ในท่าอากาศยานฯ



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน ทชร.

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 22 บริเวณไหล่ถนนรอบท่าอากาศยานที่อยู่ระดับเดียวกับผิวถนน



รูปที่ 23 ป้ายสัญญาณจราจรบริเวณจุดตัดของถนนและบริเวณประตูเข้า-ออก ทชร.



รูปที่ 24 ป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่ ทชร.

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

	
รางระบายน้ำในเขต Airside	
	
รางระบายน้ำในเขต Landside	
รูปที่ 25 รางระบายน้ำในเขต Airside และ Landside	