










รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบปะสำรวจสภาพอาคาร
และพูดคุยรายละเอียดโครงการกับชุมชนใกล้เคียง





ภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ออริจิน เพลส บางนา (Origin Place Bangna) (ระยะก่อสร้าง)
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567




รูปที่ 2 ป้ายระบุนหมายเลขที่สามารถติดต่อเพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 3 ป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ




รูปที่ 4 จุดแสดงป้ายประชาสัมพันธ์บอร์ดติดต่อฉุกเฉิน และแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุในโครงการ




รูปที่ 5 จุดแสดงสำเนาตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ



รูปที่ 6 รื้อทึบชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 7 คนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 8 ห้องน้ำ-ห้องส้วม เจ้าหน้าที่และคนงาน



รูปที่ 9 ที่พักรถ



รูปที่ 10 ทางเข้า-ออก จำนวน 1 แห่ง เชื่อมกับซอยรามคำแหง 40



รูปที่ 11 ที่จอดรถยนต์สำหรับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและปูนซีเมนต์ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 12 กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านหน้าโครงการ และไฟส่องสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 13 รถบรรทุก-รถขนส่งวัสดุก่อสร้างที่ปิดคลุมผ้าใบ



รูปที่ 14 คนงานล้างล้อรถบรรทุก และทำความสะอาดเศษดินเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนนและท่อระบายน้ำ



รูปที่ 15 บ่อล้างล้อรถก่อนออกนอกโครงการ




รูปที่ 16 ม่านละอองน้ำบริเวณรั้ว Metal Sheet โดยรอบโครงการ




รูปที่ 17 บ่อตกตะกอนดิน/ปูน/โคลน



รูปที่ 18 ฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทำความสะอาดพื้นผิว



รูปที่ 18 (ต่อ) ฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทำความสะอาดพื้นผิว



รูปที่ 19 กองวัสดุที่มีการปิดคลุมด้วยผ้าใบ



รูปที่ 20 ถุงซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดและมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธี



รูปที่ 21 ป้ายจุดไฟเผาขยะ และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 22 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ




รูปที่ 23 เครื่องมือตรวจวัด PM2.5 และแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ Real Time



รูปที่ 24 ป้ายแสดงชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ที่ด้านข้างและด้านท้ายของรถ



รูปที่ 25 สำนักงานเขต เข้ามาเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 26 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปภายในโครงการ



รูปที่ 27 ถังสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ




รูปที่ 28 ป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด




รูปที่ 29 ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ และป้ายรณรงค์กิจกรรมธนาคารไข่ (ขยะแลกไข่)




รูปที่ 30 ป้ายแสดงกฎระเบียบข้อปฏิบัติในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 31 หม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชน




รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของระบบไฟฟ้า



รูปที่ 33 ป้ายสัญลักษณ์เตือน และจำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 34 ป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า หรือออกจากโครงการ



รูปที่ 36 คนงานที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการโดยระบุสีเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน



รูปที่ 37 การอบรมกับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่ออันตราย ช่วงก่อนเข้างาน



รูปที่ 37 (ต่อ) การอบรมกับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่ออันตราย ช่วงก่อนทำงาน



รูปที่ 38 จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 39 อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



รูปที่ 39 (ต่อ) อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



รูปที่ 40 ป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ



รูปที่ 41 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด



รูปที่ 42 รถรับ-ส่งที่พร้อมใช้งานประจำพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 43 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



รูปที่ 44 จุดบริการน้ำดื่มสะอาด



รูปที่ 45 เอกสารรับรองผู้ควบคุมปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณในการเกี่ยวสิ่งของหรือวัสดุ เป็นผู้ผ่านการอบรม