


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.1 เจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการให้กับเจ้าของอาคารข้างเคียงที่ติดกับโครงการ




รูปที่ ๗.2 ป้ายการประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณด้านโครงการ



รูปที่ ๗.3 ป้ายตารางสรุปมาตรการ และตารางมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ บริเวณด้านโครงการ

รูปที่ ๗.4 ป้ายสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริเวณด้านโครงการ



รูปที่ ๗.5 ผังรับเรื่องร้องเรียน พร้อมขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย

รูปที่ ๗.6 ป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมเบอร์โทรหมายเลขแจ้งเตือนฉุกเฉิน บริเวณด้านโครงการ



รูปที่ ๗.7 กล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.8 ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน ก่อนก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.9 รั้วชั่วคราวแบบ Metal sheet สีเขียวไม่สะท้อนแสง




รูปที่ ผ7.10 ที่จอดรถยนต์ สำหรับเจ้าหน้าที่ของโครงการ

รูปที่ ผ7.11 ที่จอดรถยนต์ รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและปูนซีเมนต์ อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ




รูปที่ ผ7.12 กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านข้างภายในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.13 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ๗.14 เส้นทางเดินรถ



รูปที่ ๗.15 การผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่งที่มีสภาพสมบูรณ์ให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุก



รูปที่ ๗.16 เจ้าหน้าที่ล้างล้อรถบรรทุกพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.17 ห้องตัดกันเสียง และฝุ่น ในการตัดเหล็ก การเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่าง ๆ




รูปที่ ผ7.18 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ ผ7.19 กำแพงกันดินชนิด Diaphragm wall บริเวณรอบตัวอาคารของโครงการ พร้อมมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.20 การเสาะเข็มเจาะด้วยวิธี Rotary drilling ในช่วงทำการเสาะเข็มอาคาร



รูปที่ ผ7.21 ติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของดินด้วย Inclinometer

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.22 การติดตั้งอุปกรณ์วัดการเอียงตัวของเสาโครงสร้างอาคารข้างเคียง



รูปที่ ผ7.23 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet ชนิดกันไฟลาม)



รูปที่ ผ7.24 คนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.25 การติดตั้งม่านละอองน้ำ บริเวณรั้ว Metal sheet โดยรอบโครงการ




รูปที่ ผ7.26 คนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.27 ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่น




รูปที่ ๗7.28 การติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ



รูปที่ ๗7.29 ป้ายกฎระเบียบปฏิบัติ และเตือนความปลอดภัยของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ๗7.30 คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ



รูปที่ ๗7.31 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัด บริเวณด้านหน้าโครงการ

รูปที่ ๗7.32 ป้ายแสดงผลตรวจวัด PM 2.5 แบบดิจิทัล บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.33 ป้ายห้ามจอดรถบรรทุก หรือกองวัสดุก่อสร้าง บริเวณไหล่ทาง



รูปที่ ผ7.34 วิศวกรควบคุมงานทำการก่อสร้าง




รูปที่ ผ7.35 ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว และการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

รูปที่ ผ7.36 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ ผ7.37 ถังดับเพลิง

รูปที่ ผ7.38 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ผ7.39 ป้ายห้ามทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำสาธารณะ

รูปที่ ผ7.40 ป้ายห้ามคนงานไม่ให้จับ หรือทำร้าย สัตว์เลี้ยงคลาน นก และสัตว์คุ้มครองทุกชนิดภายในพื้นที่โครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.41 ป้ายเตือนหากพบสัตว์คุ้มครองหรือไขในพื้นที่โครงการให้ ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชเข้ามาดำเนินการ	รูปที่ ผ7.42 ถังมูลฝอย มีฝาปิดมิดชิด
	
รูปที่ ผ7.43 ถังสำรองน้ำใช้	รูปที่ ผ7.44 ป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด
	
รูปที่ ผ7.45 มิเตอร์ไฟฟ้า และตู้ควบคุมไฟฟ้า	
	
รูปที่ ผ7.46 คนงานเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบคัดแยกชนิด และประเภทของมูลฝอย	รูปที่ ผ7.47 ป้ายห้ามจุดไฟ หรือประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟภายใน พื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.48 เครื่องสูบน้ำประจำโครงการ	รูปที่ ผ7.49 บริเวณบ่อดักตะกอน


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.50 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.51 ห้องน้ำคนงาน บริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.52 ห้องน้ำคนงาน บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.53 ระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.54 รถเข้ามาสูบล้างสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ บริเวณบ้านพักคนงาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.55 ป้ายจำกัดความเร็ว




รูปที่ ผ7.56 ป้ายแสดงทางการเข้า-ออกโครงการ




รูปที่ ผ7.57 สัญญาณเตือนไฟกระพริบ



รูปที่ ผ7.58 ป้าย “ระวังมีรถเข้า-ออก โปรดลดความเร็ว”



รูปที่ ผ7.59 ป้ายระบุชื่อบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของรถบรรทุก



รูปที่ ผ7.60 กลุ่ม LINE Official



รูปที่ ผ7.61 การใช้กล้องสำรวจ (Total station) ก่อนการก่อสร้าง


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.62 เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568




รูปที่ ผ7.63 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) ของโครงการ



รูปที่ ผ7.64 ชุดปฏิบัติงาน


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.65 Morning talk และเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้กับคนงานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ



รูปที่ ๗7.66 การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ



รูปที่ ๗7.67 การจัดอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เมื่อเดือนธันวาคม 2568

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.68 รถรับ-ส่งที่พร้อมใช้งานประจำพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.69 คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ ผ7.70 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหล่นจากที่




รูปที่ ผ7.71 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.72 ตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่น โดยรอบอาคาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.73 พื้นที่เก็บอุปกรณ์ และสารเคมีที่ไวไฟ

รูปที่ ผ7.74 จุดสูบบุหรี่ของคณงานก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.75 การขุดลอกท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ



รูปที่ ผ7.76 รถเข้ามาสูบล้างสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ บริเวณบ้านพักคนงาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569