



ภาคผนวก 1

ภาพถ่ายประกอบรายงาน






รูปที่ 5 ตู้ FHC ภายในอาคาร




รูปที่ 6 ไฟสำรองฉุกเฉิน



รูปที่ 7 ป้ายบอกชั้นของอาคาร




รูปที่ 8 บันไดหนีไฟภายในอาคาร



รูปที่ 9 smoke detector ภายในห้องพัก



รูปที่ 10 ป้ายบอกเส้นทางอพยพหนีไฟในห้องพัก



รูปที่ 11 ห้องน้ำผู้พิการภายในห้องพัก



รูปที่ 12 ประตูห้องน้ำผู้พิการภายในห้องพัก




รูปที่ 13 ไฟฉุกเฉินบริเวณโถงบันไดหลัก



รูปที่ 14 ตู้ยาสำหรับไว้ปฐมพยาบาล



รูปที่ 15 ตู้ควบคุมระบบดับเพลิง




รูปที่ 16 จอควบคุมระบบ CCTV





รูปที่ 17 ป้ายข้อห้ามและเส้นทางหนีไฟบริเวณหน้าลิฟต์



รูปที่ 18 ป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล



รูปที่ 19 กล้อง CCTV ภายในโครงการ



รูปที่ 20 ห้องน้ำผู้พิการฯ ของโรงแรม



รูปที่ 21 แนวรางระบายน้ำฝน



รูปที่ 22 ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสียรวม



รูปที่ 23 ปุ่มเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 24 ตำแหน่งบ่อบาดาล



รูปที่ 25 ตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 26 ตู้ MDB



รูปที่ 27 บ่อเก็บน้ำทิ้งรวมหลังการบำบัด



รูปที่ 28 ป้ายห้ามจอดรถ



รูปที่ 29 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 30 ป้ายโรงแรม





รูปที่ 31 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำ



รูปที่ 32 ป้ายเตือนพนักงาน



รูปที่ 33 ที่จอดรถผู้พิการ



รูปที่ 34 ป้ายเตือนพนักงาน



รูปที่ 35 พื้นที่จอดรถและทางเดินรถ



รูปที่ 36 ป้ายพื้นที่จุดรวมพล



รูปที่ 37 สภาพอาคารปัจจุบัน



รูปที่ 38 สภาพอาคารปัจจุบัน



รูปที่ 39 สภาพอาคารปัจจุบัน



รูปที่ 40 สภาพอาคารปัจจุบัน





รูปที่ 41 ทิศทางการจราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 42 ป้ายบอกทางเข้า-ออก โรงแรม



รูปที่ 41 ป้ายบอกพื้นที่จอดรถรถบัส



รูปที่ 42 ป้ายเตือนระวังรถทางขวา



รูปที่ 43 ป้ายพื้นที่จุดรวมพลและเบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 40 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (GEN)





รูปที่ 41 ป้ายบังคับให้เลี้ยวขวา

รูปที่ 42 ถังเก็บน้ำดีชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 43 ถังเก็บน้ำดิบ

รูปที่ 44 ระบบป้องกันฟ้าผ่า



รูปที่ 45 ระบบกรองน้ำใช้

รูปที่ 46 บ่อเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 47 ปลุกต้นไม้และดูแลพื้นที่ สีเขียว

รูปที่ 48 ปลุกต้นไม้และดูแลพื้นที่ สีเขียว



รูปที่ 49 ป้ายจำกัดความสูง



รูปที่ 50 ป้ายชื่อโรงแรม