

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

โครงการ โรงพยาบาลนครธน 2
ของบริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 1117/7 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร



ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

จัดทำโดย

บริษัท แปซิฟิก แล็บอราตอรี จำกัด

เลขที่ 14/5358 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2045-2446-7 โทรสาร 0-2045-3991 E-mail pacificlub07@gmail.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท แปซิฟิค แลบบอราทอรี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ โรงพยาบาลนครธน 2 ของบริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด โครงการตั้งอยู่เลขที่ 1117/7 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอนใต้ กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
(.....) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2569
(.....) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาววีระนันท์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวสุพัฒตรา		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นางสาวชญญารัตน์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4. นางสาวไอลดา		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
5. นางสาวกรณิศ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

น
กรรมการผู้จัดการ

การเสนอรายงาน

- () เจ้าของโครงการได้มอบให้ บริษัท แปซิฟิค แลบบอราทอรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน
ดังหนังสือมอบอำนาจ
- (✓) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 1/2569 เดือนมกราคม – มิถุนายน**

ชื่อโครงการ โครงการ โรงพยาบาลนครธน 2

ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150

ผู้จัดทำรายงาน บริษัท แปซิฟิค แลบบอราตอรี จำกัด

เลขที่ 14/5358 หมู่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 89/2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/3043 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งที่ผ่านมา รอบ2/2568 กรกฎาคม – ธันวาคม

รายละเอียดและสถานะการดำเนินโครงการ แสดงในบทที่ 1

การเสนอรายงานฯ [] เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท แปซิฟิค แลบบอราตอรี จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ
[✓] เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

สารบัญ

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	จ
บทที่	หน้า
1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-48
1.4 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-50
1.5 สถานะการดำเนินโครงการ	1-50
2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	3-19
3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม	3-37
4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	4-1

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

1 ใบอนุญาตต่างๆ

- 1-1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส 1009.5/3043 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
- 1-2 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.1)
- 1-3 ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้
(แบบ อ.5)
- 1-4 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
- 1-5 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

2 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- 2-1 เอกสารแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร-อุปกรณ์ ประจำปี 2569 (โรงพยาบาลนครธน 2)
- 2-2 เอกสารแผนป้องกันจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (โรงพยาบาลนครธน 2)
- 2-3 เอกสารใบเสร็จค่าธรรมเนียมและเก็บขนมูลฝอย (มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ)
(โรงพยาบาลนครธน 2)
- 2-4 อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย
(โรงพยาบาลนครธน 2)
- 2-5 เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า
(โรงพยาบาลนครธน 2)
- 2-6 เอกสารบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator (โรงพยาบาลนครธน 2)
- 2-7 เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (โรงพยาบาลนครธน 2)
- 2-8 เอกสารรายงานการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ 2569 (โรงพยาบาลนครธน 2)

3 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 3-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
- 3-2 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม

4 เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

5 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

- 5-1 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.2-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการโรงพยาบาลนครธน 2	1-3
1.2-2	แสดงเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการโรงพยาบาลนครธน 2	1-4
1.2-3	ผังบริเวณโครงการ และอาณาเขตติดต่อโดยรอบ	1-6
1.2-4	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	1-13
1.2-5	ผังระบบระบายน้ำฝนของโครงการ	1-16
1.2-6	ผังตำแหน่งห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น	1-21
1.2-7	เส้นทางเดินทางเก็บขนมูลฝอยของโครงการ	1-23
1.2-8	ขั้นตอนการเก็บขนและการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ	1-24
1.2-9	ผังแสดงระบบไฟฟ้าของโครงการ	1-28
1.2-10	ผังแสดงตำแหน่งจุดติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง และตำแหน่งจุดรถดับเพลิง	1-35
1.5-1	สถานะการดำเนินโครงการปัจจุบัน	1-50
2-1	เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-41
2-2	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	2-41
2-3	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำภายในโครงการ	2-42
2-4	เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ	2-42
2-5	ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” และ “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้”	2-42
2-6	ป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ	2-43
2-7	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการ	2-43
2-8	ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.	2-43
2-9	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-44
2-10	ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	2-44
2-11	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย	2-44
2-12	บ่อดินกำจัดมีเทน/ระบบกรองชีวภาพ	2-44
2-13	ถังเก็บน้ำสำรอง และระบบสูบน้ำของโครงการ	2-45
2-14	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบประปาและระบบท่อจ่ายน้ำ	2-45
2-15	สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	2-45
2-16	ระบบกำจัด Aerosol	2-46
2-17	ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	2-46
2-18	บ่อหน่วงน้ำ	2-46
2-19	ตะแกรงดักมูลฝอย	2-46
2-20	ภาชนะรองรับมูลฝอยตามจุดต่างๆ	2-47
2-21	ห้องพักขยะมูลฝอยรวม	2-47
2-22	ท่อระบายน้ำบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม	2-47
2-23	รณรงค์การคัดแยกขยะ	2-48
2-24	เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย	2-48

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2-25	เจ้าหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	2-48
2-26	รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอย	2-48
2-27	หม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB	2-49
2-28	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	2-49
2-29	ช่องเปิดรับแสง	2-49
2-30	อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน	2-50
2-31	พื้นที่จอดรถ	2-50
2-32	ไฟส่องสว่าง	2-51
2-33	ป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ	2-51
2-34	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	2-52
2-35	อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	2-52
2-36	การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 2569	2-54
2-37	จุดรวมพล	2-55
2-38	ถังเก็บน้ำสำหรับการดับเพลิง	2-55
2-39	ช่องระบายอากาศ	2-55
2-40	จุดบริการเจลล้างมือ	2-56
2-41	จุดคัดกรองผู้ใช้บริการ	2-56
2-42	ตัวอย่างกิจกรรมสนทนากาาร โรงพยาบาลนครธน 2	2-56
2-43	อาคารโครงการ	2-57
3.2.1-1	แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ	3-23
3.2.1-2	กราฟผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ปี 2569	3-27
3.2.2-1	แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำดื่ม	3-39
3.2.2-2	กราฟผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม ปี 2569	3-41

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.2-1	รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ
1.2-2	ปริมาณน้ำใช้ภายในโครงการ
1.2-3	ปริมาณน้ำเสียภายในโครงการ
1.3-1	แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
3.2.1-1	รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
3.2.1-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
3.2.2-1	รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม
3.2.2-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม