
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ที่ 138/21 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอดงยาง จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้รับการอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานเลขที่ รก 0013.2/5440 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- คุณภาพน้ำ
- คุณภาพชีวิต
- ระบบการป้องกันอัคคีภัย
- อื่น ๆ

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 **สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา**
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ		
1.2 ทรัพยากรดิน - ดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อช่วย ยึดเกาะหน้าดินป้องกันการ ชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่โครงการได้	- โครงการดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อช่วย ยึดเกาะหน้า ดินป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่โครงการได้ (รูปที่ 2.1)	- ไม่พบปัญหา
1.3 คุณภาพอากาศ		
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน		
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก - ติดตั้งหลอดไฟที่มีกำลังไฟฟ้า (หลอดไฟใช้โซเดียม) หรือหลอดแบบไส้ ที่เป็นแสงสี เหลือง กำลังไฟไม่เกิน 25 วัตต์ หรือหลอดฟลูออโรกำลังไฟไม่เกิน 9 วัตต์ บริเวณ ทางเดิน และพื้นที่ใกล้ชายหาด โดยติดตั้งบริเวณที่จำเป็น - ไม่ใช้หลอดไฟที่กระจายแสงได้ทุกทิศทาง เช่นหลอดกลม โดยใช้หลอดที่มี เฉพาะ ทิศทางส่องลงพื้น - ติดตั้งหลอดไฟในระดับต่ำแทนการใช้เสาสูง เพื่อให้แสงจากหลอดไฟและแสงสะท้อน ไม่สามารถมองเห็นได้จากชายหาด	- โครงการติดตั้งหลอดไฟเป็นแบบหลอด LED เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน โดย ติดตั้งบริเวณที่จำเป็น เช่นบริเวณทางเดินและพื้นที่ใกล้ชายหาด (รูปที่ 2.2) - โครงการไม่ใช้หลอดไฟที่กระจายแสงได้ทุกทิศทาง เช่นหลอดกลม - โครงการได้ติดตั้งหลอดไฟในระดับต่ำแทนการใช้เสาสูง เพื่อให้แสงจากหลอดไฟ และแสงสะท้อนไม่สามารถมองเห็นได้จากชายหาด	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 **สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา**
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก - ติดตั้งหลอดไฟในอาคารให้ห่างจากหน้าต่าง และใช้กระจกหน้าต่างที่ติดฟิล์ม กรองแสงหรือย้อมสีที่สามารถลดแสงลงได้ร้อยละ 45 หรือใช้ม่าน มู่ลี่ สำหรับกำบังแสงไปยังชายหาด เพื่อเป็นการลดแสงไฟจากอาคารต่าง ๆ ไปยังชายหาด - ปลุกต้นไม้เป็นแนวกันชน (Bullier) ตามผังภูมิสถาปัตย์ ระหว่างบริเวณที่ติดตั้งหลอดไฟกับชายหาด เพื่ออำพรางแสงไฟไปยังชายหาด - ปิดแสงไฟที่ไม่จำเป็นและไม่ใช้ไฟประดับตกแต่งในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้จากชายหาด - ติดป้ายแจ้งและเตือนผู้พักอาศัยให้ทราบว่าเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ให้มีความระมัดระวังในการเดินบริเวณชายหาดในเวลากลางคืน - หลอดไฟที่อยู่ใกล้ชายหาด ควรปรับปรุงเพื่อบังแสงสว่างจากหลอดไฟทั่วทั้งชายหาด โดยทำฝาครอบหลอด/โคมไฟโดยใช้วัสดุอลูมิเนียม	- โครงการติดตั้งหลอดไฟในอาคารให้ห่างจากหน้าต่าง และใช้กระจกหน้าต่างที่ติดฟิล์ม กรองแสงหรือย้อมสีที่สามารถลดแสงลงได้ร้อยละ 45 หรือใช้ม่าน มู่ลี่ สำหรับกำบังแสงไปยังชายหาด เพื่อเป็นการลดแสงไฟจากอาคารต่าง ๆ ไปยังชายหาด - โครงการได้มีการปลุกต้นไม้เป็นแนวกันชนระหว่างบริเวณที่ติดตั้งหลอดไฟกับชายหาด เพื่ออำพรางแสงไฟไปยังชายหาด (รูปที่ 2.3) - โครงการจะมีการปิดแสงไฟที่ไม่จำเป็นและไม่ใช้ไฟประดับตกแต่งในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้จากชายหาด - โครงการจะมีการแจ้งผู้เข้าพักให้ทราบว่าเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ให้มีความระมัดระวังในการเดินบริเวณชายหาดในเวลากลางคืน - หลอดไฟที่อยู่บริเวณชายหาดจะมีฝาครอบเพื่อบังแสงสว่างจากหลอดไฟทั่วทั้งชายหาด	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	-	

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ที่ดิน		
3.2 การคมนาคมขนส่ง - โครงการจะติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณทางเข้าออกและบริเวณที่จอดรถ ของโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออกโครงการและบริเวณไหล่ทาง	- เนื่องจากโครงการเป็นวิลล่า และทางเข้าออกมีทางเดียว ทำให้ไม่มีการติดตั้งเครื่องหมาย จราจรบริเวณทางเข้าออก ทั้งนี้โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความ เรียบร้อยของการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการมีเจ้าหน้าที่ที่ความรักษาปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยของการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง (รูปที่ 2.4) - โครงการมีเจ้าหน้าที่ที่ความรักษาปลอดภัยคอยดูแลห้ามไม่ให้มีการจอดบริเวณทางเข้า-ออก (รูปที่ 2.5)	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา
3.3 การใช้น้ำ - มีการประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัด - ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ แก้ไขทันที - ใช้สุขภัณฑ์ประเภทประหยัดน้ำ - นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการ - บริเวณที่จะนำน้ำทิ้งมารดน้ำต้นไม้โครงการจะติดตั้งป้ายบอกให้เจ้าของบ้าน ทราบด้วย	- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำ (รูปที่ 2.6) - โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที - โครงการใช้สุขภัณฑ์ประเภทประหยัดน้ำ - โครงการไม่มีการนำน้ำผ่านการบำบัดมาใช้ - โครงการไม่มีการนำน้ำผ่านการบำบัดมาใช้	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
3.4 การระบายน้ำ - จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อกักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา - ตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา (รูปที่ 2.7) - โครงการมีแผนกช่างเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย - โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา
3.5 การจัดการน้ำเสีย - ตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย - โครงการจะประสานงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวมาสุบตะกอนไปกำจัดทุก 2 ปี แต่อย่างไรก็ตามทาง โครงการจะจัดให้มีการตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจาก ส่วนเกรอะของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเป็นประจำ หากมีปริมาณเกิน 70 เปอร์เซนต์ ทางโครงการจะประสานงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวเข้ามากำจัดต่อไป	- โครงการมีแผนกช่างเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย - โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย - ปัจจุบันทางโครงการมีการสุบตะกอน สิ่งปฏิกูล อยู่เสมอ โดยทางโครงการจะประสานงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวเข้ามากำจัดต่อไป	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3.6 การจัดการมูลฝอย - โครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง - กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมมูลฝอยจากบ้านแต่ละหลัง อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะรวมของโครงการ - ทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถเก็บขยะของบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บขยะ - ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและที่พักขยะรวมให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ - การเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่ง เก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวม และนำมาแยกภายหลัง - รมรงคิให้ผู้พักทั้งขยะลงถึงรองรับมูลฝอยที่จัดไว้	- โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ โดยแยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง - โครงการกวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมมูลฝอยจากบ้านแต่ละหลังอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะรวมของโครงการ - มีการทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถเก็บขยะของบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บขยะ - แม่บ้านจะเป็นผู้ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและที่พักขยะรวมให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ - โครงการจะให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้งที่แหล่งเก็บขยะเลย (รูปที่ 2.10) - โครงการรณรงค์ให้ผู้พักทั้งขยะลงถึงรองรับมูลฝอยที่จัดไว้	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา
3.7 ไฟฟ้า		

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3.8 การป้องกันอัคคีภัย - ทำการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น - จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่ พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง - จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ - ติดป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถืออย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุด	- โครงการมีการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน - โครงการได้จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ - โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถืออย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุด (รูปที่ 2.14)	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา
3.9 การระบายอากาศ		

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สังคมและเศรษฐกิจ - โครงการจะพิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริม การมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น	- ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่พบปัญหา
4.2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับของผลกระทบจากโครงการ - นำข้อมูลความคิดเห็นไปประกอบในการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบ จากโครงการ เพื่อให้การกำหนด มาตรการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความคิดเห็น ของประชาชนมากที่สุด	- ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่พบปัญหา
4.3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ - นำมาตรการต่างๆ เหล่านี้รวมไว้ในตารางมาตรการป้องกันแก้ไข ผลกระทบ ระยะ ดำเนินการโครงการ เพื่อให้การกำหนดมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของ ประชาชนมากที่สุด - จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่คนงาน - จัดให้มีและกำชับให้คนงานก่อสร้างสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ งานที่ปฏิบัติ - จัดให้มีรั้วชั่วคราว โดยรอบสถานที่ก่อสร้าง พร้อมระบุว่าเป็น “เขตก่อสร้าง” - ในการจัดทำโครงสร้างนั่งร้านสำหรับการก่อสร้างต้องมีความแข็งแรงและปลอดภัย - ไม่กองวัสดุในพื้นที่สาธารณะเพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจร	- ปฏิบัติตามมาตรการ - มีกล่องปฐมพยาบาลอยู่บริเวณ lobby - โครงการมีน้ำดื่ม น้ำใช้ และส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่เจ้าหน้าที่ในโครงการ - ปฏิบัติตามมาตรการ - ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ไม่มีการก่อสร้าง - ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ไม่มีการก่อสร้าง - ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ไม่มีการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4.3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ - การก่อสร้างที่จะทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ให้กระทำเฉพาะช่วงเวลา 08.00-18.00 น. - ตรวจสอบเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความพร้อมในการ ใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น - การกระทำเพื่อปฏิบัติการใดที่จะเป็นอันตราย ต้องให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ ให้ดำเนินการต่อไปได้ จึงจะลงมือทำการก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง - ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง โดยจะมีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแล - ออกระเบียบและบทลงโทษแก่คนงานก่อสร้าง และบุคคลต่างๆเพื่อป้องกัน และการ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีถังดับเพลิงบริเวณสำนักงานชั่วคราวและจุดสำคัญในพื้นที่ก่อสร้าง - ผู้รับเหมาก่อสร้างควรปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยในการทำงาน	- ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ไม่มีการก่อสร้าง - ปฏิบัติตามมาตรการ - ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ไม่มีการก่อสร้าง - ปฏิบัติตามมาตรการ - ปฏิบัติตามมาตรการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ - ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ไม่มีการก่อสร้าง - ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ไม่มีการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา
4.4 ทัศนียภาพ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอเพื่อ ความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- โครงการมีคณสวนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอเพื่อ ความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- ไม่พบปัญหา

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2.2 หลอดไฟบริเวณชายหาด



รูปที่ 2.3 ต้นไม้แนวกันชน



รูปที่ 2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ 2.5 ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 2.6 ป้ายประหยัดน้ำ



รูปที่ 2.7 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2.8 สุขภัณฑ์ประหยัdnน้ำ




รูปที่ 2.9 ห้องพักรขยะ



รูปที่ 2.10 ป้ายรณรงค์ทิ้งขยะให้ลงถัง



รูปที่ 2.11 ป้ายประหยัดพลังงาน



รูปที่ 2.12 alarm bell and manual





รูปที่ 2.13 ถังดับเพลิง



รูปที่ 2.14 ป้ายวิธีการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 2.15 แผนผังหนีภัย



รูปที่ 2.16 ภาพโดยรวมของโครงการ