

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุขเตชั่น (Life Udomsuk Station) (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 1 (ต่อ) ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 2 ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชน



รูปที่ 2 (ต่อ) ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชน







รูปที่ 3 ทำรั้วทึบ Metal Sheet
ความสูง 6 เมตร และความสูง 8 เมตร






รูปที่ 3 (ต่อ) ทำรั้วทึบ Metal Sheet
ความสูง 6 เมตร และความสูง 8 เมตร

 23 เม.ย. 2569 10:19:45 47P 674107 1512732 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	 เตรียมข้อมูล: 23 เม.ย. 2569 10:19:45 วันที่ 11:11:07 177-จุด: 107-1512732 ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายบนพื้นที่
รูปที่ 4 ม่านละอองน้ำบริเวณรั้ว Metal Sheet รอบโครงการ	รูปที่ 4 (ต่อ) ม่านละอองน้ำบริเวณรั้ว Metal Sheet รอบโครงการ
 23 เม.ย. 2569 10:17:42 47P 674111 1512750 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	 14 พ.ค. 2026 14:30:33
รูปที่ 5 ฉีดพรมน้ำบริเวณโครงการ	รูปที่ 6 ฉีดล้างล้อรถบรรทุก
 เตรียมข้อมูล: 23 เม.ย. 2569 10:13:09 วันที่ 10:13:09 177-จุด: 107-1512732 ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายบนพื้นที่	 พ.ศ. 2569 10:13:09 26/1 ของจุดกล้อง 2 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา 10260 ประเทศไทย
รูปที่ 7 กล้องวงจรปิด (CCTV)	รูปที่ 7 (ต่อ) กล้องวงจรปิด (CCTV)



	
รูปที่ 8 เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงแบบ Real Time	รูปที่ 8 (ต่อ) เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงแบบ Real Time
	
รูปที่ 9 ติดตามความเสียหายบ้านข้างเคียงโดยรอบ	รูปที่ 9 (ต่อ) ติดตามความเสียหายบ้านข้างเคียงโดยรอบ
	
รูปที่ 9 (ต่อ) ติดตามความเสียหายบ้านข้างเคียงโดยรอบ	รูปที่ 9 (ต่อ) ติดตามความเสียหายบ้านข้างเคียงโดยรอบ



	
รูปที่ 10 ปัดคลุมพื้นที่มูลฝอยด้วยพลาสติกให้มิดชิด	รูปที่ 10 (ต่อ) ปัดคลุมพื้นที่มูลฝอยด้วยพลาสติกให้มิดชิด
	
รูปที่ 11 การคัดแยกเศษวัสดุจากการรื้อถอนไปยังศูนย์กำจัดวัสดุก่อสร้างอ่อนนุชหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตกำจัด	รูปที่ 11 (ต่อ) การคัดแยกเศษวัสดุจากการรื้อถอนไปยังศูนย์กำจัดวัสดุก่อสร้างอ่อนนุชหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตกำจัด
	
รูปที่ 12 บันทึกรายชื่อข้อมูลปริมาณขยะรื้อถอนและใบเสร็จรับเงิน	รูปที่ 13 สัญญาณจราจร ไฟกระพริบ

	
รูปที่ 14 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ	รูปที่ 14 (ต่อ) ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก	รูปที่ 15 (ต่อ) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก
	
รูปที่ 16 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ	รูปที่ 16 (ต่อ) พื้นที่จอดรถภายในโครงการ

	
รูปที่ 17 กองเก็บวัสดุก่อสร้าง	รูปที่ 17 (ต่อ) กองเก็บวัสดุก่อสร้าง
	
รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	รูปที่ 18 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
	
รูปที่ 18 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	รูปที่ 18 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

	
รูปที่ 18 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	รูปที่ 18 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
	
รูปที่ 19 จุดน้ำดื่ม น้ำสะอาด	รูปที่ 19 (ต่อ) จุดน้ำดื่ม น้ำสะอาด
	
รูปที่ 20 จุดนั่งพัก	รูปที่ 20 (ต่อ) จุดนั่งพัก

	
รูปที่ 21 เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ 21 (ต่อ) เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	
รูปที่ 22 ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี พร้อมป้ายแนะนำ วิธีการใช้งานและการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน	รูปที่ 22 (ต่อ) ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี พร้อมป้ายแนะนำ วิธีการใช้งานและการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน
	
รูปที่ 23 กิจกรรม CSR	รูปที่ 23 (ต่อ) กิจกรรม CSR

	
รูปที่ 24 ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ	รูปที่ 24 (ต่อ) ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ
	
รูปที่ 24 (ต่อ) ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ	รูปที่ 24 (ต่อ) ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ
	
รูปที่ 24 (ต่อ) ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ	รูปที่ 24 (ต่อ) ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ

	
รูปที่ 24 (ต่อ) ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ	รูปที่ 24 (ต่อ) ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ
	
รูปที่ 24 (ต่อ) ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ	รูปที่ 24 (ต่อ) ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ
	
รูปที่ 24 (ต่อ) ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ	รูปที่ 24 (ต่อ) ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานสม่ำเสมอ

 พิกัด: 23.851174, 101.429341, 40 เมตร GMT+7 478 674224, 1512706 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ	 พิกัด: 23.851174, 101.429341, 40 เมตร GMT+7 478 674224, 1512706 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ
รูปที่ 25 ห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน	รูปที่ 25 (ต่อ) ห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน
 พิกัด: 23.851174, 101.429341, 40 เมตร GMT+7 478 674224, 1512706 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ	 พิกัด: 23.851174, 101.429341, 40 เมตร GMT+7 478 674224, 1512706 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ
รูปที่ 26 ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ	รูปที่ 26 (ต่อ) ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ
 พิกัด: 23.851174, 101.429341, 40 เมตร GMT+7 478 674224, 1512706 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ	 พิกัด: 23.851174, 101.429341, 40 เมตร GMT+7 478 674224, 1512706 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ
รูปที่ 27 คนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน	รูปที่ 27 (ต่อ) คนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน

	
รูปที่ 27 (ต่อ) คนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม เป็นประจำทุกวัน	รูปที่ 28 คนงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน
	
รูปที่ 28 (ต่อ) คนงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	รูปที่ 28 (ต่อ) คนงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน
	
รูปที่ 28 (ต่อ) คนงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	รูปที่ 28 (ต่อ) คนงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน

	
รูปที่ 29 คนงานดูแลรักษาความสะอาดที่พักรถทุกวัน เป็นประจำทุกวัน	รูปที่ 29 (ต่อ) คนงานดูแลรักษาความสะอาดที่พักรถทุกวัน เป็นประจำทุกวัน
	
รูปที่ 30 จุดสูบบุหรี่	รูปที่ 30 (ต่อ) จุดสูบบุหรี่
	
รูปที่ 31 คนงานคัดแยกวัสดุรีไซเคิลเป็นประจำทุกวัน	รูปที่ 31 (ต่อ) คนงานคัดแยกวัสดุรีไซเคิลเป็นประจำทุกวัน

 30/04/2026 16:11	 06/05/2026 15:23
รูปที่ 32 พื้นที่จัดเก็บวัสดุรื้อถอน	รูปที่ 32 (ต่อ) พื้นที่จัดเก็บวัสดุรื้อถอน
 23 เม.ย. 2569 10:04:25 47P 674090 1512700 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	 23 เม.ย. 2569 10:02:19 47P 674090 1512702 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 33 ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมีไวไฟ	รูปที่ 33 (ต่อ) ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมีไวไฟ
 พินิจฉวี 23 เม.ย. 2569 10 นาฬิกา 10 นาที 22 วินาที GMT+7 47P 674090 1512700 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ	 พินิจฉวี 23 เม.ย. 2569 10 นาฬิกา 31 นาที 47 วินาที GMT+7 47P 674224 1512701 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ
รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่/ช่างเทคนิคตรวจสอบระบบไฟฟ้า	รูปที่ 35 อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

	
รูปที่ 36 พื้นที่รวมขยะ/เศษวัสดุก่อสร้างก่อนนำไปกำจัด	รูปที่ 37 กิจกรรม Safety Talk/Morning Talk
	
รูปที่ 37 (ต่อ) กิจกรรม Safety Talk/Morning Talk	รูปที่ 37 (ต่อ) กิจกรรม Safety Talk/Morning Talk
	
รูปที่ 37 (ต่อ) กิจกรรม Safety Talk/Morning Talk	รูปที่ 37 (ต่อ) กิจกรรม Safety Talk/Morning Talk



รูปที่ 37 (ต่อ) กิจกรรม Safety Talk/Morning Talk




รูปที่ 38 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง




รูปที่ 39 ทางเข้า-ออก 1 แห่ง เชื่อมกับถนนการะจำยอม ถนนสุขุมวิท และถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข)




รูปที่ 39 (ต่อ) ทางเข้า-ออก 1 แห่ง เชื่อมกับถนนการะจำยอม ถนนสุขุมวิทและถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข)



รูปที่ 40 จัดวางตำแหน่งแขนของทาวเวอร์เครน



รูปที่ 41 เสาค้ำอาคาร

	
รูปที่ 42 ติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของดิน	รูปที่ 42 (ต่อ) ติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของดิน
	
รูปที่ 43 กำหนดเส้นทางวิ่งของรถปูน	รูปที่ 44 จัดเตรียมพื้นที่กองดินให้อยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ 44 (ต่อ) จัดเตรียมพื้นที่กองดินให้อยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ	รูปที่ 45 ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด

	
รูปที่ 45 (ต่อ) ตู้ซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด	รูปที่ 46 วิศวกรควบคุมงานทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน
	
รูปที่ 46 (ต่อ) วิศวกรควบคุมงานทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน	รูปที่ 47 ถังสำรองน้ำใช้
	
รูปที่ 47 (ต่อ) ถังสำรองน้ำใช้	รูปที่ 48 ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ

	
รูปที่ 48 (ต่อ) ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ	รูปที่ 49 รางระบายน้ำคอนกรีต
	
รูปที่ 50 ขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอน	รูปที่ 51 กำแพงกันดินชนิดหล่อเป็นกรีต
	
รูปที่ 51 (ต่อ) กำแพงกันดินชนิดหล่อเป็นคอนกรีต	รูปที่ 52 ถังรองรับมูลฝอยฝาปิดมิดชิด





รูปที่ 56 (ต่อ) ใช้กล้องสำรวจ (TOTAL STATION) ที่มีคุณภาพสูง ในการกำหนดพิกัดต่าง ๆ



รูปที่ 57 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการ



รูปที่ 57 (ต่อ) ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการ



รูปที่ 58 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน



รูปที่ 59 ป้ายจำกัดความเร็วรถ ไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ 59 (ต่อ) ป้ายจำกัดความเร็วรถ ไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง

	
รูปที่ 59 (ต่อ) ป้ายจำกัดความเร็วรถ ไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง	รูปที่ 60 ป้ายช่วงเวลาการขนส่งวัสดุ อยู่ในช่วงเวลากฎหมายกำหนด
	
รูปที่ 61 ป้ายชื่อโครงการ	รูปที่ 62 ป้ายจราจรชั่วคราว
	
รูปที่ 62 (ต่อ) ป้ายจราจรชั่วคราว	รูปที่ 62 (ต่อ) ป้ายจราจรชั่วคราว


	
รูปที่ 62 (ต่อ) ป้ายจราจรชั่วคราว	รูปที่ 63 ป้ายโปรตรัมมีตรึงมีรถบรรทุกเข้า-ออก
	
รูปที่ 64 ป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก	รูปที่ 65 ป้ายห้ามจุดไฟเผาขยะ/ประกอบอาหาร/จุดเทียน
	
รูปที่ 66 ป้ายห้ามสูบบุหรี่	รูปที่ 67 ป้ายสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน


 วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาเริ่มปฏิบัติงาน 08.00 - 17.00 น. ห้ามขุดดินและงานอื่นในอาคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาการทำงาน โครงการ Life Udomsuk Station วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาเริ่มปฏิบัติงาน 08.00 - 17.00 น. เวลาการทำงานช่วงเวลาวิป/สัปดาห์ 17.00 - 20.00 น. ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีการทำงาน กำหนดเวลาการขนส่งวัสดุ	 กำหนดเวลาการทำงาน โครงการ Life Udomsuk Station วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาเริ่มปฏิบัติงาน 08.00 - 17.00 น. ห้ามขุดดินและงานอื่นในอาคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาการทำงาน
รูปที่ 68 ป้ายกำหนดช่วงเวลาการทำงาน	รูปที่ 69 ป้ายกำหนดช่วงเวลาขุดดิน
 โครงการ Life Udomsuk Station เส้นทางรถบรรทุก	 สารบัญ
รูปที่ 70 ระบุเส้นทางรถบรรทุก	รูปที่ 71 ป้ายแนะนำวิธีการปฏิบัติตน เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
 ปิดน้ำทุกครั้ง หลังเลิกใช้ SAVE WATER	 ปิดน้ำทุกครั้ง หลังเลิกใช้ SAVE WATER
รูปที่ 72 ป้ายรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	รูปที่ 72 (ต่อ) ป้ายรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด

 23 เม.ย. 2569 10:01:41 47P 674072 1512701 เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร	 23 เม.ย. 2569 11:00:44 23 นาที 41 วินาที GMT+7 47P 674072 1512701 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ
รูปที่ 73 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ	รูปที่ 73 (ต่อ) ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ
 23 เม.ย. 2569 10:01:41 23 นาที 10 วินาที GMT+7 47P 674111 1512770 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ	
รูปที่ 74 ป้ายห้ามจอดรถเพื่อรอการขนส่งสินค้า	รูปที่ 75 ป้ายห้ามทาสีหรือพ่นสีบริเวณที่มีการเชื่อมต่อโลหะ
	
รูปที่ 76 บ้านพักคนงาน	รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน

	
รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน	รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน	รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน	รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน

	
รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน	รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน	รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน	รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน

	
รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน	รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 76 (ต่อ) บ้านพักคนงาน	รูปที่ 77 เสาค้ำอาคาร
	
รูปที่ 77 (ต่อ) เสาค้ำอาคาร	รูปที่ 77 (ต่อ) เสาค้ำอาคาร

	
รูปที่ 77 (ต่อ) เสาค้ำอาคาร	รูปที่ 77 (ต่อ) เสาค้ำอาคาร
	
รูปที่ 77 (ต่อ) เสาค้ำอาคาร	รูปที่ 77 (ต่อ) เสาค้ำอาคาร
	
รูปที่ 78 ไฟส่องสว่างบริเวณทาวเวอร์เครน	รูปที่ 79 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ

	
รูปที่ 80 จุดรวมพล	รูปที่ 81 กิจกรรม 5 ส.
	
รูปที่ 82 พื้นที่ล้างล้อ	รูปที่ 83 บ่อดักตะกอนดิน
	
รูปที่ 84 ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ	รูปที่ 85 รถบรรทุกในการขนย้ายวัสดุ ต้องมีการผูกมัดอย่างหนาแน่น



รูปที่ 86 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ
ของคณงานในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 87 หมายเลขแจ้งเตือนฉุกเฉิน