

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Dusit Central Park (ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค)

ดำเนินการโดย บริษัท วิมานสุริยา จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569



รูปที่ 1 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดผิวจราจร



รูปที่ 3 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ 5 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ



รูปที่ 7 สันนูลลดความเร็ว



รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่สูบน้ำไขมันระบบบำบัด



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเส้นประปา



รูปที่ 12 ติดป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 13 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่สูบล้างถนน



รูปที่ 15 ขุดลอกดินตะกอน




รูปที่ 16 ไม้กั้นบริเวณพื้นที่ทำงาน



รูปที่ 17 บัดักตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 18 ถังขยะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 20 ห้องพักขยะมูลฝอย




รูปที่ 21 พัดลมระบายอากาศ



รูปที่ 22 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 23 ท่อรวบรวมน้ำห้องขยะมูลฝอย



รูปที่ 24 เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย



รูปที่ 25 รถขยะมูลฝอยเขตบางรัก




รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 27 ระบบไฟฟ้า



รูปที่ 28 เครื่องตรวจจับความร้อน



รูปที่ 29 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 30 สัญญาณแจ้งเหตุ



รูปที่ 31 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 32 ถังดับเพลิง



รูปที่ 33 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง



รูปที่ 34 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง




รูปที่ 35 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 36 ประตูหนีไฟ



รูปที่ 37 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ



รูปที่ 38 จุดรวมพล



รูปที่ 39 ป้ายบอกทางหนีไฟ




รูปที่ 40 ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Generator)



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 42 ระบบปรับอากาศ



รูปที่ 43 ปล่องระบายอากาศ





รูปที่ 44 ป้ายแนะนำจราจร




รูปที่ 45 สัญลักษณ์บนพื้นถนน



รูปที่ 46 จุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร




รูปที่ 47 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 48 ผู้รับ-คืนบัตรจอดรถ




รูปที่ 49 กระจกโค้งจราจร



รูปที่ 50 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)




รูปที่ 51 ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก




รูปที่ 52 ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 52 (ต่อ) ดูแลพื้นที่สีเขียว




รูปที่ 53 หลอดประหยัดไฟ (LED)



รูปที่ 54 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร



รูปที่ 55 ไฟส่องสว่างกลางแจ้ง



รูปที่ 55 (ต่อ) ไฟส่องสว่างกลางแจ้ง



รูปที่ 56 รูปแบบตัวอาคาร




รูปที่ 57 เครื่องปรับอากาศชนิดประหยัดไฟฟ้า



รูปที่ 58 ติดป้ายอุณหภูมิประหยัดไฟฟ้า



รูปที่ 60 ร้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 60 (ต่อ) ร้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 61 ล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำ



รูปที่ 62 กำจัดพาหะนำโรค



รูปที่ 63 ตะแกรงท่อระบายน้ำ

 รูปที่ 64 เครื่องสแกนโลหะ	เรียน ทีมที่เกี่ยวข้อง ขอแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ขณะขึ้นรถออกจาก Central Park ผ่านทางออกมุ่งหน้าไปยังถนน สีลม และเมื่อถึงบริเวณ วงเวียนใหญ่ ได้พบว่ามี หลุมท่อน้ำขนาดประมาณ 20 เซนติเมตร อยู่บนพื้นผิวจราจรในขณะที่ยังมีรถติดอยู่ด้านหลังรถคันที่เจอหลุมดังกล่าว ทำให้เกิดอุบัติเหตุและสร้างความเสียหายแก่รถยนต์ รวมถึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางรายอื่น และขอความร่วมมือทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ และดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขหลุมท่อน้ำดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นอีก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว พร้อมแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันในอนาคต ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งข้อมูลกลับมายังแผนก Service Center ภายใน 2 วันทำการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รูปที่ 65 ร้องเรียนผ่าน call center
 รูปที่ 66 ขยะรีไซเคิล	 รูปที่ 67 รางระบายน้ำ
 รูปที่ 68 ป้ายบอกความลึก	 รูปที่ 69 มีหลอดไฟ/แสงสว่างทั่วสระว่ายน้ำ

 รูปที่ 69 ป้ายแนะนำการใช้ตู้ดับเพลิง	 รูปที่ 70 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง
---	---