

# รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โครงการ วีไอพี คอนโด กะตะ  
(ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท ภูเก็ตไนน์ โอเคย์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด  
หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
โทรศัพท์ 076-336-100



จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ วีไอพี คอนโด กะตะ  
(ระยะดำเนินการ)

บริษัท ภูเก็ตไนน์ โอเคย์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน  
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
โทรศัพท์ 076-336-100

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0-2760-3000 โทรสาร 0-2760-3197 [www.alsglobal.com](http://www.alsglobal.com)

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ วิไอพี คอนโด กะตะ (ระยะดำเนินการ)

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569


หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษา  
ด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วิไอพี คอนโด กะตะ (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ภูเก็ตไนน์ โอเคย์ ดีเวลลอปเม้นต์  
จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

( ) กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569

( ) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

| ผู้จัดทำรายงาน    |                | ลายมือชื่อ                                                                           | ตำแหน่ง                                                    |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| นายศรายุทธ        | จิตรานนท์      |  | ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์                           |
| นางสาวกนกกร       | เอนก           |  | ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์                           |
| นายสุริยา         | สอนแก้ว        |  | ผู้จัดการอาวุโส                                            |
| นางสาวปรังค์ทิพย์ | กิจไพศาลศักดิ์ |  | ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบ<br>มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม |
| นางสาวสกลรัตน์    | ภาคภูมิ        |  | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม                                      |

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสาวยุพาพร จันทรเปล่ง)



ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ วิไอพี คอนโด กะตะ (ระยะดำเนินการ)**

1. ชื่อโครงการ โครงการ วิไอพี คอนโด กะตะ (ระยะดำเนินการ)
2. สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ภูเก็ตไนน์ โอเคย์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
5. โทรศัพท์ 09-3646-7204 โทรสาร -  
Email pachaen@grandkatavip.com
6. จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
7. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/9928
8. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569
9. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานบทที่ 1 บทนำ

## สารบัญ

| เรื่อง                                         | หน้า |
|------------------------------------------------|------|
| สารบัญ                                         | ก    |
| สารบัญตาราง                                    | ง    |
| สารบัญรูป                                      | ฉ    |
| สารบัญภาพ                                      | ช    |
| บทที่ 1 บทนำ                                   | 1-1  |
| 1.1 ความเป็นมาของโครงการ                       | 1-1  |
| 1.2 วัตถุประสงค์                               | 1-1  |
| 1.3 ขอบเขตการดำเนินการ                         | 1-2  |
| 1.3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 1-2  |
| 1.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | 1-2  |
| 1.4 รายละเอียดโครงการ                          | 1-2  |
| 1.4.1 ขนาดและที่ตั้งโครงการ                    | 1-2  |
| 1.4.2 การคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการ            | 1-4  |
| 1.4.3 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ          | 1-6  |
| 1.4.4 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์      | 1-6  |
| 1.4.5 ระบบสาธารณูปโภค                          | 1-7  |
| 1.4.5.1 ถนนและการจราจร                         | 1-7  |
| 1.4.5.2 น้ำใช้                                 | 1-10 |
| 1.4.5.3 น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล                   | 1-11 |
| 1.4.5.4 ระบบระบายน้ำ                           | 1-12 |
| 1.4.5.5 การจัดการขยะและมูลฝอย                  | 1-13 |
| 1.4.5.6 ระบบไฟฟ้า                              | 1-13 |
| 1.4.5.7 ระบบระบายอากาศ                         | 1-14 |
| 1.4.5.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย                    | 1-15 |
| 1.4.6 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ           | 1-20 |
| 1.4.7 การจัดการสระว่ายน้ำ                      | 1-21 |
| 1.4.8 พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่สีเขียว       | 1-22 |

## สารบัญ (ต่อ)

| เรื่อง                                                                                                                      | หน้า       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                      | <b>2-1</b> |
| 2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ                                                                                                    | 2-1        |
| 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                  | 2-1        |
| <b>บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>                                                         | <b>3-1</b> |
| 3.1 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ                                                                                                | 3-13       |
| 3.1.1 คุณภาพน้ำใช้                                                                                                          | 3-13       |
| 3.1.2 คุณภาพน้ำทิ้ง                                                                                                         | 3-13       |
| 3.1.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ                                                                                                   | 3-13       |
| 3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                     | 3-14       |
| 3.2.1 การเกิดแผ่นดินไหว                                                                                                     | 3-14       |
| 3.2.2 การคมนาคมขนส่ง                                                                                                        | 3-14       |
| 3.2.3 การใช้น้ำ                                                                                                             | 3-15       |
| 3.2.4 การระบายน้ำ                                                                                                           | 3-30       |
| 3.2.5 การจัดการน้ำเสีย                                                                                                      | 3-30       |
| 3.2.6 การจัดการมูลฝอย                                                                                                       | 3-50       |
| 3.2.7 การป้องกันอัคคีภัย                                                                                                    | 3-50       |
| 3.2.8 สุขภาพ                                                                                                                | 3-51       |
| 3.2.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                             | 3-51       |
| 3.2.10 สระว่ายน้ำ                                                                                                           | 3-52       |
| <b>บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ<br/>    มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b> | <b>4-1</b> |
| 4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                | 4-1        |
| 4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                   | 4-1        |

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก

#### ภาคผนวก ก สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1 สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ วิโอพี คอนโด กะตะ ของบริษัท ภูเก็ตไนน์ โอเคย์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด  
ตามหนังสือ ที่ ทส. 1009.5/9928 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

ภาคผนวก ก-3 สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อหน่วยงานราชการ

#### ภาคผนวก ข เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1 เอกสารขอความอนุเคราะห์บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ภาคผนวก ข-2 แผนฉุกเฉินและเอกสารซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2569

ภาคผนวก ข-3 เอกสารรับรองการตรวจสอบอาคาร

ภาคผนวก ข-4 เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำ

ภาคผนวก ข-5 เอกสารตรวจสอบการระบายน้ำ

ภาคผนวก ข-6 บุคลากรควบคุมดูแลการจัดการน้ำเสียของโครงการ

ภาคผนวก ข-7 เอกสารการสูบน้ำจากตะกอน

ภาคผนวก ข-8 เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก ข-9 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย และเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย

ภาคผนวก ข-10 การพิจารณารับคนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน

ภาคผนวก ข-11 เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ข-12 ระเบียบการพักอาศัย

ภาคผนวก ข-13 แบบบันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ภาคผนวก ข-14 แผนการฉีดพ่นยา

ภาคผนวก ข-15 เอกสารการบันทึกค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน

#### ภาคผนวก ค ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์

ภาคผนวก ง เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

ภาคผนวก จ สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

## สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-1      | สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วิโอพี คอนโด กะตะ (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ภูเก็ตไนน์ โอเคย์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 |
| 3-1      | รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                         |
| 3-2      | วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                  |
| 3-3      | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                                                                                         |
| 3-4      | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ บริเวณถังเก็บน้ำดิบ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                                                                                  |
| 3-5      | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ บริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                                                             |
| 3-6      | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของโครงการ (ตึกA) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                       |
| 3-7      | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของโครงการ (ตึกB) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                       |
| 3-8      | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของโครงการ (ตึกA) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                                    |
| 3-9      | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของโครงการ (ตึกB) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                                    |
| 3-10     | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระเหยน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2569                                                                                                                                        |
| 3-11     | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระเหยน้ำ ระเหยน้ำของโครงการ (ตึกA) ประจำปี พ.ศ. 2569                                                                                                              |
| 3-12     | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระเหยน้ำ ระเหยน้ำของโครงการ (ตึกB) ประจำปี พ.ศ. 2569                                                                                                              |
| 3-13     | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระเหยน้ำ ระเหยน้ำของโครงการ (ตึกA) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                                                          |
| 3-14     | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระเหยน้ำ ระเหยน้ำของโครงการ (ตึกB) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                                                          |

## สารบัญตาราง (ต่อ)

| ตารางที่                                                                                                                                                                                            | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3-15 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำของโครงการ (ตึกA)<br>ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                                                                  | 3-68 |
| 3-16 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำของโครงการ (ตึกB)<br>ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                                                                  | 3-71 |
| 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>โครงการ วิไอพี คอนโด กะตะ (ระยะดำเนินการ)<br>ของบริษัท ภูเก็ตไนน์ โอเคย์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัดระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 | 4-2  |

## สารบัญรูป

| รูปที่ |                                                                                                                                   | หน้า |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1-1    | ที่ตั้งโครงการ ของโครงการ วิไอพี คอนโด กะตะ                                                                                       | 1-3  |
| 1-2    | เส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ                                                                                                      | 1-5  |
| 1-3    | ผังแสดงทิศทางการเดินทางและตำแหน่งที่จอดรถชั้นใต้ดิน                                                                               | 1-8  |
| 1-4    | ผังแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ                                                                                                   | 1-23 |
| 3-1    | กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                                  | 3-20 |
| 3-2    | กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569<br>บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ (ตึกA) | 3-44 |
| 3-3    | กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569<br>บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ (ตึกB) | 3-47 |
| 3-4    | กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566-2569                                                             | 3-57 |
| 3-5    | กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569                                                           | 3-74 |

## สารบัญภาพ

| ภาพที่ | หน้า                                                 |
|--------|------------------------------------------------------|
| 1-1    | ระบบการจราจรของโครงการ                               |
| 1-2    | ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ                        |
| 2-1    | พื้นที่สีเขียวและการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ   |
| 2-2    | กำแพงกันดิน 3.0 เมตร                                 |
| 2-3    | ท่อระบายน้ำฝน                                        |
| 2-4    | บ่อหน่วงน้ำ                                          |
| 2-5    | ป้ายบอกเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล                      |
| 2-6    | หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน                               |
| 2-7    | ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแผนกต้อนรับส่วนหน้า           |
| 2-8    | ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ         |
| 2-9    | ป้ายจำกัดความเร็วและป้ายสัญลักษณ์จราจร               |
| 2-10   | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                          |
| 2-11   | การทำความสะอาดถนนภายในโครงการ                        |
| 2-12   | ลำราง                                                |
| 2-13   | พื้นที่จอดรถสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการและผู้มาเยี่ยม |
| 2-14   | ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ                  |
| 2-15   | พื้นที่จอดรถและป้ายแสดงที่จอดรถยนต์ของโครงการ        |
| 2-16   | บ่อน้ำบาดาล                                          |
| 2-17   | ถังเก็บน้ำสำรอง                                      |
| 2-18   | การหาเคลือบผิวโครงสร้างถังน้ำประปาด้วยไฮโดรซิล       |
| 2-19   | ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำและประหยัดไฟ                     |
| 2-20   | การขุดลอกตะกอน                                       |
| 2-21   | ตะแกรงดักมูลฝอย                                      |
| 2-22   | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                     |
| 2-23   | มิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสีย                              |
| 2-24   | ถังขยะแยกประเภท                                      |
| 2-25   | ห้องพักขยะ                                           |
| 2-26   | การรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพัก                       |
| 2-27   | ทำความสะอาดห้องพักขยะ ห้องพัก ห้องส้วมและห้องอาบน้ำ  |

## สารบัญภาพ (ต่อ)

| ภาพที่                                                | หน้า |
|-------------------------------------------------------|------|
| 2-28 หม้อแปลงไฟฟ้า                                    | 2-67 |
| 2-29 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง                          | 2-67 |
| 2-30 Circuit Breaker : CB                             | 2-67 |
| 2-31 ภาพถ่ายป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง                      | 2-67 |
| 2-32 ไฟส่องสว่างแบบประหยัดพลังงาน                     | 2-67 |
| 2-33 พนักงานทำความสะอาด ดูแลหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลาง   | 2-68 |
| 2-34 อุปกรณ์เตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย | 2-68 |
| 2-35 ป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง                | 2-70 |
| 2-36 การตรวจสอบการระบายอากาศ                          | 2-70 |
| 2-37 กล้องรับเรื่องร้องเรียน                          | 2-71 |
| 2-38 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด                             | 2-71 |
| 2-39 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น                        | 2-71 |
| 2-40 การตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยและอุปกรณ์แจ้งเตือน     | 2-72 |
| 2-41 สระว่ายน้ำของโครงการ                             | 2-73 |
| 2-42 รางระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ                         | 2-74 |
| 2-43 ป้ายแสดงความลึกของสระว่ายน้ำ                     | 2-74 |
| 2-44 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ                   | 2-74 |
| 2-45 พื้นที่ล้างตัวประจำสระว่ายน้ำ                    | 2-74 |
| 2-46 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ                 | 2-75 |
| 2-47 การทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ       | 2-75 |
| 2-48 อาคารที่มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง       | 2-76 |
| 2-49 การฉีดพ่นยาภายในและบริเวณห้องพัก                 | 2-76 |
| 2-50 ก๊อกน้ำสนาม จากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว        | 2-77 |
| 2-51 สัญลักษณ์และป้ายบอกทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ         | 2-77 |
| 2-52 ระเบียงห้องพัก                                   | 2-78 |

## สารบัญภาพ (ต่อ)

| ภาพที่ | หน้า                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3-1    | แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใช้                                              |
| 3-2    | แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง                                             |
| 3-3    | แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2569                     |
| 3-3    | แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 |