



ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฟลิน เฟลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ๗7.1 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗7.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รูปที่ ๗7.3 ป้ายสำเนาทะเบียนกรมธรรม์ประกันภัย



รูปที่ ๗7.4 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ ก่อนก่อสร้าง




รูปที่ ๗7.5 ผ่านหน้าจอแสดงผล แบบเรียลไทม์ ติดตั้งไว้ด้านหน้าโครงการริมซอยรัชสิด-นครนายก 8



รูปที่ ๗7.6 รั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.7 รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป	รูปที่ ๗7.8 กล่องรับความคิดเห็น
	
รูปที่ ๗7.9 คนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น	
	
รูปที่ ๗7.10 ผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet (แบบกันไฟลาม)	
	
รูปที่ ๗7.11 บริเวณหัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles)	
	
รูปที่ ๗7.12 ป้ายผลการตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.13 ป้ายห้ามเผาขยะ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.14 ประตูปากทางเข้า-ออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา	รูปที่ ๗7.15 พนักงานคอยดูแลความเป็นระเบียบ และกวาดความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.16 ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย	รูปที่ ๗7.17 ล้างล้อรถก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.18 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์	
	
รูปที่ ๗7.19 แผ่นกันเสียง	
	
รูปที่ ๗7.20 บ่อตกขยะ ตะกอนดิน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชสิต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.21 ห้องน้ำแบบสำเร็จรูป	รูปที่ ๗7.22 ช่างเทคนิคประจำโครงการ
	
รูปที่ ๗7.23 พนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.24 การกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	รูปที่ ๗7.25 สำรองน้ำใช้
	
รูปที่ ๗7.26 ป้ายใช้น้ำอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.27 ถังรองรับมูลฝอย
	
รูปที่ ๗7.28 ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ และคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง	รูปที่ ๗7.29 ป้ายใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพลิน เพลิน พลาสติก คอนโดมิเนียม รังสิต-พิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.30 ถังดับเพลิงเคมี



รูปที่ ๗7.31 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ ๗7.32 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกจราจร บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ ๗7.33 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรบริเวณปากซอยรังสิต - นครนายก 8 เฉพาะช่วงที่มีรถจากพื้นที่ก่อสร้าง เข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง





รูปที่ ๗7.34 พื้นที่จอดรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ๗7.35 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพลิน เพลิน พลาสติก คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.36 สัญญาณไฟเตือนกระพริบ	รูปที่ ๗7.37 ป้ายห้ามจอดรถ
	
รูปที่ ๗7.38 กล้องวงจรปิด (CCTV) ใ้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	
	
รูปที่ ๗7.39 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด	รูปที่ ๗7.40 ชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อสกุลรหัสคนงาน แผนกที่สังกัด
	
รูปที่ ๗7.41 Morning talk และอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.42 ตรวจสอบภาพคนงาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568



รูปที่ ผ7.43 ห้องน้ำ ห้องส้วมชาย-หญิง



รูปที่ ผ7.44 ไฟฟ้าส่องสว่าง

รูปที่ ผ7.45 หัวหน้าคนงาน



รูปที่ ผ7.46 ป้ายกฎระเบียบการปฏิบัติภายในพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ ผ7.47 ห้องพักคนงาน







รูปที่ ผ7.48 ถังเก็บน้ำใช้ บริเวณห้องพักคนงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพลิน เพลิน พลาสติก คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 		รูปที่ ผ7.49 ห้องน้ำชาย-หญิง และลานอาบน้ำ บริเวณห้องพักคนงาน
		รูปที่ ผ7.50 บ่อซึม บริเวณห้องพักคนงาน รูปที่ ผ7.51 รางระบายน้ำฝน บริเวณห้องพักคนงาน
		รูปที่ ผ7.52 ถังมูลฝอย บริเวณห้องพักคนงาน
		รูปที่ ผ7.53 ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณห้องพักคนงาน
		รูปที่ ผ7.53 ถังดับเพลิงมือถือ บริเวณห้องพักคนงาน


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฟลิน เฟลิน พลาสติก คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
		
รูปที่ ๗7.55 ป้ายกฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน พร้อมกำหนดบทลงโทษ และกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกบ้านพักคนงาน		รูปที่ ๗7.56 กล้องวงจรปิดรอบบริเวณบ้านพักคนงาน
		
รูปที่ ๗7.57 รั้วล้อมรอบพื้นที่บ้านพักคนงาน		รูปที่ ๗7.58 ป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
		
รูปที่ ๗7.59 อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น		รูปที่ ๗7.60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง
		
รูปที่ ๗7.61 ป้าย "บริเวณนี้อยู่ภายใต้การจับภาพของกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง"		รูปที่ ๗7.62 หมุดระดับ (Bench mark)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รัชสิด-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร C
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.63 กล้องวัดมุม (Theodolite หรือ Total station)



รูปที่ ผ7.64 การสูบลิงปฏิกุล เดือนมิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.65 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ เมื่อเดือนมีนาคม 2569



รูปที่ ผ7.66 การตรวจสอบตะกอนที่สะสมในบ่อดักขยะ และชุดลอกตะกอน



รูปที่ ผ7.67 การก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน รอบระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ