


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ฃ7.1 ร้วคอนกรีตบล็อก รอบแนวเขตที่ดินสูง 2 ม.	รูปที่ ฃ7.2 สันนูน	
		
รูปที่ ฃ7.3 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ โดยฉีดล้างถนน		
		
รูปที่ ฃ7.4 ป้ายกรุณาดับเครื่องขณะจอดรอ	รูปที่ ฃ7.5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
		
		
รูปที่ ฃ7.6 พื้นที่สีเขียว		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.6 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)



รูปที่ ผ7.7 บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปที่ ผ7.8 ช่วงประจำโครงการ



รูปที่ ผ7.9 ช่วงประจำโครงการทำการตักกากไขมันออกจากบ่อดักไขมัน


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.10 ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา	
	
รูปที่ ๗7.11 ป้ายรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.12 บ่อหน่วงน้ำ
	
รูปที่ ๗7.13 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	รูปที่ ๗7.14 ถังรองรับมูลฝอย บริเวณด้านหน้าห้องสำนักงานนิติ
	
รูปที่ ๗7.15 ห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ ๗7.16 พนักงานทำความสะอาดรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.17 พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ ๗7.18 แม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่าง ๆ เช่น ตามทางเดินภายในแต่ละอาคาร



รูปที่ ๗7.19 ห้องเครื่องไฟฟ้า



รูปที่ ๗7.20 ป้ายรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ผ7.21 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	รูปที่ ผ7.22 ระบบท่อน้ำดับเพลิง	
		
รูปที่ ผ7.23 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)		
		
รูปที่ ผ7.24 หัวรับน้ำดับเพลิง		
		
รูปที่ ผ7.25 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ		
		
รูปที่ ผ7.26 บันไดหนีไฟ		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.27 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm control panel : FCP)	รูปที่ ผ7.28 Smoke detector
	
รูปที่ ผ7.29 Manual station	รูปที่ ผ7.30 Alarm bell
	
รูปที่ ผ7.31 จุดรวมคน	
	
รูปที่ ผ7.32 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.33 ป้ายสัญญาณจราจร และลูกศรแสดงทิศทาง



รูปที่ ผ7.34 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ ผ7.35 ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ ผ7.36 ที่จอดรถภายในพื้นที่นิติบุคคลอาคารชุด 1


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.37 ไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ ผ7.38 สีผนังภายนอกอาคาร



รูปที่ ผ7.39 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าทางเข้าอาคาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.40 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว