

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ๗.1 พนักงานคอยดูแลต้นไม้ และสวนหย่อม ภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ ๗.2 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” ไว้บริเวณลานจอดรถยนต์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ๗.๓ การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ ๗.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง

รูปที่ ๗.๕ บริเวณช่องเปิดโล่งชั้นลานจอดรถยนต์




รูปที่ ๗.๖ ป้าย “กรุณาอย่าเข้า”

รูปที่ ๗.๗ แผนภูมิองค์กร



รูปที่ ๗.๘ บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ



รูปที่ ๗.๙ ป้ายรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด

รูปที่ ๗.๑๐ ถังสำรองน้ำใต้ดิน


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.11 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	รูปที่ ผ7.12 ป้ายรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
	
รูปที่ ผ7.13 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส	รูปที่ ผ7.14 ถังขยะบริเวณหน้าลิฟท์ของแต่ละชั้น
	
รูปที่ ผ7.15 ขยะอันตรายโครงการจัดให้อยู่บริเวณลาดจอดรถชั้น 1	
	
รูปที่ ผ7.16 การเก็บขน-คัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้น	รูปที่ ผ7.17 ห้องพักขยะรวม
	
รูปที่ ผ7.18 พนักงานทำความสะอาดที่พักขยะรวม	รูปที่ ผ7.19 จุดจอดรถเก็บขนขยะ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.20 เจ้าหน้าที่คอยดูแลการจราจรบริเวณหน้าโครงการ	รูปที่ ๗7.21 มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย
    	
รูปที่ ๗7.22 เครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถ	
	
รูปที่ ๗7.23 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ๗7.24 ที่จอดรถของโครงการ
	
รูปที่ ๗7.25 การแบ่งเส้นช่องจราจร	รูปที่ ๗7.26 สติกเกอร์ติดรถผู้พักอาศัยของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.27 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ ผ7.28 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ


รูปที่ ผ7.29 ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.30 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

รูปที่ ผ7.31 ห้องออกกำลังกาย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.32 พื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ ผ7.33 ระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารโครงการ และรอบโครงการ



รูปที่ ผ7.34 อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบกริ่งสัญญาณ แบบใช้มือ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.35 เครื่องตรวจจับควัน	รูปที่ ผ7.36 เครื่องตรวจจับความร้อน
	
รูปที่ ผ7.37 ตู้หัวฉีดดับเพลิง	รูปที่ ผ7.38 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ผ7.39 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ บริเวณห้องเครื่องต่าง ๆ และห้องเครื่องไฟฟ้า	
	
รูปที่ ผ7.40 อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) บริเวณในห้องพักทางเดินสำนักงาน และลานจอดรถยนต์	
	
รูปที่ ผ7.41 บันไดหนีไฟ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ฌ7.42 ลิฟต์ดับเพลิง	รูปที่ ฌ7.43 ลานหนีไฟทางอากาศ	
		
รูปที่ ฌ7.44 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน		
		
รูปที่ ฌ7.45 ป้ายบอกทางหนีไฟ		
		
รูปที่ ฌ7.46 ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ และบอกตำแหน่งจุดที่อยู่อุปกรณ์ดับเพลิง	รูปที่ ฌ7.47 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.48 การจัดอบรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง เมื่อเดือนธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.49 ป้ายจุดรวมพล




รูปที่ ผ7.50 รั้วของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.51 อาคารของโครงการ



รูปที่ ผ7.52 การสูบล้างตะกอนออกจากบ่อเกรอะ และในบ่อเก็บตะกอน ในเดือนกรกฎาคม 2569