

สารบัญ

หน้า

สารบัญ

i

สารบัญตาราง

ii

สารบัญรูป

iii

บทที่ 1 บทนำและรายละเอียดโครงการ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 ที่ตั้งและการคมนาคมเข้าสู่โครงการ	1-2
1.3 ประเภทและขนาดของโครงการ	1-3
1.4 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-3
1.5 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ	1-4
1.6 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1-5
1.7 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1-5
1.8 การจัดการมูลฝอย	1-6
1.9 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1-7
1.10 ระบบป้องกันอัคคีภัย	1-8
1.11 ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ	1-10
1.12 พื้นที่สีเขียว	1-11
1.13 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน	1-12
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 วัตถุประสงค์	3-1
3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-11
3.4 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ	3-12
3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ในระยะดำเนินการ	3-14
ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบของโครงการ	
ภาคผนวก ข ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.5)	
ภาคผนวก ค ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวก ง หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	
ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบ	
ภาคผนวก ฉ เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ	

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ 2-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัย พนักงาน (ส่วนขยาย)	2-2
ตารางที่ 3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัก อาศัยพนักงาน (ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569	3-2
ตารางที่ 3-2	วิธีการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-11
ตารางที่ 3-3	ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัย พนักงาน (ส่วนขยาย) ของบริษัท ปรีษฐ์ เจริญชน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569	3-13
ตารางที่ 3-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำด้านหน้าโครงการ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน (ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569	3-15

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
รูปที่ 1-1	สภาพภายในพื้นที่โครงการ	1-12
รูปที่ 3-1	จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน (ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569	3-16