

ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม






ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	
รูปที่ 1 ป้ายชื่อโครงการ	รูปที่ 2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ 3 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุ	รูปที่ 4 ภาพถ่ายโครงการในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569
	
รูปที่ 5 จุดพักกองวัสดุก่อสร้าง	รูปที่ 6 เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ

 รูปที่ 6 (ต่อ) เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ	 รูปที่ 7 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
 รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	 รูปที่ 9 ทางเข้าโครงการ
 รูปที่ 10 เข้าพบบ้านข้างเคียง	 รูปที่ 11 รางระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ

	
รูปที่ 12 ห้องน้ำแยกชาย-หญิง	รูปที่ 13 ใบเสร็จการสูบล้างปฏิภูล
	
รูปที่ 14 สูบล้างปฏิภูล	รูปที่ 15 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก
	
รูปที่ 16 ใบเสร็จการเก็บขยะ	รูปที่ 18 ถังสำรองน้ำ

 รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด	 รูปที่ 20 ถังขยะมูลฝอย
 รูปที่ 21 พื้นที่สูบบุหรี่	 รูปที่ 22 ตู้ดับเพลิง
	
รูปที่ 22 (ต่อ) ถังดับเพลิง	

 ศ., พ.ศ. 15 2569 10:23:21 66 ซอยสาทร 6 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 ศ., พ.ศ. 15 2569 10:05:48 916/1 ซอยสาทร 6 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย
รูปที่23 ห้องสโตร์	รูปที่24 ผังเส้นทางหนีไฟ
 ศ., พ.ศ. 15 2569 10:07:22 40/5 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 15 พ.ศ. 2026 10:07:23 42 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย
รูปที่25 บันไดหนีไฟ	รูปที่26 เครื่องแจ้งเหตุไฟไหม้
 ศ., พ.ศ. 15 2569 10:09:30 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 15 พ.ศ. 2569 10:06:00 47P 665930 1517783 เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
รูปที่26 (ต่อ) เครื่องแจ้งเหตุไฟไหม้	

	
รูปที่ 27 พื้นที่จอดรถ	
	
รูปที่ 27 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ	รูปที่ 28 กล้องวงจรปิด
	
รูปที่ 28 (ต่อ) กล้องวงจรปิด	



รูปที่29 รถรับส่งคนงาน



รูปที่30 Safety Talk



รูปที่30 (ต่อ) Safety Talk



รูปที่31 บ้านพักคนงาน

