

เอกสารแนบ 5

ภาพถ่ายประกอบมาตรการ

รูปที่ 1 กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามสถานที่ต่างๆ



บริเวณวัดเขาคลองซอง



บริเวณสำนักงานของโครงการ



บริเวณบ้านหนองไร่



บริเวณบ้านบึงตาต้า



บริเวณศาลากลางบ้านหมอมุ่ย

รูปที่ 2 พื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองและสัญลักษณ์



พื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองจากขอบแปลงประทานบัตรระยะ 10 เมตร



พื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ 50 เมตร



พื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ 50 เมตร

รูปที่ 3 ป้ายแสดงข้อมูลพื้นที่โครงการ



รูปที่ 4 แนวต้นไม้เสริมและคันทำนบดินบริเวณขอบแปลงประทานบัตร





รูปที่ 5 ลักษณะหน้าเหมืองปัจจุบัน





รูปที่ 6 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ





รูปที่ 7 ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ



การปิดคลุมเครื่องไม่หิน



การปิดคลุมถังรับหินใหญ่



สเปรย์ฉีดพรมฝุ่นละออง



กำแพงป้องกันฝุ่นละออง



ฝาทรงบปลายสายพานลำเลียง

รูปที่ 8 เส้นทางการขนส่งแร่ช่วงทางสาธารณะและพื้นที่โครงการ



เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข รย. 3007



เส้นทางสาธารณะก่อนเข้าพื้นที่โครงการ



เส้นทางจากโรงโม่หินถึงทางหลวงหมายเลข รย. 5059



ทางเข้าพื้นที่โครงการ

รูปที่ 9 พื้นที่เก็บกองแร่



รูปที่ 10 จุดล้างล้อรถบรรทุกแร่



รูปที่ 11 รถเจาะระเบิดและรถเจาะย้อยหินใหญ่



รูปที่ 12 การปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่





รูปที่ 13 ป้ายเตือนเวลาการใช้วัตถุระเบิดและตารางเวลาระเบิดหินประจำวัน



รูปที่ 14 คุรระบายน้ำในพื้นที่โครงการ





รูปที่ 15 ป้ายเตือนห้ามทำการล่าสัตว์ / ห้ามเข้าใกล้ขอบบ่อเหมือง / ระวังพลัดตก



รูปที่ 16 ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก





รูปที่ 17 ป้ายจำกัดความเร็ว







รูปที่ 18 จุดชั่งน้ำหนักบรรทุกทุก



รูปที่ 19 บอร์ดภาพแผนงานด้านความปลอดภัย และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)



รูปที่ 20 การติดป้ายชื่อรถบรรทุกของโครงการ



รูปที่ 21 บ่อ Sump ของโครงการ



รูปที่ 22 การติดประกาศแผนการประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่และผลการตรวจวัด



บ้านบึงดาดำ



บ้านหมอมุ่ย



บ้านหนองไร่



วัดเขาลงซาง

รูปที่ 23 สภาพแวดล้อมของพื้นที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะ



น้ำดื่มที่สะอาด



ห้องน้ำ



ถังขยะตามจุดต่างๆ

รูปที่ 24 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยานพาหนะสำหรับลำเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน



ยานพาหนะสำหรับลำเลียงผู้ป่วย



อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รูปที่ 25 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน



รูปที่ 26 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 27 ป้ายนโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 28 ป้ายระวังผลตกจากที่สูง



รูปที่ 29 การสร้างรั้วหรือแนวรั้วกันรอบพื้นที่ขอบบ่อเหมือง



รูปที่ 30 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569



บ้านราษฎร์ทางทิศเหนือ



วัดเขาคลองซ่ง



บ้านริมเส้นทางขนส่งแร่



สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ

รูปที่ 31 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางการ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569



สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ

รูปที่ 32 การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569



บ้านราษฎรทางทิศเหนือ



วัดเขาคลองซ่ง



บ้านริมเส้นทางขนส่งแร่



สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ

รูปที่ 33 การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569



ขอบแปลงประทานบัตร



บ้านราษฎรทางทิศเหนือ



วัดเขาคลองซอ

รูปที่ 34 การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน ในวันที่ 1 มีนาคม 2569



บ่อ Sump ของโครงการ

รูปที่ 35 การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน ในวันที่ 1 มีนาคม 2569



บ่อบาดาลบ้านเขาคลองซอ

รูปที่ 36 ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นประชาชนสำหรับผลกระทบจากการทำเหมืองต่อระดับน้ำใต้ดินชุมชน





เพื่อให้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ของบริษัท ตีลาธาร จำกัด
 ประทานบัตรที่ 31024/16461