

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.1 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง



รูปที่ ผ7.2 พนักงานฉีดล้างถนนภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.3 ป้ายจราจรภายในโครงการ




รูปที่ ผ7.4 ระบบที่จอดรถแบบอัตโนมัติ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.5 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ ๗.6 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ๗.7 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ๗.8 ถังเก็บน้ำใต้ดิน





รูปที่ ๗.9 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ ๗.10 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.11 ล้างถังสำรองน้ำใช้	
	
รูปที่ ๗7.12 โฉนดกลุ่ม Official ของโครงการ	รูปที่ ๗7.13 ป้ายแจ้งกำหนดการทำงานล่วงหน้าบริเวณทางวิ่งรถ
	
รูปที่ ๗7.14 กรวยกันจราจร	รูปที่ ๗7.15 ถังรองรับมูลฝอย จำนวน 4 ถัง (ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย)
	
	
รูปที่ ๗7.16 พนักงานจัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยรวม	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.17 ห้องพักขยะรวมของโครงการ



รูปที่ ผ7.18 พื้นที่จอดรถขยะ



รูปที่ ผ7.19 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ผ7.20 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.21 ป้ายมาตรการประหยัดพลังงาน	รูปที่ ๗7.22 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire alarm control panel : FCP)
	
รูปที่ ๗7.23 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector: SD)	รูปที่ ๗7.24 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector : HD)
	
รูปที่ ๗7.25 ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย (Fire alarm manual station)	รูปที่ ๗7.26 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุแบบกริ่งสัญญาณ (Alarm bell)
	
รูปที่ ๗7.27 ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.28 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร




รูปที่ ผ7.29 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose cabinet)



รูปที่ ผ7.30 บันไดหนีไฟ (บันไดST01)



รูปที่ ผ7.31 บันไดหนีไฟ (บันไดST02)



รูปที่ ผ7.32 ไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณผนังชานพักบันได

รูปที่ ผ7.33 ป้ายบอกทางหนีไฟ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.34 ประตูหนีไฟของโครงการ



รูปที่ ผ7.35 จุดรวมพล



รูปที่ ผ7.36 ระบบ Gas detector บริเวณที่จอดรถอัตโนมัติ



รูปที่ ผ7.37 ช่องระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนีไฟ



รูปที่ ผ7.38 ช่องระบายอากาศบริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.39 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณ
ทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ ผ7.40 สติกเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ




รูปที่ ผ7.41 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ ผ7.42 ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ผ7.43 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ผ7.44 หลอดประหยัดไฟ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.45 ตัวอาคารให้มีพื้นที่เปิดรับแสงสว่างจากภายนอก



รูปที่ ผ7.46 กล้องวงจรปิด



รูปที่ ผ7.47 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด



รูปที่ ผ7.48 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร



รูปที่ ผ7.49 อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.50 อ่างล้างมือบริเวณล่างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ




รูปที่ ผ7.51 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า



รูปที่ ผ7.52 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.53 ห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน้ำ




รูปที่ ผ7.54 เจ้าหน้าที่ขจัดทำความสะอาดพื้นสระ และบริเวณรอบๆ บริเวณสระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.55 บริเวณสระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.56 รางระบายน้ำด้านมีฝาปิด



รูปที่ ผ7.57 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.59 ไฟส่องสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.60 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ เช่น ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CHAPTER CHULA-SAMYAN (แซปเตอร์ จุฬา-สามย่าน) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.61 ป้ายประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานี



รูปที่ ผ7.62 รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ