



ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.1 เจ้าหน้าที่ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ ผ7.2 ป้ายข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว

รูปที่ ผ7.3 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์




รูปที่ ผ7.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ.7.5 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นถนนภายในโครงการ



รูปที่ ผ.7.6 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.7 พัดลมดูดอากาศจากห้องพักมัลฝอยเปียก	รูปที่ ผ7.8 เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักมัลฝอยเปียก
	
รูปที่ ผ7.9 พนักงานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ ผ7.10 ไม่ค้ำยันต้นไม้
	
รูปที่ ผ7.11 ป้ายจำกัดความเร็ว	
	
	
รูปที่ ผ7.12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคาร	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ฎ7.13 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated sludge	รูปที่ ฎ7.14 เจ้าหน้าทีฝ่ายช่างประจำโครงการ
	
รูปที่ ฎ7.15 สุ่มตะกอนส่วนเกิน และไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ฎ7.16 ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ฎ7.17 บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 รูปที่ ผ7.18 ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางบริเวณชั้น 1 ของอาคาร	
 รูปที่ ผ7.19 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	
 รูปที่ ผ7.20 ป้ายชื่อโครงการ	 รูปที่ ผ7.21 กล้องวงจรปิด CCTV

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ฌ7.22 ไม้กั้นรถอัตโนมัติ	รูปที่ ฌ7.23 ติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ที่เข้าพักอาศัยภายในโครงการ
	
รูปที่ ฌ7.24 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้รถไฟฟ้า (BTS) ในการเดินทาง	รูปที่ ฌ7.25 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านติดโรงเรียนสยามสามไตรเพื่อความปลอดภัยต่อโรงเรียน
	
รูปที่ ฌ7.26 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	รูปที่ ฌ7.27 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
	
รูปที่ ฌ7.28 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

   	
รูปที่ ผ7.29 พนักงานทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย	
	
รูปที่ ผ7.30 จุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอย	รูปที่ ผ7.31 ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอย
	
รูปที่ ผ7.32 ระบบไฟฟ้ารวม	รูปที่ ผ7.33 หม้อแปลงไฟฟ้า
	
รูปที่ ผ7.34 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ โดยใช้หลอด LED	รูปที่ ผ7.35 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.36 ป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" และ "เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น"	รูปที่ ผ7.37 ถังเก็บน้ำใต้ดิน
	
รูปที่ ผ7.38 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	รูปที่ ผ7.39 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ
	
รูปที่ ผ7.40 บริเวณบ่อดิน เพื่อกำจัดมีเทนและละอองน้ำเสีย (Aerosol)	
	
รูปที่ ผ7.41 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ผ7.42 เครื่องสูบน้ำ
	
รูปที่ ผ7.43 ตะแกรงดักขยะที่บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	รูปที่ ผ7.44 การขุดลอกตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ำ ภายในโครงการ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.45 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ ผ7.46 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ ผ7.47 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.48 หัวรับน้ำดับเพลิง	รูปที่ ผ7.49 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ
	
รูปที่ ผ7.50 ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ	
	
รูปที่ ผ7.51 จุดรวมพล	
	
รูปที่ ผ7.52 ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดิน	รูปที่ ผ7.53 ประตูหนีไฟ เป็นประตูที่สามารถ Re-entry
	
รูปที่ ผ7.54 ตู้ FHC ด้านโรงเรียนสยามสามไตร	รูปที่ ผ7.55 ห้องออกกำลังกายของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.56 เจ้าหน้าที่ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ ผ7.57 ป้ายแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน