


ภาคผนวก ง

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมพาราด็อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



สภาพแวดล้อมโครงการ



รั้วรอบพื้นที่โครงการ



พื้นที่ภายนอกอาคาร

รูปที่ 2-1 สภาพแวดล้อมโครงการ และพื้นที่ภายนอกอาคาร

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
 ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ โรงแรมพาราด็อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์




เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร ทางเข้า-ออก



ป้ายจำกัดความเร็ว




พื้นที่จอดรถ



สัญลักษณ์จราจรภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 2-2 การจัดการด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมพาราด็อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 2-3 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมพาราไดซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 2-4 ระบบบำบัดน้ำเสียของทางโครงการ



รูปที่ 2-5 การนำน้ำทิ้งบางส่วนมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมพาราด็อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 2-6 การสูบล้างปลักและตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ



รูปที่ 2-7 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาและการระบายน้ำประจำโครงการ



รูปที่ 2-8 ป้ายรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 2-9 บริเวณพื้นที่บ่อน้ำของโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
 ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ โรงแรมพาราด็อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




ห้องพักขยะประจำชั้น



ห้องพักขยะรวมของโครงการ



การประสานงานสำนักงานเขตวัฒนา และ รถรับซื้อของเก่า



พนักงานจัดเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอย
 รูปที่ 2-10 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมพาราด็อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



ระบบไฟฟ้าของทางโครงการ



การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของทางโครงการ



เครื่องกำเนิดไฟฟ้า



การตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน



หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 กิโลวัตต์



ป้ายแจ้งเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง

รูปที่ 2-11 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
 ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ โรงแรมพาราด็อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



หัวรับน้ำดับเพลิง



เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



ระบบท่อเย็น



อุปกรณ์ชุดดับเพลิง



ถังดับเพลิง



ป้ายบอกวิธีการใช้ถังดับเพลิง



เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือกด



ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟภายในอาคาร

รูปที่ 2-12 การป้องกันอัคคีภัย

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมพาราด็อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



ประตูหนีไฟ



บันไดหนีไฟ



การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปที่ 2-12 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมพาราด็อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



การจัดตั้งถังก๊าซไว้บริเวณชั้นล่างภายนอกอาคาร



เอกสารแสดงรายชื่อผู้ดูแลพื้นที่จัดตั้งถังก๊าซ




ระบบแจ้งเตือนก๊าซรั่วและข้อปฏิบัติ



รูปที่ 2-12 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



ช่องระบายอากาศจากภายในอาคาร



หอผึ่งเย็นของทางอาคาร

รูปที่ 2-13 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมพาราด็อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 2-14 ป้ายชื่อโครงการและไฟส่องสว่างบริเวณแนวรั้วโครงการ



การเลือกใช้หลอดฟลูออโรประหยัดไฟ



การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟ



การติดป้ายรณรงค์การใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด



รูปที่ 2-15 การอนุรักษ์พลังงาน

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมพาราด็อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน))
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



อาคารสีอ่อน เพื่อลดการดูดรังสีความร้อน
รูปที่ 2-15 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)