

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.1 สันนุนลดความเร็ว



รูปที่ ๗.2 พนักงานทำความสะอาดถนน และบริเวณลานจอดรถภายในโครงการ



รูปที่ ๗.3 พื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นที่บริเวณชั้นที่ 1


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.4 บริเวณพื้นที่จอดรถของอาคารส่วนขยาย บริเวณชั้นที่ 2-10



รูปที่ ผ7.5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในบริเวณลานจอดรถ




รูปที่ ผ7.6 ป้ายสัญญาณจราจรบนพื้นทาง และป้ายต่าง ๆ ภายในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
	
รูปที่ ๗7.8 พื้นที่บริเวณชั้นดาดฟ้า	รูปที่ ๗7.9 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
	
	
รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำโครงการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบต่าง ๆ ของโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.11 รถสูบล้างถัง	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ๗7.13 ป้าย ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้	
	
รูปที่ ๗7.14 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	รูปที่ ๗7.15 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
	
รูปที่ ๗7.16 สภาพปัจจุบันของโครงการ	รูปที่ ๗7.17 ห้องเครื่องสูบน้ำ และบ่อหน่วงน้ำ
	
รูปที่ ๗7.18 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ	รูปที่ ๗7.19 ถังมูลฝอยประจำห้องประชุม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.20 พนักงานทำความสะอาดทำหน้าที่ในการรวบรวมมูลฝอย จากห้องพักรวมมูลฝอยประจำชั้น และบริเวณต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร



รูปที่ ผ7.21 ห้องพักรวมมูลฝอยรวมของอาคารโครงการ




รูปที่ ผ7.22 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.23 ล้างห้องพักมูลฝอย และถังขยะ	
	
รูปที่ ๗7.24 พนักงานขนย้ายมูลฝอยมายังจุดจอดรถเก็บขนมูล และจุดจอดรถเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา	รูปที่ ๗7.25 ร้านรับซื้อของเก่า
	
รูปที่ ๗7.26 ห้องหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ	รูปที่ ๗7.27 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	
รูปที่ ๗7.28 ระบบท่อเย็น และเครื่องสูบน้ำ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ฌ7.29 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)	
	
รูปที่ ฌ7.30 ถังดับเพลิงเคมีห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และห้องหม้อแปลงไฟฟ้า	
	
รูปที่ ฌ7.31 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร	รูปที่ ฌ7.32 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 3 มิ.ค. 2569 09:20:08	 3 มิ.ค. 2569 09:19:59	 3 มิ.ค. 2569 09:19:55
 3 มิ.ค. 2569 09:14:08	 3 มิ.ค. 2569 09:14:22	 3 มิ.ค. 2569 09:13:56
รูปที่ ผ7.33 บันไดหนีไฟ		
 3 มิ.ค. 2569 09:24:18	 3 มิ.ค. 2569 09:15:27	
รูปที่ ผ7.34 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)	รูปที่ ผ7.35 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)	
	 3 มิ.ค. 2569 09:12:46	
รูปที่ ผ7.36 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)	รูปที่ ผ7.37 ลำโพงเตือนภัย (Horn speaker)	
 3 มิ.ค. 2569 09:12:49	 3 มิ.ค. 2569 09:12:28	
รูปที่ ผ7.38 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตโนมัติ	รูปที่ ผ7.39 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency call)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.40 จุดรวมคน



รูปที่ ผ7.41 พื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร



รูปที่ ผ7.42 จุดจุดตรวจดับเพลิง



รูปที่ ผ7.43 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ และการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.๔๒ หลอดประหยัดไฟ



รูปที่ ๗.๔๓ พนักงานดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ ๗.๔๔ รั้วที่บั่นทอนความสูง 2 เมตร



รูปที่ ๗.๔๕ ระแนงบังสายตาบริเวณชั้นที่ 2-10 ของอาคารโครงการส่วนขยาย