

ภาคผนวกที่ 7

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ ๗7.2 ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มไม้คลุมดิน



รูปที่ ๗7.3 สันนุนลดความเร็ว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.๔ พนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ



รูปที่ ๗.๕ พื้นที่จอดรถบริเวณชั้น 1





รูปที่ ๗.๖ ป้ายกีดกันดับเครื่องยนต์



รูปที่ ๗.๗ ป้ายจราจร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

|                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>2 มิ.ค. 2569 13:26:58</p>   |  <p>4 มิ.ค. 2569 09:08:00</p>   |                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| รูปที่ ๗.8 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 |                                  |                                  |  |  |  |  |
| รูปที่ ๗.9 พนักงานดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และตัดแต่งกิ่งไม้                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|  <p>4 มิ.ค. 2569 09:46:18</p>  |  <p>4 มิ.ค. 2569 09:07:01</p>  |                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| รูปที่ ๗.10 ป้าย QR-CORE บริเวณสำนักงานนิติบุคคลโครงการ                                                          |                                                                                                                   | รูปที่ ๗.11 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                               |                                                                                                                   |  <p>2 มิ.ค. 2569 15:30:41</p> |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| รูปที่ ๗.12 ช่างประจำโครงการ                                                                                     |                                                                                                                   | รูปที่ ๗.13 บริเวณบ่อดินสำหรับบำบัด Aerosol และก๊าซมีเทน                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|  <p>2 มิ.ค. 2569 13:24:45</p> |  <p>4 มิ.ค. 2569 10:01:45</p> |                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| รูปที่ ๗.14 ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย                                                               |                                                                                                                   | รูปที่ ๗.15 ถังเก็บน้ำใต้ดิน                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.16 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ ผ7.17 ระบบสูบน้ำในอาคาร



รูปที่ ผ7.18 พนักงานคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา



รูปที่ ผ7.19 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.20 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ



รูปที่ ผ7.21 บริเวณสระว่ายน้ำโครงการ



รูปที่ ผ7.22 ป้ายบอกระดับความลึกบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.23 พนักงานรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ




รูปที่ ผ7.24 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ  
ได้แก่ ห่วงชูชีพ และเสื้อชูชีพ



รูปที่ ผ7.25 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำใน  
บริเวณสระว่ายน้ำ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

|                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |
| รูปที่ ๗7.26 พนักงานดูแลทำความสะอาด ล้างตะไคร่ และตักเศษผง                           |                                                                                      |
|     |    |
| รูปที่ ๗7.27 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ                              | รูปที่ ๗7.28 รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ                                      |
|    |  |
| รูปที่ ๗7.29 บ่อหน่วงน้ำ                                                             | รูปที่ ๗7.30 เครื่องสูบน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำ                                           |
|   |  |
| รูปที่ ๗7.31 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 2-8                               | รูปที่ ๗7.32 ถังมูลฝอยห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด                                  |
|  |                                                                                      |
| รูปที่ ๗7.33 ถังมูลฝอยห้องทำงานส่วนกลาง (Co-Working) ห้องออกกำลังกาย                 |                                                                                      |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

|                                                                                                                        |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |    |
| <p>รูปที่ ผ7.34 ถังมูลฝอยห้องน้ำของพื้นที่ส่วนกลาง</p>                                                                 | <p>รูปที่ ผ7.35 พนักงานคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท</p>                                   |
|                                       |    |
| <p>รูปที่ ผ7.36 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>                                                                        | <p>รูปที่ ผ7.37 พนักงานขนย้ายขยะ</p>                                                 |
|                                      |   |
| <p>รูปที่ ผ7.38 พนักงานทำการล้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยรวม<br/>และเส้นทางการขนย้ายมูลฝอย</p> |                                                                                      |
|                                     |  |
| <p>รูปที่ ผ7.39 ห้องพักมูลฝอยรวม</p>                                                                                   | <p>รูปที่ ผ7.40 สวิตช์บอร์ดแรงสูง</p>                                                |
|                                    |                                                                                      |
| <p>รูปที่ ผ7.41 หม้อแปลงไฟฟ้า 2 ชุด</p>                                                                                |                                                                                      |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

|                                                                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                    |
| รูปที่ ผ7.42 หลอดไฟ Light Emitting Diode (LED)                                      |                                                                                                    |
|    |                  |
| รูปที่ ผ7.43 ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน                                                  | รูปที่ ผ7.44 ป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟ พ้แรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” |
|   |                 |
| รูปที่ ผ7.45 สภาพปัจจุบันโครงการ                                                    |                                                                                                    |
|  |               |
| รูปที่ ผ7.46 ประตูลิฟต์                                                             | รูปที่ ผ7.47 ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์รักษพลังงานไฟฟ้า                                               |
|  |                |
| รูปที่ ผ7.48 ระบบท่อยืน (Stand pipe) รับน้ำดับเพลิงจากหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร  |                                                                                                    |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |     |  |                                                                                     |
| รูปที่ ๗7.49 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร อาคาร A, B, C และ D                       |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |
|    |    |  |  |
| รูปที่ ๗7.50 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC)         |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |
| รูปที่ ๗7.51 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)                             | รูปที่ ๗7.52 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)                                     |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |
| รูปที่ ๗7.53 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)                                 | รูปที่ ๗7.54 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire alarm manual station)                 |                                                                                    |                                                                                     |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

|                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |
| รูปที่ ผ7.55 กริ่งสัญญาณเตือนภัย<br>(Alarm bell)                                     |                                                                                      |
|     |    |
|   |                                                                                      |
| รูปที่ ผ7.56 บันได (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ)                                         |                                                                                      |
|   |  |
|  |                                                                                      |
| รูปที่ ผ7.57 บันได (บันไดหนีไฟ)                                                      |                                                                                      |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

|                                                                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                    |
| รูปที่ ฎ7.58 จดรวมพล                                                                 |                                                                                    |
|     |  |
| รูปที่ ฎ7.59 ฎงแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ                                               | รูปที่ ฎ7.60 ฎ้าหน้าที่ฝ้ายช่างประจำโครงการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายนอกโครงการ         |
|   |                                                                                    |
| รูปที่ ฎ7.61 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโครงการเมื่อเดือนมกราคม 2569                      |                                                                                    |
|  |                                                                                    |
| รูปที่ ฎ7.62 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                                   |                                                                                    |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.63 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า – ออก และบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.64 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ ผ7.65 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้