

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.1 ภาพปัจจุบันโครงการ



รูปที่ ผ7.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ในระยะก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.3 หลักฐานการจัดส่งเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการ ทางไปรษณีย์ ในระยะก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.4 พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียว




รูปที่ ผ7.5 พื้นที่สีเขียว รอบโครงการ และบริเวณหน้าโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.5 พื้นที่สีเขียว รอบโครงการ และบริเวณหน้าโครงการ (ต่อ)



รูปที่ ผ7.6 ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลภายในอาคาร และแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ ผ7.7 ป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ”



รูปที่ ผ7.8 พนักงานทำความสะอาดพื้นที่จอดรถ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.9 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก	รูปที่ ๗7.10 ป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่โครงการ
	
	
รูปที่ ๗7.11 สันชะลอความเร็ว บนทางวิ่งทุกชั้นที่เป็นชั้นจอดรถของโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.12 บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ๗7.13 เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.14 ราวกันตกบริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นคาเฟ่

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.15 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	รูปที่ ผ7.16 ฝาถังเก็บน้ำหลักใต้ดิน
	
รูปที่ ผ7.17 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทาง Line official ของโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.18 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ เมื่อเดือนสิงหาคม 2567	
	
รูปที่ ผ7.19 บ่อดินระบายอากาศของการบำบัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.20 มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
	รูปที่ ๗7.21 บ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อ	
		
		
		
		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ฆ7.30 พนักงานล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกห้อง




รูปที่ ฆ7.31 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ



รูปที่ ฆ7.32 ช่องระบายทางเดิน เพื่อให้แสงสว่างและอากาศถ่ายเท

รูปที่ ฆ7.33 ป้ายให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นลงน้อยชั้น



รูปที่ ฆ7.34 ป้ายให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา และล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ

รูปที่ ฆ7.35 ป้ายป้ายปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน



รูปที่ ฆ7.36 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.37 การอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจร    	รูปที่ ผ7.38 กรวยแบ่งช่องทางจราจรบนถนนในโครงการ
รูปที่ ผ7.39 เครื่องหมายจราจร บนถนนในโครงการ  	
รูปที่ ผ7.40 กระจกบนถนนในโครงการ  	
รูปที่ ผ7.41 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.42 แสงไฟส่องสว่างทางเดินรถ	
	
รูปที่ ผ7.43 รื้อที่ดินด้านหลังโครงการ	รูปที่ ผ7.44 เชิญชวนเข้าร่วมสรงน้ำพระ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 02 - 16 เมษายน 2569 เพื่อเป็น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนข้างเคียง
	
รูปที่ ผ7.45 ป้ายรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า บอกลาพลาสติก (Zero waste is possible)	รูปที่ ผ7.46 กล่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.47 การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ และแม่บ้านโครงการให้มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ ผ7.48 ป้ายหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลและหมายเลขโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการประจำ



รูปที่ ผ7.49 การเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ




รูปที่ ผ7.50 แอลกอฮอล์เจล สำหรับฆ่าเชื้อ



รูปที่ ผ7.51 การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรครายในพื้นที่โครงการ ปี 2569


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.52 ตะแกรงครอบตามรูปท่อ และท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร



รูปที่ ๗.๕๓ พนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยขนส่งไปยังอาคารพักขยะมูลฝอยรวม

[illegible]


รูปที่ ผ7.54 ป้ายผังจราจร เส้นทางเดินรถ

รูปที่ ๗.55 ที่มปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินของโครงการ



รูปที่ ผ7.56 ระบบแจ้งเตือนอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ช่วยดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.57 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ ผ7.58 สระว่ายน้ำโครงการ



รูปที่ ผ7.59 ท่อระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระน้ำ

รูปที่ ผ7.60 รวากันตกบริเวณริมสระว่ายน้ำด้านริมอาคาร



รูปที่ ผ7.61 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ




รูปที่ ผ7.62 แสงสว่างทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.63 อ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้างตัวก่อนลงสระ	รูปที่ ๗7.64 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้าสำหรับผู้ใช้บริการ
	
รูปที่ ๗7.65 ห้องน้ำ และห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.66 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ ๗7.67 อุปกรณ์ที่จะใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำ
	
รูปที่ ๗7.68 การล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ	
	
รูปที่ ๗7.69 เครื่องตรวจจับความร้อน	รูปที่ ๗7.70 เครื่องตรวจจับควัน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ จ7.71 โทรศัพท์แ้จ้เหตุเพลิงไหม้	รูปที่ จ7.72 แผงควบคุมระบบสัญญาณแ้จ้เหตุเพลิงไหม้
	
รูปที่ จ7.73 บันไดหนีไฟ และป้ายเรืองแสงบอกทางหนีไฟ	
	
รูปที่ จ7.74 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ	รูปที่ จ7.75 ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน
	
รูปที่ จ7.76 จุดรวมพล อาคาร A อาคาร B และอาคาร C ตามลำดับ	
	
รูปที่ จ7.77 ป้ายระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง	รูปที่ จ7.78 อุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ บริเวณซุ้มทางเข้าออก


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.79 จุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานนิติบุคคลของโครงการ



รูปที่ ผ7.80 ป้ายแสดงผลการตรวจวัด pH และ Free chlorine



รูปที่ ผ7.81 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อเดือนสิงหาคม 2568

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

