


ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 20 Mar BE 2569 at 13:49:19 47P 671860 1517046 Vadhana District, Bangkok 10110	 20 Mar BE 2569 at 14:01:29 47P 671847 1516995 Vadhana District, Bangkok 10110
รูปที่ 1 “ห้ามติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถ”	รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 20 Mar BE 2569 at 13:48:12 47P 671832 1517081 Vadhana District, Bangkok 10110	 20 Mar BE 2569 at 14:03:03 47P 671839 1517034 Vadhana District, Bangkok 10110
รูปที่ 3 พื้นที่จอดรถ	
 20 Mar BE 2569 at 13:48:31 47P 671810 1517063 Vadhana District, Bangkok 10110	 20 Mar BE 2569 at 13:48:32 47P 671812 1517032 Vadhana District, Bangkok 10110
รูปที่ 4 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไหล่ แอด สุขุมวิท

	
รูปที่ 5 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 km./hr	รูปที่ 6 กระจกนูน
	
	
รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียว	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

 20 Mar BE 2569 at 14:06:51 47P 671871 1517046 Vadhana District, Bangkok 10110	 20 Mar BE 2569 at 14:06:52 47P 671864 1517029 Vadhana District, Bangkok 10110
รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	
 20 Mar BE 2569 at 13:38:19 47P 671841 1517106 Vadhana District, Bangkok 10110	 20 Mar BE 2569 at 13:38:40 47P 671869 1517012 Vadhana District, Bangkok 10110
รูปที่ 9 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน
 20 Mar BE 2569 at 13:59:59 47P 671873 1517003 Vadhana District, Bangkok 10110	 เมื่อถ่าย: 20 มี.ค. 2569 13 นาฬิกา 59 นาที วินาที 59.59 พิกัด: 13-59-59.59 N 101-17-00.33 E กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา แขวงคลองตันเหนือ ถนนสุขุมวิท
รูปที่ 11 ตะแกรงดักขยะ	รูปที่ 12 ป้ายชื่อโครงการ

	
รูปที่ 13 บัตรเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ 14 ไม้กั้นทางเข้า-ออก โครงการ
	
รูปที่ 15 ทางเข้า-ออกโครงการ	
	
รูปที่ 16 สุขภัณฑ์ห้องน้ำ/ห้องส้วม	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 17 ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 18 สภาพปัจจุบันของโครงการ




รูปที่ 19 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไหล่ แอด สุขุมวิท

 20 Mar BE 2569 at 13:45:29 47P 671829 1517065 Vadhana District, Bangkok 10110	 20 Mar BE 2569 at 13:45:48 47P 671833 1517044 Vadhana District, Bangkok 10110
รูปที่ 20 ภาพขณะรองรับมูลฝอย	รูปที่ 21 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ
 20 Mar BE 2569 at 14:04:37 47P 671859 1517010 Vadhana District, Bangkok 10110	 20 Mar BE 2569 at 14:07:48 47P 671859 1517080 Vadhana District, Bangkok 10110
รูปที่ 22 ห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ 23 รางระบายน้ำบริเวณห้องพักมูลฝอย
 20 Mar BE 2569 at 14:04:19 47P 671855 1517073 Vadhana District, Bangkok 10110	 20 Mar BE 2569 at 14:10:31 47P 671822 1517009 Vadhana District, Bangkok 10110
รูปที่ 24 กรวยบริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ 25 บ่อหน่วงน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท




	
รูปที่ 27 ป้าย “ระวังไฟฟ้าแรงสูง”	รูปที่ 28 เบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณห้องควบคุมไฟ
	
รูปที่ 29 เบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณสำนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด	รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว
	
รูปที่ 31 จุดรวมพล	


	
รูปที่ 32 บันไดหนีไฟ	
	
รูปที่ 33 แผนผังเส้นทางหนีไฟ	รูปที่ 34 เส้นทางหนีไฟ
	
รูปที่ 35 ลิฟต์หนีไฟ	

	
รูปที่ 36 กล่องปฐมพยาบาล	รูปที่ 37 ขึ้น-ลงชั้นเดียวบันไดแทนการใช้ลิฟต์
	
รูปที่ 38 MDB ROOM	
	
รูปที่ 39 Generator Room	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

	
รูปที่ 40 การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ	
	
รูปที่ 41 ปลุกไม้ยืนต้น Noise Barrier	
	
รูปที่ 42 สำนักงานเขตเข้าเก็บขยะมูลฝอย	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

	
	
รูปที่ 43 การซ้อมอพยพหนีไฟ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568	
	
รูปที่ 44 การสูบลูกตะกอน พ.ศ 2569	