


## ภาคผนวก ก

---

---


### ภาพถ่ายประกอบรายงาน



ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2 แสดงอาคารของโครงการ (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)




ภาพที่ 3 แสดงภูมิสถาปัตย์ของโครงการ



ภาพที่ 4 แสดงพื้นที่สีเขียว (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 5 แสดงพื้นที่สีเขียว (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)




ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่จอดรถจำนวน 6 คัน (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 7 แสดงพื้นที่จอดรถที่ 2 (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 8 แสดงไฟส่องสว่างทางเข้า - ออกและถนนหลัก (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 9 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทางเข้า-ออกโครงการ (ถ่ายภาพวันที่ 03/06/2569)



ภาพที่ 10 แสดงหัวจ่ายน้ำดับเพลิงชนิดท่อยื่นใช้ร่วมกับด้านข้างโครงการ



ภาพที่ 11 แสดงระบบสำรองน้ำในอาคารบริเวณลานจอดรถ และบริเวณตลาดฟ้า (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 12 แสดงจุดรวมพล (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)




ภาพที่ 13 แสดงป้ายประชาสัมพันธ์ “ประหยัดน้ำ” (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 14 แสดงป้ายประชาสัมพันธ์ “ประหยัดไฟ”



ภาพที่ 15 แสดงถังดับเพลิงพร้อมวิธีการใช้งาน



ภาพที่ 16 แสดงระบบสัญญาณเตือนภัยชนิดปุ่มกด Fire Alarm (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 17 แสดงไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 18 แสดงป้ายบอกทางหนีไฟ



ภาพที่ 19 แสดงบันไดหนีไฟ (ใช้บันไดทางเดียว)



ภาพที่ 20 แสดงกล่องวงจรปิด



ภาพที่ 21 แสดงป้ายประชาสัมพันธ์ “การคัดแยกขยะ”



ภาพที่ 22 แสดงถังขยะเพื่อรองรับมูลฝอยจากห้องพัก



ภาพที่ 23 แสดงห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณลานจอดรถ (ถ่ายภาพวันที่ 02/06/2569)



ภาพที่ 24 แสดงตักป้ายบอกรประเภท (ถ่ายภาพวันที่ 02/06/2569)



ภาพที่ 25 แสดงระบบ key card ห้องพัก (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 26 แสดงเครื่องตรวจจับควัน “Smoke Detector” ในห้องพัก (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 27 แสดงแผนผังหนีไฟ “Fire Escape Plan” ในห้องพัก (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 28 แสดงเครื่องสุขภัณฑ์, ถังขยะในห้องพัก



ภาพที่ 29 แสดงถังดักไขมันในห้องครัว (ถ่ายภาพวันที่ 06/05/2569)



ภาพที่ 30 แสดงเจ้าหน้าที่ดักไขมันในห้องครัว



ภาพที่ 31 แสดงท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะด้านหน้าโครงการ



ภาพที่ 32 แสดงบ่อน้ำบาดน้ำเสีย และตะกอนคักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำด้านหน้าโครงการ (เทปูนทับ)