

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอตโมซ เดอ โซล ทิพวัล สเตชัน (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.1 รั้ว Metal sheet




รูปที่ ผ7.2 ผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม)



รูปที่ ผ7.3 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รูปที่ ผ7.4 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ ผ7.5 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ



รูปที่ ผ7.6 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ ผ7.7 หัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอตโมซ เดอ โซล ทิพวัล สเตชั่น (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗.๘ ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	รูปที่ ๗.๙ การตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทดีเซล
	
รูปที่ ๗.๑๐ ผ้าใบคลุมรถบรรทุก	รูปที่ ๗.๑๑ บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการปิดที่บดตลอดเวลา
	
รูปที่ ๗.๑๒ การล้างล้อรถก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗.๑๓ เสาช้างเจาะ
	
รูปที่ ๗.๑๔ การสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้านและตัวอาคาร/บ้านติดพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗.๑๕ วิศวกรดูแลการก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗.๑๖ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างรถขนส่ง	รูปที่ ๗.๑๗ ป้ายควบคุมน้ำหน้ารถบรรทุก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอทโมส เดอ โซล ทิพวัล สเตชัน (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.18 แผ่นเหล็กปูพื้น	รูปที่ ๗7.19 ป้ายจราจรจำกัดความเร็วรถ และป้ายกวดับเครื่องยนต์
	
รูปที่ ๗7.20 ป้ายชื่อโครงการ	รูปที่ ๗7.21 ลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการ
	
รูปที่ ๗7.22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)	รูปที่ ๗7.23 พื้นที่จอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการ
	
รูปที่ ๗7.24 ห้องน้ำสำหรับคนงาน	รูปที่ ๗7.25 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
	
รูปที่ ๗7.26 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ	รูปที่ ๗7.27 เจ้าหน้าที่ดูแลถังบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอทโมส เดอ โซล ทิพวัล สเตชัน (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.28 ลูกเห็บไม้แฉก และสัตว์รบกวนต่างๆ	รูปที่ ๗7.29 รายชื่อสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
	
รูปที่ ๗7.30 ป้ายระบุงข้อความ “หากพบเห็นสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้างให้ย้ายสัตว์ป่าออกไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติข้างเคียง”	รูปที่ ๗7.31 ถังสำรองน้ำใช้
	
รูปที่ ๗7.32 ป้ายประหยัดน้ำ	รูปที่ ๗7.33 ท่อระบายน้ำและบ่อดักขยะ
	
รูปที่ ๗7.34 ถังมูลฝอยพร้อมฝาปิด	รูปที่ ๗7.35 ป้ายประหยัดไฟฟ้า
	
รูปที่ ๗7.36 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ	รูปที่ ๗7.37 สภาพทางเท้า


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอทโมซ เดอ โซล ทิพวัล สเตชัน (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.38 ถังดับเพลิงเคมีภายในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.39 จุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ผ7.40 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)	รูปที่ ผ7.41 กล้องวงจรปิด
	
รูปที่ ผ7.42 ป้ายเตือนห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.43 ชุดการแต่งตัวของคนงาน
	
รูปที่ ผ7.44 ป้ายกฎระเบียบการแต่งกายของคนงาน	รูปที่ ผ7.45 หัวหน้าคนงาน
	
รูปที่ ผ7.46 ไฟฟ้าส่องสว่าง	รูปที่ ผ7.47 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอทโมส เดอ โซล ทิพวัล สเตชั่น (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.48 ปลั๊กอุดหู (Ear plug)	รูปที่ ผ7.49 พื้นที่ล้างมือพร้อมสบู่ ในพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.50 กำแพงกันเสียงภายในอาคาร	รูปที่ ผ7.51 ห้องพักคนงาน บริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ผ7.52 ถังเก็บน้ำใช้ บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ผ7.53 ห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ผ7.54 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ผ7.55 รางระบายน้ำฝน บริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ผ7.56 ถังรองรับมูลฝอย บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ผ7.57 เจ้าหน้าที่ดูแลประจำบ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอตโมซ เดอ โซล ทิพพัล สเตชั่น (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.58 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.59 ถังดับเพลิงมือถือ บริเวณบ้านพักคนงาน
 	
รูปที่ ๗7.60 ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.61 ป้ายกฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.62 ป้ายกำหนดบทลงโทษ	รูปที่ ๗7.63 กล้องวงจรปิด บริเวณบ้านพักคนงาน
 	
รูปที่ ๗7.64 รั้วล้อมรอบพื้นที่บ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.65 พื้นที่ล้างมือพร้อมสบู่บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.66 พื้นที่จอดรถ บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.67 ทาวเวอร์เครน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอทโมส เดอ โซล ทิพวัล สเตชั่น (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ๗.๖๘ Line official account



รูปที่ ๗.๖๙ สำเนากรมธรรม์ประกันภัย



รูปที่ ผ7.70 ปูนซีเมนต์ผง



รูปที่ ผ7.71 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ



รูปที่ ๗.72 โครงสร้างเหล็กยื่นออกจากตัวอาคาร และรองรับด้วย Metal sheet ด้านล่าง

[illegible]

รูปที่ ๗.๗.๓ ใบเสร็จการจัดจ้างบริษัทเข้ามาสูบล้างปลุกออกจากกระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราว



รูปที่ ผ7.74 กำแพงกันกันดิน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอทโมส เดอ โซล ทิพวัล สเตชั่น (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.75 หัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray nozzles) ภายในอาคารบริเวณชั้นที่ 5