

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านกัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	 รูปที่ ๗7.1 สวนหย่อมและสวนสาธารณะภายในโครงการ	
	 รูปที่ ๗7.2 ป้ายจำกัดความเร็วรถภายในโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสัณฐานชะลอความเร็ว	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ หมู่บ้านภัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.3 เจ้าหน้าที่ดูแลถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗.4 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้



รูปที่ ๗.5 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

รูปที่ ๗.6 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ หมู่บ้านภัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ฃ7.7 ป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง LINE กลุ่มหมู่บ้าน	รูปที่ ฃ7.8 บ่อหน่วงน้ำ
	
รูปที่ ฃ7.9 การเดินสายไฟฟ้า	รูปที่ ฃ7.10 ช่องทิ้งขยะประจำแต่ละบ้าน
	
รูปที่ ฃ7.11 จดรอรับขยะอันตราย	รูปที่ ฃ7.12 รกเก็บขยะเทศบาลเมืองบางบัวทอง
	
รูปที่ ฃ7.13 การทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอน ในท่อระบายน้ำหมู่บ้าน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านกัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.14 ไฟฟ้าสองส่วาง	รูปที่ ๗7.15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ๗7.16 ทางเบี่ยงเข้าโครงการ	รูปที่ ๗7.17 ป้อมยามบริเวณหน้าโครงการ
 	 
รูปที่ ๗7.18 ถังดับเพลิงพร้อมทั้งทำการตรวจสอบ	
	
รูปที่ ๗7.19 เกละกลางถนน	
	
รูปที่ ๗7.20 ทางเท้า	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านกัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.21 สโมสรโครงการ	รูปที่ ๗7.22 อาคารและบริเวณบริการสาธารณะ