



ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ	รูปที่ ผ7.2 ตู้รับเรื่องร้องเรียน และชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้รับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ ผ7.3 ชื่อ-เบอร์โทรติดต่อผู้รับเรื่องกรณีต่างๆ	รูปที่ ผ7.4 ป้ายข้อมูลตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	
รูปที่ ผ7.5 รื้อถาวรของโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.6 ท่อระบายน้ำและบ่อดักขยะ	
	
รูปที่ ผ7.7 หัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray nozzles)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.8 ปูนซีเมนต์ผ



รูปที่ ผ7.9 พนักงานทำความสะอาดพื้น



รูปที่ ผ7.10 จุดล้างล้อรถ



รูปที่ ผ7.11 การปิดทึบบริเวณปากทางเข้า-ออก

รูปที่ ผ7.12 Sheet pile ในระยะฐานราก



รูปที่ ผ7.13 วิศวกรดูแลการก่อสร้าง

รูปที่ ผ7.14 ถังบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.15 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ ผ7.16 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง และพนักงาน



รูปที่ ผ7.17 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)



รูปที่ ผ7.18 ถังขยะภายในโครงการและการรวบรวมขยะเพื่อรอรถจากสำนักงานเขตมารับไปกำจัด



รูปที่ ผ7.19 ป้ายประหยัดไฟฟ้า

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.20 พื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุไวไฟ



รูปที่ ผ7.21 ป้ายเตือนเขตการก่อสร้าง




รูปที่ ผ7.22 ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ



รูปที่ ผ7.23 ถังดับเพลิงเคมี



รูปที่ ผ7.24 จุดรวมพล



รูปที่ ผ7.25 ป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.26 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.27 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ



รูปที่ ผ7.28 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ ผ7.29 ข้อกำหนดการแต่งการของคนงาน



รูปที่ ผ7.30 สบู่เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.31 ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง บริเวณแนวรั้วด้านใน-นอกโครงการ



รูปที่ ผ7.32 กล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ ผ7.33 แผ่นป้ายสะท้อนแสงด้านข้างและด้านท้ายรถขนส่ง




รูปที่ ผ7.34 รายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างของรถขนส่ง

รูปที่ ผ7.35 กระดาษปิดมิดชิดที่ Cabin ของรถบรรทุก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	กำหนดฐาน
1. จุดตรวจวัดน้ำดิบ (ก่อนการบำบัด)	0.331	0.33
2. จุดตรวจวัดน้ำดิบ (หลังการบำบัด)	0.332	0.12
3. จุดตรวจวัดน้ำดิบ (ก่อนการบำบัด)	0.342	790
4. จุดตรวจวัดน้ำดิบ (หลังการบำบัด)	0.342	5

27 เม.ย. 2568 11:02:47



รูปที่ ผ7.36 บ้ายประชาชนสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ ผ7.37 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย



รูปที่ ผ7.38 บ้ายประหยัดน้ำ



รูปที่ ผ7.39 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยบริเวณพื้นที่ข้างเคียง เพื่อประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ




รูปที่ ผ7.40 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.41 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.42 การสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคารข้างเคียง (ช่วงก่อนก่อสร้าง และระหว่างการก่อสร้าง)



รูปที่ ผ7.43 ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)



รูปที่ ผ7.44 อบรม Safety Meeting

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.45 ป้ายควบคุมน้ำหนักบรรทุก



รูปที่ ผ7.46 รถปูน



รูปที่ ผ7.47 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19



รูปที่ ผ7.48 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ ผ7.49 ระบบ Silent piler

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.50 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าตรวจสอบ และเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมภายในพื้นที่ของบ้านข้างเคียง (CSR)



รูปที่ ผ7.51 ผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet (ปิดบริเวณที่มีการก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.52 การกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

บันทึก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	นายสมชาย ใจดี
ชื่อผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย ใจดี
วันที่ปฏิบัติงาน	27/01/2569
สถานที่ปฏิบัติงาน	อาคาร 1 ชั้น 1
รายละเอียดการปฏิบัติงาน	1. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 2. ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นตามจุดเสี่ยง 3. เก็บขยะมูลฝอย
ผู้บันทึก	นายสมชาย ใจดี
วันที่บันทึก	27/01/2569



รูปที่ ผ7.53 หน่วยงานเขตบางกะปิเข้ามาสูบตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราว เพื่อนำไปกำจัด

รูปที่ ผ7.54 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ



รูปที่ ผ7.55 การจัดพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย



รูปที่ ผ7.56 กระจกอลูมิเนียมกันเสียง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.57 เอกสารสรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 3 ฉบับ



รูปที่ ๗7.58 กำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ช่วงที่มีการก่อสร้างบริเวณชั้นที่ 6-17




รูปที่ ๗7.59 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.68


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz voyage srinakarin (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.60 การจัดการมูลฝอยประเภทคอนกรีต



รูปที่ ๗7.61 Line official account ของโครงการ



รูปที่ ๗7.62 การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ่อตกขยะและดักตะกอน