


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗.2 พื้นที่สีเขียวมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินภายในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอสเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียวมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินภายในโครงการ (ต่อ)




รูปที่ ผ7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว




รูปที่ ผ7.4 สันนูนชะลอความเร็ว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอสเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.5 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ




รูปที่ ผ7.6 ป้ายสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ ผ7.7 ระบายอากาศแบบธรรมชาติ บริเวณที่จอดรถภายในอาคาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.8 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้	รูปที่ ผ7.9 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตรวจสอบสภาพรถยนต์
	
รูปที่ ผ7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.11 บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ผ7.12 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุม
	
รูปที่ ผ7.13 บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งภายหลังการบำบัด และก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.14 ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ผ7.15 บริเวณพื้นที่บำบัดก๊าซมีเทน


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.16 พัดลมดูดอากาศ ห้องพักมูลฝอยเปียก	รูปที่ ผ7.17 ถังเก็บน้ำใต้ดิน
	
รูปที่ ผ7.18 ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา	รูปที่ ผ7.19 ระบบสูบน้ำ
	
รูปที่ ผ7.20 ช่างอาคารประจำโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.21 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ	รูปที่ ผ7.22 พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำ ก่อนที่จะนำไปใช้เติม
	
รูปที่ ผ7.23 ระบบเกลือ (Salt chlorinator) ในการฆ่าเชื้อโรค และระบบกรอง ของสระว่ายน้ำ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.24 การดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผง ในสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.25 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ

รูปที่ ผ7.26 ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณรอบพื้นที่สระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.27 ป้ายบอกระดับความลึก บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.28 พนักงานทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระ




รูปที่ ผ7.29 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.30 ท่อระบายน้ำล้น บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.31 บริเวณสระว่ายน้ำ




รูปที่ ผ7.32 บ่อหน่วงน้ำ

รูปที่ ผ7.33 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ ผ7.34 ป้ายห้องพักมูลฝอยประจำชั้น

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ฎ7.35 พนักงานทำความสะอาดกำจัดเก็บมูลฝอยจากห้องพักรวมมูลฝอยประจำชั้น




รูปที่ ฎ7.36 ป้ายคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทให้ผู้พักอาศัย



รูปที่ ฎ7.37 พนักงานรวบรวม และคอยตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย



รูปที่ ฎ7.38 ห้องพักรวมมูลฝอยรวม



รูปที่ ฎ7.39 พนักงานทำความสะอาดอาคารพักรวมมูลฝอยรวม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.40 พนักงานคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร



รูปที่ ผ7.41 หม้อแปลงไฟฟ้า




รูปที่ ผ7.42 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รูปที่ ผ7.43 ป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง”
ให้เห็นชัดเจน




รูปที่ ผ7.44 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ทำการล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ
พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ ผ7.45 ล้างเครื่องปรับอากาศ เมื่อเดือนธันวาคม 2568

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 3 มี.ค. 2026 13:47:25	 3 มี.ค. 2026 13:53:44
รูปที่ ฝ7.46 ตู้สวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง	รูปที่ ฝ7.47 เลขแสดงชั้น
 3 มี.ค. 2026 14:13:33	 3 มี.ค. 2026 14:14:09
รูปที่ ฝ7.48 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	
 3 มี.ค. 2026 14:14:57	 3 มี.ค. 2026 14:19:21
รูปที่ ฝ7.49 ระบบท่อยืน (Stand pipe system)	รูปที่ ฝ7.50 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
(Automatic Sprinkler system)	
 3 มี.ค. 2026 14:00:02	 3 มี.ค. 2026 13:55:40
รูปที่ ฝ7.51 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet: FHC)	
 3 มี.ค. 2026 13:54:55	 3 มี.ค. 2026 13:58:57
รูปที่ ฝ7.52 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system)	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

					
รูปที่ ผ7.53 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ บริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร ที่จอดรถยนต์ และห้องไฟฟ้า					
					
รูปที่ ผ7.54 ลิฟต์ดับเพลิง			รูปที่ ผ7.55 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)		
					
รูปที่ ผ7.56 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)			รูปที่ ผ7.57 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)		
					
รูปที่ ผ7.58 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire alarm manual station) และโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack)			รูปที่ ผ7.59 กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire alarm bell)		
					
รูปที่ ผ7.60 บันไดหนีไฟ และประตุนิไฟ					


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอสเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

			
รูปที่ ผ7.61 จุฬารวมคน			
			
รูปที่ ผ7.62 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ		รูปที่ ผ7.63 แผนผังแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้องรวมถึงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ	
			
รูปที่ ผ7.64 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์		รูปที่ ผ7.65 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	
			
รูปที่ ผ7.66 ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน			

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.67 ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณทางเข้า - ออก บริเวณโดยรอบ และบริเวณภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.68 ที่จอดรถ



รูปที่ ผ7.69 กล้องวงจรปิด (CCTV System)



รูปที่ ผ7.70 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.71 ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค



รูปที่ ผ7.72 ตะแกรงครอบคลุมรูท่อระบายน้ำ



รูปที่ ผ7.73 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด ภายในอาคาร



รูปที่ ผ7.74 ราวกันตก บริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอสเปซ เมกา 2 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.75 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำ เมื่อเดือนมกราคม 2569