


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.1 รั้ว Metal Sheet



รูปที่ ผ7.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รูปที่ ผ7.3 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการก่อนการก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.4 การจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.5 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.6 คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ฃ7.7 รถบรรทุกใช้ผ้าใบคลุมรถ



รูปที่ ฃ7.8 บรืเวณปากทางเข้า-ออกบืดทืบ



รูปที่ ฃ7.9 เจ้าหน้าทืเข้าสำรวจ ถ่ายภาพสภาพรื้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารพื้นทืข้างเคียง



รูปที่ ฃ7.10 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกัณภัย

รูปที่ ฃ7.11 Sheet Pile ในชั่วงก่อสร้างฐานราก



รูปที่ ฃ7.12 ถังสำรอน้ำใช้

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.13 ถังขยะ



รูปที่ ๗7.14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ๗7.15 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งปูนซีเมนต์สำเร็จรูป




รูปที่ ๗7.16 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ ๗7.17 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.18 พื้นที่สำหรับจอดรถภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.19 ป้ายอันตรายเขตก่อสร้าง และไฟกระพริบ




รูปที่ ผ7.20 คนงานให้ดูแลทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการ

รูปที่ ผ7.21 ป้ายกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง





รูปที่ ผ7.22 บ้านพักคนงานชั่วคราว




รูปที่ ผ7.23 กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่โครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.24 เกรน	รูปที่ ๗7.25 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	
รูปที่ ๗7.26 ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	
	
รูปที่ ๗7.27 รถบรรทุกมารับเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปกำจัด	
	
รูปที่ ๗7.28 คนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่กองทราย	รูปที่ ๗7.29 ปูนซีเมนต์ผง
	
รูปที่ ๗7.30 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.31 วิศวกรควบคุมงาน



รูปที่ ผ7.32 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.33 ท่อระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน




รูปที่ ผ7.34 ถังดับเพลิงเคมี และป้ายแจ้งตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง



รูปที่ ผ7.35 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.36 การ Morning talk



รูปที่ ๗7.37 ป้ายบริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน




รูปที่ ๗7.38 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน




รูปที่ ๗7.39 เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงาน

รูปที่ ๗7.40 ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณบ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.41 ถังรองรับมูลฝอย บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.42 ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.43 ลานซักล้าง บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.44 ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.45 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	รูปที่ ๗7.46 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า
  	
รูปที่ ๗7.47 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ	
     	
รูปที่ ๗7.48 การกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.49 ปลั๊กอุดหู (Ear plug)



รูปที่ ผ7.50 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง



รูปที่ ผ7.51 ป้ายห้ามเผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.52 ถังดับเพลิงเคมีบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.53 ป้ายควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.54 กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ ผ7.55 การจัดอบรมซ่อมมอพยพหนีไฟ ประจำปี 69 (ม.ค.69)



รูปที่ ผ7.56 แผ่นกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้



รูปที่ ผ7.57 กล่องวงจรปิดบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.58 Chain link

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.59 การสูบน้ำจากตะกอนส่วนเกินไปกำจัด (มี.ค.69)