

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.1 ร้วโดยรอบแนว



รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาลาซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)



รูปที่ ผ7.3 บริเวณบ่อท่อน้ำ จำนวน 2 บ่อ บ่อ เชื่อมต่อกัน



รูปที่ ผ7.4 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ ผ7.5 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.6 ที่จอดรถ ชั้น 1



รูปที่ ผ7.7 ป้ายห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ และเร่งเครื่องยนต์ขณะจอดบริเวณที่จอดรถ



รูปที่ ผ7.8 ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง




รูปที่ ผ7.9 คนงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาลาซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗.10 บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ๗.11 ช่างเทคนิคประจำโครงการ	รูปที่ ๗.12 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
	
รูปที่ ๗.13 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	รูปที่ ๗.14 ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปชั้นหลังคา/ดาดฟ้า
	
รูปที่ ๗.15 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ	
	
รูปที่ ๗.16 พนักงานทำความสะอาด และใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.17 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบพื้นที่สระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.18 ป้ายบอกระดับความลึก	
	
รูปที่ ๗7.19 การทำความสะอาดไม่ให้ขบสระ และทางเดินขบสระเปียก	
	
รูปที่ ๗7.20 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.21 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ	รูปที่ ๗7.22 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.23 เจ้าหน้าที่ดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตกเศษผง



รูปที่ ๗7.24 การตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual chlorine) ของน้ำในสระว่ายน้ำ



รูปที่ ๗7.25 โครงสร้างของสระว่ายน้ำ



รูปที่ ๗7.26 รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ

รูปที่ ๗7.27 บริเวณบ่อดินบำบัด Aerosol

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ๗7.28 บริเวณบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย ขั้นตอนชุดที่ 1	รูปที่ ๗7.29 บริเวณบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำ เสียขั้นตอนชุดที่ 2	
		
รูปที่ ๗7.30 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น		
		
		
รูปที่ ๗7.31 ถังมูลฝอย สำหรับพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ		
		
รูปที่ ๗7.32 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการคัดแยก มูลฝอยก่อนทิ้งลงภาชนะรองรับ	รูปที่ ๗7.33 พนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำ ชั้น	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.34 พนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้น




รูปที่ ๗7.35 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ



รูปที่ ๗7.36 บริเวณบ่อดินบำบัดอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้




รูปที่ ๗7.37 การล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม และพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้งภายหลังจัดเก็บแล้วเสร็จ



รูปที่ ๗7.38 พนักงานรักษาความปลอดภัย


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.39 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ ผ7.40 ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน



รูปที่ ผ7.41 ป้ายเตือน “ระวังไฟฟ้าแรงสูง” บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า


รูปที่ ผ7.42 แผ่นกันโดยใช่วัสดุเป็นไม้เทียม บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า




รูปที่ ผ7.43 แสดงเลขชั้น

รูปที่ ผ7.44 ป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน
รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.45 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)




รูปที่ ๗.46 ทาสีขาวแดงขอบทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการ

รูปที่ ๗.47 สติกเกอร์เข้า-ออกรถยนต์ เฉพาะรถในโครงการ



รูปที่ ๗.48 รถรับ-ส่งผู้พักอาศัยภายในโครงการ



รูปที่ ๗.49 ช่องจอดรถยนต์ชาร์จพลังงานไฟฟ้า (EV Charger)



รูปที่ ๗.50 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector) บริเวณ
ช่องจอดรถยนต์ ชาร์จพลังงานไฟฟ้า (EV Charger)

รูปที่ ๗.51 กล้องวงจรปิด (CCTV) ที่หันมายังบริเวณช่องจอด
รถยนต์ชาร์จพลังงานไฟฟ้า (EV Charger)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ผ7.52 ระบบท่อน้ำ (Stand pipe)		
		
รูปที่ ผ7.53 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร		
		
รูปที่ ผ7.54 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC) และถังดับเพลิง พร้อมติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่		
		
รูปที่ ผ7.55 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FACP)	รูปที่ ผ7.56 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)	
		
รูปที่ ผ7.57 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)	รูปที่ ผ7.58 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Voice Tone alarm Loudspeaker) พร้อมชุดเต้าเสียบโทรศัพท์ (Fire telephone jack)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาลาซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

			
รูปที่ ผ7.59 เครื่องแจ้งเหตุ โดยใช้มือดึง (Manual station with key operate)			
			
รูปที่ ผ7.60 บันไดหนีไฟ			
			
รูปที่ ผ7.61 แบบแปลนแผนผังแต่ละชั้นแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นๆ	รูปที่ ผ7.62 ประตูหนีฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะเชื่อมกับซอยลาดพร้าววังหิน 57 บริเวณด้านทิศใต้สำหรับอพยพหนีไฟ		
			
รูปที่ ผ7.63 จุดรวมพลที่ 1		รูปที่ ผ7.64 จุดรวมพลที่ 2	
			
รูปที่ ผ7.65 จุดรวมพลที่ 3		รูปที่ ผ7.66 จุดรวมพลที่ 4	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ฎ7.67 จดรวมพลที่ 5	รูปที่ ฎ7.68 การติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ให้ปาลมออกทางด้านข้าง
	
รูปที่ ฎ7.69 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate social responsibility) ของโครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าทำความสะอาด กวาด เก็บขยะ บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน และซอยลาดพร้าววังหิน 57 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	
	
รูปที่ ฎ7.70 จุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย	
	
รูปที่ ฎ7.71 ประตูยัการ์ดภายในชั้นที่ 1 ของแต่ละอาคาร	รูปที่ ฎ7.72 ป้ายชื่อโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แอทโมซ พาเลซโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ PALACIO LADPRAO-WANGHIN)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.73 ค้ายันไม้ยืนต้น




รูปที่ ผ7.74 เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ ผ7.75 การตรวจสอบสุขภาพของเจ้าหน้าที่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ ผ7.76 จัดเตรียมสบู่ หรือน้ำยาล้างมือให้พนักงานทำความสะอาด



รูปที่ ผ7.77 สันเชลลความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ