

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตา แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.1 อาคารของโครงการ



รูปที่ ผ7.2 เจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่าง ๆ




รูปที่ ผ7.3 พื้นที่สีเขียว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตา แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.3 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)




รูปที่ ผ7.4 ที่จอดรถภายในโครงการ และจัดให้มีกระถางปลูกต้นไม้บริเวณริมระเบียงชั้นจอดรถ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตา แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.5 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ ผ7.6 ป้ายกรดดับเครื่องยนต์
	
รูปที่ ผ7.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ผ7.8 บริเวณบ่อดินที่มีการบำบัดก๊าซมีเทน
	
รูปที่ ผ7.9 สันนุชะลอความเร็ว	
	
รูปที่ ผ7.10 ป้ายขอความร่วมมืองดการใช้เสียงแตรรถ	
	
รูปที่ ผ7.11 บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตัด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.12 ช่วงประจำโครงการ



รูปที่ ผ7.13 กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน




รูปที่ ผ7.14 การสูบน้ำก่อนไปกำจัด เมื่อเดือนธันวาคม 2568


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.15 ป้ายบอกเส้นทางการจราจรภายในโครงการ



รูปที่ ๗7.16 ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถสาธารณะ




รูปที่ ๗7.17 ป้ายรณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.18 ไฟฟ้าสำรอง สำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉิน




รูปที่ ๗7.19 ถังเก็บน้ำใต้ดิน

รูปที่ ๗7.20 ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า



รูปที่ ๗7.21 การล้างและทำความสะอาดถังเก็บน้ำ (ถังเก็บน้ำใต้ดินและบนชั้นดาดฟ้า) เมื่อเดือนธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.22 ป้ายรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ ๗7.23 หน้าต่างระบายอากาศ บริเวณโถงบันได และบริเวณโถงทางเดิน



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.24 ทำความสะอาดระบบปรับอากาศของโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.25 รื้อของโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.26 ห้องพัสดุฝอยรวม สำหรับจัดเก็บขยะเปียก และขยะแห้ง	รูปที่ ๗7.27 บริเวณพื้นที่สำหรับจัดเก็บขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายโครงการ
	
รูปที่ ๗7.28 ขยะประจำชั้นแต่ละอาคาร	รูปที่ ๗7.29 ป้ายแนะนำวิธีการการคัดแยกประเภทมูลฝอย
	
รูปที่ ๗7.30 พนักงานรวบรวมมูลฝอย และขนย้ายมูลฝอยจากถังขยะประจำชั้นแต่ละอาคาร	รูปที่ ๗7.31 พนักงานรวบรวมขยะรีไซเคิล


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		รูปที่ ฌ7.32 พนักงานทำความสะอาดห้องพักรวม
		
รูปที่ ฌ7.33 พนักงานตรวจสอบ และคอยดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักรวมประจำชั้น และห้องพักรวมของโครงการ	รูปที่ ฌ7.34 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับพนักงานขนย้ายมูลฝอยของโครงการ	
		
รูปที่ ฌ7.35 ท่อระบายน้ำในห้องพักรวมของอาคาร	รูปที่ ฌ7.36 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	
		
รูปที่ ฌ7.37 โครงสร้างสระว่ายน้ำของโครงการ		
		
รูปที่ ฌ7.38 รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ	รูปที่ ฌ7.39 อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสตา แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.40 ป้ายบอกความลึก	รูปที่ ผ7.41 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ ในเวลากลางคืน
	
รูปที่ ผ7.42 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ผ7.43 อ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า	รูปที่ ผ7.44 พนักงานคอยรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน้ำโดยรอบ
	
รูปที่ ผ7.45 การป้องกัน ควบคุม และกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ฝ7.46 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการ	รูปที่ ฝ7.47 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ
	
รูปที่ ฝ7.48 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ฝ7.49 ป้ายเบอร์โทรฉุกเฉิน	รูปที่ ฝ7.50 เจ้าหน้าที่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงานกับสารเคมี
	
รูปที่ ฝ7.51 ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายเตือนต่าง ๆ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.52 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักของตนเองเป็นประจำ




รูปที่ ผ7.53 ระบบแจ้งเตือน ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลย์ วิสด้า แยกติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.54 การจัดฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อเดือนตุลาคม 2568



รูปที่ ๗.55 จตุรรวมพลของโครงการ

รูปที่ ๗.56 ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย