

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ ผ7.2 ป้ายจราจรจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง




รูปที่ ผ7.3 พนักงานฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่โครงการ




รูปที่ ผ7.4 สภาพถนนทางเดินรถ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.5 ป้ายให้ดับเครื่องยนต์	รูปที่ ผ7.6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
	
รูปที่ ผ7.7 เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด	
	
รูปที่ ผ7.8 ระบบบำบัดน้ำเสีย และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ผ7.9 การสูบน้ำก่อนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย (พ.ค.68)	
	
รูปที่ ผ7.10 ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.11 ช่วงประจำโครงการ	รูปที่ ผ7.12 การล้างถังสำรองน้ำใช้ (พ.ค.69)
	
รูปที่ ผ7.13 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	รูปที่ ผ7.14 จุดรับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ ผ7.15 การขุดลอกตะกอนดินในท่อระบายน้ำ	
	
รูปที่ ผ7.16 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ผ7.17 ถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้น
	
รูปที่ ผ7.18 ห้องพักมูลฝอยรวม	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.19 ถังมูลฝอยอันตราย	รูปที่ ๗7.20 พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ
	
รูปที่ ๗7.21 พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม และถังขยะ	
	
รูปที่ ๗7.22 พื้นที่จอดรถที่ใกล้กับห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ ๗7.23 หม้อแปลงไฟฟ้า
	
รูปที่ ๗7.24 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)	รูปที่ ๗7.24 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)
	
รูปที่ ๗7.25 ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual station) และสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm bell)	รูปที่ ๗7.25 ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual station) และสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm bell)


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.26 บันไดหนีไฟ	
	
รูปที่ ผ7.27 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)	รูปที่ ผ7.28 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)
	
รูปที่ ผ7.29 ระบบท่อเย็น	รูปที่ ผ7.30 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC)
	
รูปที่ ผ7.31 ท่อรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร 2 หัว	รูปที่ ผ7.32 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
	
รูปที่ ผ7.33 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

			
รูปที่ ผ7.34 ป้ายบอกทางหนีไฟ			
			
รูปที่ ผ7.35 ประตูหนีไฟ		รูปที่ ผ7.36 จุดรวมพล	
			
รูปที่ ผ7.37 การอบรมและซ้อมอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ (ธ.ค.68)			
			
รูปที่ ผ7.38 สติกเกอร์ติดรถสำหรับผ่านเข้า-ออกโครงการ		รูปที่ ผ7.39 ป้ายชื่อโครงการ	
			
รูปที่ ผ7.40 ไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการ			

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ผ7.41 พื้นที่จอดรถ		
		
รูปที่ ผ7.42 ระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียว	รูปที่ ผ7.43 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า	
		
รูปที่ ผ7.44 กระดาษภายในห้องพักเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ		
		
รูปที่ ผ7.45 ระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอาคาร โดยใช้ Key card		
		
รูปที่ ผ7.46 กล้องวงจรปิด (CCTV System)		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.47 ร้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.48 ระบบระบายอากาศจากชั้นจอดรถใต้ดิน



รูปที่ ผ7.49 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง




รูปที่ ผ7.50 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร



รูปที่ ผ7.51 การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.52 ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทิ้ง



รูปที่ ผ7.53 เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ




รูปที่ ผ7.54 พื้นที่ล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ

รูปที่ ผ7.55 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ ผ7.56 ห้องน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า สำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.57 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.58 สระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.59 รางระบายน้ำ	รูปที่ ๗7.60 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ๗7.61 ป้ายห้ามวิ่งเล่นบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ ๗7.62 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ๗7.63 ป้ายเบอร์โทรฉุกเฉินบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ ๗7.64 แสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ