

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเทียบเรือสวัสดิ์ไพบูลย์ (ระยะดำเนินการ) ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางเตือ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด

ที่อยู่เจ้าของโครงการ : เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตือ อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

การมอบอำนาจ

- ☒ เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ
- ☐ เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด

กรกฎาคม
2569

BECO



บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
659 ถนนเจริญรัช แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600



02 101 1272, 06 1418 0822



envi.best@gmail.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือส่วสี่ไพบูลย์

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569


หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือส่วสี่ไพบูลย์ ตั้งอยู่ที่ ตำบล บางเตือ อำเภอบางปะหัน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ของ บริษัท ส่วสี่ไพบูลย์การเกษตร จำกัด ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

() กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.

() อื่นๆ ระบุ

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์		ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
นางสาวธนพร หิตจันทร์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวพรรณปพร พวงทอง		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวสาวิตรี เร่งพัฒนพิบูล		นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือสวัสดิ์ไพบูลย์

- | | |
|---|--|
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการทำเทียบเรือสวัสดิ์ไพบูลย์ |
| 2. สถานที่ตั้ง | เลขที่ 2/4 หมู่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 3. ชื่อเจ้าของโครงการ | บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด |
| 4. สถานที่ติดต่อ | เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
โทร 035-333578
Email: gmport@sawatpaiboon.com |
| 5. จัดทำโดย | บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด |
| 6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 |
| 7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย | เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 |
| 8. รายละเอียดโครงการ | แสดงรายละเอียดทั้งหมดในบทที่ 1 บทนำ ของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือสวัสดิ์ไพบูลย์ ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 |



แบบใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล

ใบอนุญาตเลขที่ ๒/๒๕๖๙

ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมีอายุใบอนุญาตกำหนด ๒ ปี

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๑

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



7ecba24c

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ได้รับทำนั้น

(๒) ไม่บิดเบือนข้อมูลที่จะนำเสนอ เพื่อหวังให้งานบรรลุเป้าหมาย

(๓) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในงานที่ตนไม่ได้รับทำหรือตรวจสอบด้วยตนเองหรือกระทำการใดที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีสิทธิที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๔) ไม่คัดลอกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือบางส่วน จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อื่นนั้น ยกเว้นเป็นการนำตัวเลขหรือข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการอ้างอิงหรือการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(๖) ไม่ปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติประสบการณ์ หรือภาระความรับผิดชอบที่ผ่านมาของตน

(๗) ไม่แอบอ้างนำชื่อและ/หรือประวัติผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการเสนองาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อนั้น และหากได้รับอนุญาตต้องมีหนังสือแสดงการยินยอม

(๘) ไม่โฆษณา เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

(๙) กำหนดเงื่อนไขจำกัดขนาด ลักษณะ หรือประเภทของกิจการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะมีสิทธิทำรายงาน ไม่มี



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือสวัสดิ์ไพบุลย์ ของบริษัท สวัสดิ์ไพบุลย์การเกษตร จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

สารบัญ

สารบัญ

สารบัญ.....	1
สารบัญรูปภาพ.....	3
สารบัญตาราง.....	8
สารบัญภาคผนวก.....	10
บทที่ 1 บทนำ.....	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	1-3
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-3
1.3.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ	1-3
1.3.2 สถานภาพการดำเนินการในปัจจุบัน.....	1-6
1.3.3 ขนาดพื้นที่โครงการ และการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ.....	1-7
1.3.4 กิจกรรมในโครงการ	1-11
1.3.5 สรุปการดำเนินการในปัจจุบันของโครงการ	1-20
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-26
1.4.1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-26
1.4.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-26
1.4.3 การจัดทำรายงาน.....	1-26
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.1 คุณภาพอากาศ.....	3-22
3.2.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-22
3.2.1.2 ค่าความทึบแสง (Opacity)	3-30
3.2.2 ระดับเสียง.....	3-32
3.2.2.1 ระดับเสียงทั่วไป	3-32
3.2.2.2 ระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า	3-40
3.2.3 คุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพตะกอนดิน.....	3-42
3.2.3.1 คุณภาพน้ำผิวดิน	3-42

สารบัญ (ต่อ)

3.2.3.2	คุณภาพตะกอนดิน.....	3-52
3.2.4	อุทกพลศาสตร์.....	3-54
3.2.5	นิเวศวิทยาทางน้ำ.....	3-57
3.2.6	การคมนาคม.....	3-64
3.2.6.1	การคมนาคมทางบก.....	3-64
3.2.6.2	การคมนาคมทางน้ำ.....	3-65
3.2.7	การจัดการน้ำเสีย.....	3-65
3.2.8	การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....	3-72
3.2.9	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง.....	3-72
3.2.10	สภาพเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน.....	3-72
3.2.10.1	การรับเรื่องร้องเรียน.....	3-72
3.2.10.2	การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชน.....	3-72
3.2.11	สาธารณสุข และสุขภาพ.....	3-72
3.2.11.1	การตรวจสุขภาพพนักงาน.....	3-72
3.2.11.2	การบันทึกสถิติการเจ็บป่วย.....	3-73
3.2.12	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.....	3-74
3.2.12.1	ตรวจสอบระบบการป้องกันอัคคีภัย.....	3-74
3.2.12.2	สถิติข้อมูลอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน.....	3-74
3.2.12.3	การตรวจวัดความร้อน แสงสว่าง และเสียงในสถานที่ทำงาน.....	3-74
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตาม		
	ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม.....	4-1
4.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	4-1
4.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	4-4
4.3	สรุปประเด็นมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความ จำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป.....	4-4

สารบัญญรูปภาพ

รูปที่ 1-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-4
รูปที่ 1-2	เส้นทางคมนาคมเข้าสู่โครงการ	1-5
รูปที่ 1-3	ภาพถ่ายแสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ	1-8
รูปที่ 1-4	ผังแสดงพื้นที่โครงการและส่วนที่เป็นท่าเทียบเรือ	1-10
รูปที่ 1-5	อาคารเก็บมันเส้นและอาคารเก็บข้าวสารของโครงการ	1-12
รูปที่ 1-6	สรุปขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าแต่ละประเภท	1-14
รูปที่ 1-7	จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่โครงการ.....	1-19
รูปที่ 2-1	ผู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณหน้าโครงการ	2-66
รูปที่ 2-2	การฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ	2-66
รูปที่ 2-3	การฉีดพรมน้ำบริเวณหลังท่าเทียบเรือ	2-66
รูปที่ 2-4	การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกขนส่งสินค้า.....	2-66
รูปที่ 2-5	การฉีดล้างรถบรรทุกบริเวณบ่อล้างล้อ	2-66
รูปที่ 2-6	การทำความสะอาดบ่อล้างล้อ	2-66
รูปที่ 2-7	เครื่องดักจับฝุ่น และตาข่ายกันฝุ่นบริเวณโรงกลั่นสินค้า A	2-66
รูปที่ 2-8	เครื่องดักจับฝุ่น ตาข่ายกันฝุ่นบริเวณโรงกลั่นสินค้า B และท่อดูดฝุ่นจากสายพาน.....	2-67
รูปที่ 2-9	สแลนป้องกันฝุ่นและระบบสเปรย์น้ำตามแนวโครงสร้างสแลน	2-67
รูปที่ 2-10	การเปลี่ยนสแลน วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2569	2-67
รูปที่ 2-11	พื้นที่สีเขียวที่ได้รับการดูแลเป็นประจำ.....	2-68
รูปที่ 2-12	ป้ายกำหนดช่วงเวลาทำงาน 06.00-20.00 น. จดส่งเสียงดัง ห้ามรถบรรทุกปีบแตรและตบฝ่าท้าย กระบะ	2-68
รูปที่ 2-13	เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	2-68
รูปที่ 2-14	พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล.....	2-68
รูปที่ 2-15	ป้ายดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่เข้าจอดบริเวณลานจอดรถ.....	2-69
รูปที่ 2-16	ปิดคลุมผ้าใบเรือขณะขนถ่ายสินค้า	2-69
รูปที่ 2-17	ปิดคลุมผ้าใบเรือก่อนออกจากท่าเทียบเรือ	2-69
รูปที่ 2-18	ถุงลม (Wind Sock).....	2-69
รูปที่ 2-19	ผ้าใบคลุมโรงสีสำรอง	2-69
รูปที่ 2-20	สเปรย์น้ำท่าเทียบเรือขณะขนถ่าย	2-69
รูปที่ 2-21	ทิศทางของปลายท่อเครื่องดักจับฝุ่น (Bag Filter) ของโรงกลั่นสินค้า A และโรงกลั่นสินค้า B	2-69
รูปที่ 2-22	ปิดประตูอาคารเก็บมันเส้นและอาคารเก็บข้าวสารหลังขนถ่ายเสร็จ และไม่เก็บสินค้าใกล้ประตู	2-70
รูปที่ 2-23	ท่อดูดฝุ่นจากผ้าใบเข้าสู่เครื่องดักจับฝุ่นบริเวณโรงกลั่นสินค้า.....	2-70

สารบัญญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่ 2-24	การขนถ่ายสินค้าบริเวณโรงกลั่นสินค้า A ซึ่งเป็นระบบปิด	2-70
รูปที่ 2-25	การขนถ่ายสินค้าบริเวณโรงกลั่นสินค้า B และสายพานลำเลียงมันเส้นระบบปิด.....	2-70
รูปที่ 2-26	ระบบระบายน้ำหน้าท่าเทียบเรือ และบ่อพักน้ำทิ้งก่อนลงสู่แม่น้ำป่าสัก	2-71
รูปที่ 2-27	บริเวณหน้าท่าและหลังท่าเทียบเรือไม่มีการกองสินค้า	2-71
รูปที่ 2-28	ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า	2-71
รูปที่ 2-29	บรรทุกมันเส้นไม่เกินร้อยละ 80	2-71
รูปที่ 2-30	ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ Manhole บ่อพักน้ำทิ้ง.....	2-71
รูปที่ 2-31	ใช้วิทยุติดต่อกันระหว่างเรือลำเลียงสินค้า	2-72
รูปที่ 2-32	Silencer ของเรือยนต์ลากจูง.....	2-72
รูปที่ 2-33	ป้ายประชาสัมพันธ์ความปลอดภัย	2-72
รูปที่ 2-34	ป้ายกำหนดความเร็วรถบรรทุกสินค้า	2-72
รูปที่ 2-35	ป้ายไฟกระพริบบริเวณทางเข้าออกท่าเทียบเรือ	2-72
รูปที่ 2-36	ถังขยะแยกประเภทภายในโครงการ	2-72
รูปที่ 2-37	ไม่มีการจอดซ้อนลำ	2-73
รูปที่ 2-38	ไม่มีการจอดเรือฝั่งตรงข้าม	2-73
รูปที่ 2-39	ผู้ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถบรรทุก.....	2-73
รูปที่ 2-40	รถบรรทุกสินค้า มีการติดตั้งระบบ GPS.....	2-73
รูปที่ 2-41	พนักงานดูแลการจราจรของรถบรรทุกสินค้า และรถอื่นๆ ที่เข้า-ออกโครงการ.....	2-73
รูปที่ 2-42	ป้ายข้อปฏิบัติของการเข้าขนส่งสินค้าของท่าเรือสวัสดิ์ไพฑูรย์.....	2-73
รูปที่ 2-43	จุดจอดรถบรรทุกทั้งฝั่งท่าเทียบเรือและฝั่งตรงข้ามท่าเทียบเรือ	2-73
รูปที่ 2-44	สภาพทางสาธารณะบริเวณทางเข้าออกของโครงการ	2-74
รูปที่ 2-45	ป้ายจำกัดความสูงรถบรรทุก (ฝั่งโกดังเก็บสินค้าตรงข้ามท่าเทียบเรือ).....	2-74
รูปที่ 2-46	การติดตั้ง CCTV บริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณท่าเทียบเรือ	2-74
รูปที่ 2-47	ป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ.....	2-74
รูปที่ 2-48	ใบเสร็จรับเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย.....	2-74
รูปที่ 2-49	กิจกรรมเปิดบ้านให้ประชาชนและหน่วยงานฯ เข้าชมท่าเทียบเรือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569.....	2-74
รูปที่ 2-50	พื้นที่หน้าท่าเทียบเรือ พื้นที่หลังท่าเทียบเรือมีสภาพสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย.....	2-75
รูปที่ 2-51	ติดประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม.....	2-75
รูปที่ 2-52	ป้ายติดรถบรรทุกขนส่งสินค้าของบริษัท สวัสดิ์ไพฑูรย์การเกษตร จำกัด	2-75
รูปที่ 2-53	การตรวจสุขภาพพนักงาน.....	2-75
รูปที่ 2-54	แฟ้มประวัติพนักงาน.....	2-75

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่ 2-55	จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น	2-75
รูปที่ 2-56	ป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน	2-76
รูปที่ 2-57	พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยของสายพานลำเลียงสินค้า และทำเทียบเรือ	2-76
รูปที่ 2-58	อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือลำเลียงสินค้า	2-76
รูปที่ 2-59	การอบรมและซ้อมแผนดับเพลิงขั้นต้น วันที่ 3 กันยายน 2568	2-76
รูปที่ 2-60	รถบรรทุกน้ำดับเพลิง	2-76
รูปที่ 2-61	จุดรวมพลและป้ายบอกจุดรวมพล	2-76
รูปที่ 2-62	ผังโครงการแสดงเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพลติดบริเวณอาคารสำนักงาน	2-77
รูปที่ 2-63	ถังดับเพลิงบนรถบรรทุกสินค้า	2-77
รูปที่ 2-64	การทำความสะอาดสายพานลำเลียงมันเส้น	2-77
รูปที่ 2-65	ไฟส่องสว่างขณะทำงานตอนกลางคืน	2-77
รูปที่ 2-66	อุปกรณ์ดับเพลิงภายในทำเทียบเรือสวัสดีไพลย์ที่ผ่านการตรวจสอบทุกเดือน	2-77
รูปที่ 2-67	ป้ายห้ามสูบบุหรี่ และป้ายที่ปักสูบบุหรี่	2-77
รูปที่ 2-68	ทำความสะอาดโรงก่อก่อนใช้งาน	2-78
รูปที่ 2-69	อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับซับน้ำมันดีเซลจากเรือลากจูงบริเวณหน้าท่า	2-78
รูปที่ 3-1	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศวันที่ 3-8 เมษายน 2569	3-23
รูปที่ 3-2	สรุปผลตรวจวัดฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-27
รูปที่ 3-3	สรุปผลตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 ...	3-27
รูปที่ 3-4	สรุปผลตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-28
รูปที่ 3-5	สรุปผลตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-28
รูปที่ 3-6	ผลตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-29
รูปที่ 3-7	สรุปผลตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-29
รูปที่ 3-8	สถานีตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ วันที่ 21 เมษายน 2569	3-30
รูปที่ 3-9	สรุปผลตรวจวัดค่าความทึบแสงบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-32
รูปที่ 3-10	การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปวันที่ 3-8 เมษายน 2569	3-33
รูปที่ 3-11	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-36
รูปที่ 3-12	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-37
รูปที่ 3-13	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-37
รูปที่ 3-14	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-37
รูปที่ 3-15	สรุปผลการตรวจวัดเสียงรบกวนสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-40

สารบัญญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่ 3-16	การตรวจวัดระดับเสียงจากเรือลากจูง บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569	3-40
รูปที่ 3-17	ผลการตรวจวัดเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-41
รูปที่ 3-18	การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินวันที่ 4 เมษายน 2569	3-42
รูปที่ 3-19	สรุปผลการตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-47
รูปที่ 3-20	สรุปผลการตรวจวัดความโปร่งใสในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-47
รูปที่ 3-21	สรุปผลการตรวจวัดความเป็นกรดและด่างในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-47
รูปที่ 3-22	สรุปผลการตรวจวัดของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-48
รูปที่ 3-23	สรุปผลการตรวจวัดออกซิเจนละลายในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-48
รูปที่ 3-24	สรุปผลการตรวจวัดบีโอดีในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-48
รูปที่ 3-25	สรุปผลการตรวจวัดไนเตรต-ไนโตรเจนในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-49
รูปที่ 3-26	สรุปผลการตรวจวัดฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-49
รูปที่ 3-27	สรุปผลการตรวจวัดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-49
รูปที่ 3-28	สรุปผลการตรวจวัดน้ำมันและไขมันในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-50
รูปที่ 3-29	สรุปผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-50
รูปที่ 3-30	สรุปผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโคไลฟอร์มในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-50
รูปที่ 3-31	สรุปผลการตรวจวัดตะกั่วในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-51
รูปที่ 3-32	สรุปผลการตรวจวัดแคดเมียมในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-51
รูปที่ 3-33	สรุปผลการตรวจวัดปรอทในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-51
รูปที่ 3-34	สรุปผลการตรวจวัดสารหนูในน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-52
รูปที่ 3-35	การตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินหน้าท่าเทียบเรือสโตนีไฟบรอส วันที่ 4 เมษายน 2569	3-52
รูปที่ 3-36	ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินหน้าท่าเทียบเรือสโตนีไฟบรอส ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-53
รูปที่ 3-37	แผนที่แสดงความกว้างแนวลำน้ำของแม่น้ำป่าสัก ปี พ.ศ. 2568	3-55
รูปที่ 3-38	ผลการวิเคราะห์การกัดเซาะและทับถมของแนวตลิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2566-2568)...	3-56
รูปที่ 3-39	การตรวจวัดนิเวศวิทยาทางน้ำวันที่ 4 เมษายน 2569	3-57
รูปที่ 3-40	สรุปผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-62
รูปที่ 3-41	สรุปผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนสัตว์ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-62
รูปที่ 3-42	สรุปผลการตรวจวัดสัตว์หน้าดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-63
รูปที่ 3-43	สรุปผลการตรวจวัดไขปลา ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-63
รูปที่ 3-44	สรุปผลการตรวจวัดปลา ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-63
รูปที่ 3-45	สรุปผลการตรวจวัดพืชน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-64
รูปที่ 3-46	สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากจุดปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำป่าสัก	3-66

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่ 3-47	ผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-69
รูปที่ 3-48	ผลการตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-70
รูปที่ 3-49	ผลการตรวจวัดบีโอดี (BOD) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-70
รูปที่ 3-50	ผลการตรวจวัดซีโอดี (COD) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-70
รูปที่ 3-51	ผลการตรวจวัดของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-71
รูปที่ 3-52	ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-71
รูปที่ 3-53	ผลการตรวจวัดน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-71
รูปที่ 3-54	ผลการตรวจสอบคุณภาพประจำปี 2569.....	3-73
รูปที่ 3-55	การตรวจวัดความร้อน แสงสว่าง และเสียงในสถานที่ทำงาน ในวันที่ 21 เมษายน 2569	3-75
รูปที่ 3-56	สรุปผลการตรวจวัดความร้อนบริเวณหน้าท่าเทียบเรือสวัสด์ไพฑูรย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569....	3-77
รูปที่ 3-57	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr.) ในสถานที่ทำงานบริเวณหน้าท่าเรือ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569.....	3-80
รูปที่ 3-58	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ในสถานที่ทำงานบริเวณหน้าท่าเรือ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-80

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1	กิจกรรมการขนถ่ายสินค้าบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ	1-13
ตารางที่ 1-2	สรุปการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ.....	1-21
ตารางที่ 1-3	แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการทำเทียบเรือสวัสดิ์ไพฑูรย์ บริษัท สวัสดิ์ไพฑูรย์การเกษตร จำกัด ประจำปี 2569	1-27
ตารางที่ 2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ ทำเทียบเรือสวัสดิ์ไพฑูรย์ ของบริษัท สวัสดิ์ไพฑูรย์การเกษตร จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน 2569.....	2-2
ตารางที่ 3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการทำเทียบเรือสวัสดิ์ไพฑูรย์ ของบริษัท สวัสดิ์ไพฑูรย์การเกษตร จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2569	3-2
ตารางที่ 3-2	วิธีเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ.....	3-22
ตารางที่ 3-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2569.....	3-25
ตารางที่ 3-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา.....	3-26
ตารางที่ 3-5	วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสง.....	3-30
ตารางที่ 3-6	ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงบริเวณหน้าท่าเทียบเรือวันที่ 21 เมษายน 2569	3-31
ตารางที่ 3-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงบริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่ผ่านมา	3-31
ตารางที่ 3-8	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการตรวจวัดเสียง	3-32
ตารางที่ 3-9	ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2569	3-35
ตารางที่ 3-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปที่ผ่านมา.....	3-36
ตารางที่ 3-11	ผลการตรวจวัดเสียงรบกวนระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2569.....	3-38
ตารางที่ 3-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดเสียงรบกวนที่ผ่านมา.....	3-39
ตารางที่ 3-13	ผลการตรวจวัดเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2569	3-41
ตารางที่ 3-14	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่ผ่านมา.....	3-41
ตารางที่ 3-15	รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.....	3-43
ตารางที่ 3-16	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินวันที่ 4 เมษายน 2569	3-44
ตารางที่ 3-17	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ผ่านมา	3-46
ตารางที่ 3-18	วิธีรักษาสภาพตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน	3-52
ตารางที่ 3-19	ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินวันที่ 4 เมษายน 2569	3-53
ตารางที่ 3-20	เปรียบเทียบผลการตรวจวัด Copper (Cu) ในคุณภาพตะกอนดิน	3-53
ตารางที่ 3-21	วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ.....	3-57
ตารางที่ 3-22	ผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช วันที่ 4 เมษายน 2569	3-59

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 3-23 ผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนสัตว์ วันที่ 4 เมษายน 2569	3-60
ตารางที่ 3-24 ผลการตรวจวัดสัตว์หน้าดิน วันที่ 4 เมษายน 2569	3-61
ตารางที่ 3-25 ผลการตรวจวัดไข่ปลาและลูกปลา วันที่ 4 เมษายน 2569	3-61
ตารางที่ 3-26 เปรียบเทียบปริมาณและชนิดนิเวศวิทยาทางน้ำที่ผ่านมา	3-62
ตารางที่ 3-27 ผลการบันทึกหนักและจำนวนเที่ยวรถบรรทุกเข้า-ออก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-64
ตารางที่ 3-28 ผลการบันทึกหนักและจำนวนเที่ยวเรือขนส่งสินค้า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-65
ตารางที่ 3-29 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-67
ตารางที่ 3-30 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-67
ตารางที่ 3-31 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านมา	3-69
ตารางที่ 3-32 บันทึกปริมาณขยะในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-72
ตารางที่ 3-33 ผลการบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของพนักงานระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-74
ตารางที่ 3-34 ผลการตรวจวัดความร้อนบริเวณหน้าท่าเทียบเรือสวัสดิ์ไพบูลย์ วันที่ 6 เมษายน 2569	3-76
ตารางที่ 3-35 เปรียบเทียบระดับความร้อนบริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่ผ่านมา	3-76
ตารางที่ 3-36 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน	3-77
ตารางที่ 3-37 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน วันที่ 21 เมษายน 2569	3-78
ตารางที่ 3-38 เปรียบเทียบระดับแสงสว่างบริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่ผ่านมา	3-78
ตารางที่ 3-39 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ปฏิบัติงานบริเวณหน้าท่าเทียบเรือสวัสดิ์ไพบูลย์ วันที่ 21 เมษายน 2569	3-79
ตารางที่ 3-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ปฏิบัติงานบริเวณหน้าท่าเทียบเรือสวัสดิ์ ไพบูลย์ ที่ผ่านมา	3-79
ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมเหตุผลและ แนวทางหรือแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญห/อุปสรรค	4-2

สารบัญภาคผนวก

- ภาคผนวก 1-1 ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำเลขที่ 005/2554 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (ทำเทียบเรือจำนวน 3 ท่า)
- ภาคผนวก 1-2 ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำเลขที่ 002/2554 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (เชื่อมกันน้ำทะเล)
- ภาคผนวก 1-3 หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ที่ อย 77301/199 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทำเทียบเรือสวัสดิ์ไทยในส่วนที่อยู่บนบกและการเชื่อมทำเทียบเรือในส่วนที่อยู่บนบก
- ภาคผนวก 1-4 หนังสือรับรองสภาพความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมในการใช้งาน ปี 2568
- ภาคผนวก 1-5 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลขที่ ทส 1009.4/14053 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565
- ภาคผนวก 1-6 หนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายุทธยา ที่ คค 0312.2/346 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่อง การดำเนินการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ฯ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสได้ พ.ศ. 2563
- ภาคผนวก 1-7 หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ คค 0312.2/5663 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 เรื่อง ผลการพิจารณาคำร้องขออนุญาตใช้สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ
- ภาคผนวก 1-8 หนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายุทธยา เลขที่ คค 0312.2/1169 ลงวันที่ 18 กันยายน 2568 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการ กรณีเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้สิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้สามารถใช้เทียบเรือได้
- ภาคผนวก 1-9 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับกิจการประเภทการตาก การสะสม การขนถ่ายมันสำปะหลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ปี 2569
- ภาคผนวก 2-1 ระเบียบการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือที่เข้าเทียบท่า
- ภาคผนวก 2-2 คู่มือข้อปฏิบัติของพนักงานขับรถเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุก
- ภาคผนวก 2-3 ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน การจัดการปัญหาข้อร้องเรียน และแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ
- ภาคผนวก 2-4 บันทึกข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 2-5 หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
- ภาคผนวก 2-6 เอกสารการตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ของโครงการ
- ภาคผนวก 2-7 ใบรับรอง GMP, ISO 9001:2015, HACCP
- ภาคผนวก 2-8 แบบสแลนและระบบสเปรย์น้ำ
- ภาคผนวก 2-9 เอกสารตรวจสอบและเปลี่ยนสแลนประจำปี 2569

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวก 2-10 แผนการตรวจสอบและเปลี่ยนถุงลมประจำปี 2569
- ภาคผนวก 2-11 เอกสารการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ
- ภาคผนวก 2-12 เอกสารความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า
- ภาคผนวก 2-13 เอกสารสรุปขั้นตอนการขนถ่ายสินค้า
- ภาคผนวก 2-14 ผังแสดงตำแหน่งจุดวางถังขยะ
- ภาคผนวก 2-15 แบบรายการตรวจความปลอดภัยประจำท่าเรือ (Terminal Audit Checklist)
- ภาคผนวก 2-16 ผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ของพนักงานขับรถบรรทุก
- ภาคผนวก 2-17 เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง
- ภาคผนวก 2-18 เอกสารตรวจสอบสภาพหลักผูกเรือและยางกันกระแทก
- ภาคผนวก 2-19 แผนผังจุดจอดเรือชั่วคราวของโครงการ
- ภาคผนวก 2-20 ใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลของผู้ควบคุมเรือของผู้ควบคุมเรือลากจูง
- ภาคผนวก 2-21 ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือที่ไม่ใช่เรือกลของเรือลำเลียงสินค้า
- ภาคผนวก 2-22 แผนการจัดการของเสียจากเรือ
- ภาคผนวก 2-23 แผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ปี 2569 และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
- ภาคผนวก 2-24 รายชื่อพนักงานในท้องถิ่น
- ภาคผนวก 2-25 รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมท่าเทียบเรือ
- ภาคผนวก 2-26 เอกสารประชาสัมพันธ์การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 2-27 แผนผังส่งต่อคนงานที่เจ็บป่วยกับโรงพยาบาลใกล้เคียง
- ภาคผนวก 2-28 แผนการฝึกอบรมในปี 2569
- ภาคผนวก 2-29 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
- ภาคผนวก 2-30 เส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล
- ภาคผนวก 2-31 เอกสารตรวจสอบถังดับเพลิง
- ภาคผนวก 2-32 ข้อบังคับการทำงาน
- ภาคผนวก 3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศวันที่ 3-8 เมษายน 2569
- ภาคผนวก 3-2 ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง (Opacity) วันที่ 4 เมษายน 2569
- ภาคผนวก 3-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป วันที่ 3-8 เมษายน 2569
- ภาคผนวก 3-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า วันที่ 15 พฤษภาคม 2569
- ภาคผนวก 3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน วันที่ 4 เมษายน 2569
- ภาคผนวก 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน วันที่ 4 เมษายน 2569
- ภาคผนวก 3-7 ผลการตรวจวัดนิเวศวิทยาทางน้ำ วันที่ 4 เมษายน 2569
- ภาคผนวก 3-8 บันทึกปริมาณการขนส่งสินค้า จำนวนเที่ยวการขนส่งสินค้า

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวก 3-9 สถิติอุบัติเหตุด้านการคมนาคมทางบกปี 2569
- ภาคผนวก 3-10 บันทึกปริมาณการขนส่ง จำนวนเรือและขนาดเรือขนส่งสินค้า
- ภาคผนวก 3-11 สถิติอุบัติเหตุคมนาคมทางน้ำปี 2569
- ภาคผนวก 3-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
- ภาคผนวก 3-13 บันทึกประเภท ปริมาณ ความถี่ในการส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด และความเพียงพอของภาชนะรองรับขยะ
- ภาคผนวก 3-14 ผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานปี 2569
- ภาคผนวก 3-15 สถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน ปี 2569
- ภาคผนวก 3-16 สถิติการเข้ารับบริการและการเจ็บป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางเตือ
- ภาคผนวก 3-17 สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานปี 2569
- ภาคผนวก 3-18 สถิติอุบัติเหตุในสถานประกอบการปี 2569
- ภาคผนวก 3-19 ผลการตรวจวัดระดับความร้อน วันที่ 21 เมษายน 2569
- ภาคผนวก 3-20 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง วันที่ 21 เมษายน 2569
- ภาคผนวก 3-21 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง วันที่ 21 เมษายน 2569
- ภาคผนวก 3-22 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ