

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.1 พื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นล่าง ชั้นที่ 16 ชั้นที่ 21 และชั้นที่ 25



รูปที่ ผ7.2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ ผ7.3 ป้ายกรณาดับเครื่องยนต์



รูปที่ ผ7.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.5 ช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่จอดรถ



รูปที่ ผ7.6 สภาพถนนและทางเดินรถภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.7 ผนังกำแพงโดยรอบชั้นจอดรถ



รูปที่ ผ7.8 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.



รูปที่ ผ7.9 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ ผ7.11 ตะแกรงดักมูลฝอย



รูปที่ ผ7.12 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ผ7.13 ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติแบบบลูทูธ (Bluetooth barrier gate)



รูปที่ ผ7.14 ไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการ




รูปที่ ผ7.15 สัญลักษณ์ทิศทางการจราจรบนพื้นถนนและสีคั่นขอบทางของถนน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.16 กระจกเงาหมุนสะท้อน




รูปที่ ผ7.17 ปากทางเข้า-ออกโครงการ


รูปที่ ผ7.18 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับรถยนต์เปิดไฟต่ำขณะสัญจรภายในอาคาร



รูปที่ ผ7.19 เครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ








รูปที่ ผ7.20 ช่างเทคนิคประจำโครงการ



รูปที่ ผ7.21 การล้างถังเก็บน้ำใช้ ประจำปี 2569 (พ.ค.69)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.22 ถังเก็บน้ำใช้บริเวณดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน	
	
รูปที่ ๗7.23 กระฉกในห้องพัก	
	
รูปที่ ๗7.24 อาคารโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.25 บริเวณภายในตัวอาคารภายในแต่ละชั้น	
	
รูปที่ ๗7.26 การตั้งเทอร์โมสแตทควบคุมอุณหภูมิห้อง	รูปที่ ๗7.27 ช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Qr code ประจำโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.28 ป้ายรณรงค์การคัดแยกประเภทมูลฝอย

รูปที่ ผ7.29 ห้องพักมูลฝอยชั่วคราวประจำชั้น



รูปที่ ผ7.30 รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางรัก



รูปที่ ผ7.31 ห้องพักมูลฝอยรวม




รูปที่ ผ7.32 ป้ายประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.33 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณห้องพัสดุฝอย	
	
รูปที่ ผ7.34 จุดปล่อยก๊าซมีเทน	รูปที่ ผ7.35 ระบบกำจัดละอองลอย
	
รูปที่ ผ7.36 การสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (พ.ค.69)	
	
รูปที่ ผ7.37 บ่อหน่วงน้ำและตู้ควบคุมบ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ผ7.38 ท่อระบายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.39 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตักเศษตะกอนดิน และไปไม้ต่าง ๆ ออกจากท่อระบายน้ำ




รูปที่ ผ7.40 รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ

รูปที่ ผ7.41 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้




รูปที่ ผ7.42 เครื่องตรวจจับความร้อน

รูปที่ ผ7.43 เครื่องตรวจจับควัน



รูปที่ ผ7.44 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.45 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รูปที่ ผ7.46 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง




รูปที่ ผ7.47 ถังดับเพลิง



รูปที่ ผ7.48 ทางหนีไฟ







รูปที่ ผ7.49 การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2568








รูปที่ ผ7.50 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	 4/3/69 09:57	 4/3/69 10:29	
รูปที่ ผ7.51 ป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟ			
	 4/3/69 09:59	 4/3/69 10:35	
รูปที่ ผ7.52 ป้ายสัญลักษณ์เตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า			
 4/3/69 10:44		 4/3/69 10:39	
รูปที่ ผ7.53 หัวรับน้ำดับเพลิง		รูปที่ ผ7.54 ป้ายชื่อสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินต่างๆ	
 4/3/69 10:35		 4/3/69 10:42	
รูปที่ ผ7.55 หม้อแปลงไฟฟ้า		รูปที่ ผ7.56 จุดรวมพลภายในโครงการ	
 4/3/69 10:14	 4/3/69 10:14	 4/3/69 10:15	
รูปที่ ผ7.58 สระว่ายน้ำ			

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		รูปที่ ผ7.59 ราวกันตกริมระเบียงห้องพัก และริมชั้นดาดฟ้า	
		รูปที่ ผ7.60 รางระบายน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.61 หลอดไฟ/แสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ
		รูปที่ ผ7.62 ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	รูปที่ ผ7.63 ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า
		รูปที่ ผ7.64 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.65 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ
		รูปที่ ผ7.66 เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.67 ป้ายข้อกำหนดข้อปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.68 อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ความสะอาดสระว่ายน้ำ