


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.1 สันนูนลดความเร็ว




รูปที่ ผ7.2 เจ้าหน้าที่ฉีดล้างถนน



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.3 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.4 สถานที่จอดรถ



รูปที่ ผ7.5 พัดลมระบายอากาศ (Fan Exhaust) บริเวณชั้นใต้ดิน



รูปที่ ผ7.6 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ในบริเวณลานจอดรถ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.7 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	รูปที่ ผ7.8 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม
	
รูปที่ ผ7.9 ทอระบายความร้อน	
	
รูปที่ ผ7.10 การสูบน้ำมันออกจากบ่อดักไขมัน และสูบน้ำตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ผ7.11 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ผ7.12 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	รูปที่ ผ7.13 ถังเก็บน้ำชั้นที่ 25

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.14 ถังเก็บน้ำชั้นที่ 34



รูปที่ ผ7.15 ถังเก็บน้ำดับเพลิง



รูปที่ ผ7.16 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา




รูปที่ ผ7.17 ป้ายรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด และป้ายวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง




รูปที่ ผ7.18 อุปกรณ์สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.19 พนักงานทำความสะอาด



รูปที่ ผ7.20 ตัวกรองชีวภาพ (Bio- filter)

รูปที่ ผ7.21 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ ผ7.22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.23 ระบบระบายน้ำ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.24 เจ้าหน้าที่ชุดลอกการสะสมของตะกอนดิน



รูปที่ ผ7.25 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ถึงมูลฝอยภายในห้องออกกำลังกายและป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ



รูปที่ ผ7.26 ห้องพักมูลฝอยรวม สำหรับให้พนักงานทำความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ ผ7.27 ลิฟต์ดับเพลิงสำหรับการขนย้ายมูลฝอย



รูปที่ ผ7.28 ทางเดินสำหรับขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยรวมมายังจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.29 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ห้องพักมูลฝอยรวม และถังขยะภายในห้องพัก



รูปที่ ผ7.30 ท่อรวมรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย



รูปที่ ผ7.31 การจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตปทุมวัน



รูปที่ ผ7.32 การคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล




รูปที่ ผ7.33 ระบบไฟฟ้าหลัก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.34 ระบบไฟฟ้าสำรอง



รูปที่ ผ7.35 ป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด


รูปที่ ผ7.36 ระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร



รูปที่ ผ7.37 ไฟฟ้าภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.38 กระฉากสีตัดแสง (Low Shading)




รูปที่ ผ7.39 อาคารของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.40 ป้ายรณรงค์การใช้รถขนส่งสาธารณะ



รูปที่ ผ7.41 ท่อยื่นรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ ผ7.42 หัวรับ-จ่ายน้ำดับเพลิง



รูปที่ ผ7.43 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) และวิธีการใช้อุปกรณ์



รูปที่ ผ7.44 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.45 ระบบลิฟต์ดับเพลิง	รูปที่ ผ7.46 บันไดหลัก (บันได 1)
	
รูปที่ ผ7.47 บันไดหนีไฟ (บันได 2)	รูปที่ ผ7.48 บันไดหนีไฟ (บันได 3)
	
รูปที่ ผ7.49 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)	รูปที่ ผ7.50 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
	
รูปที่ ผ7.51 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)	รูปที่ ผ7.52 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire alarm manual station)
	
รูปที่ ผ7.53 กริ่งสัญญาณเตือน (Fire alarm speaker)	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.54 พื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่บริเวณชั้นที่ 35



รูปที่ ผ7.55 จุดรวมคนเบื้องต้น



รูปที่ ผ7.56 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย




รูปที่ ผ7.57 แผงเส้นทางการอพยพหนีไฟ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.58 การจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ (ธ.ค.68)



รูปที่ ผ7.59 เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดและกำจัดตะกอนในหอผึ่งเย็น



รูปที่ ผ7.60 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้



รูปที่ ผ7.61 ไม่กั้นบริเวณทางเข้า – ออกบริเวณอาคารจอดรถและโครงการ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.62 ป้ายสัญญาณจราจร




รูปที่ ๗7.63 สถานที่จอดรถภายในโครงการ




รูปที่ ๗7.64 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ฃ7.65 รณรงคืให้รับประทนอาหารที่สุก ร้อน สะอาด




รูปที่ ฃ7.66 การฉีดพ่นควันสารเคมีไล่ยุง



รูปที่ ฃ7.67 ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำ


รูปที่ ฃ7.68 ป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าภายในอาคาร



รูปที่ ฃ7.69 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

รูปที่ ฃ7.70 ป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.71 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ ผ7.72 ช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Line official



รูปที่ ผ7.73 พื้นที่ทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 185 Rajadamri (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.74 การล้างถังเก็บน้ำใช้ปี 69 (มิ.ย.69)