

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.1 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ ๗.2 พนักงานทำความสะอาดฉีดล้างถนน



รูปที่ ๗.3 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ภายในบริเวณที่จอตรถ



รูปที่ ๗.4 พัดลมอัดอากาศ (Pressurized fan)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.5 พื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ ผ7.6 ห้ามเร่งเครื่องยนต์	รูปที่ ผ7.7 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนอาคารชุดพักอาศัย
	
รูปที่ ผ7.8 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนอาคารอยู่อาศัยรวมแบบให้ให้เช่า (เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์)	
	
รูปที่ ผ7.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับห้องพักรวม	รูปที่ ผ7.10 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.11 พนักงานตัดไขมันออกจากถังไขมันทิ้ง	รูปที่ ๗7.12 ป้าย "ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้"
	
รูปที่ ๗7.13 มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ๗7.14 ถังเก็บน้ำ ส่วนอาคารชุดพักอาศัย และส่วนอาคารอยู่อาศัยรวมแบบให้เช่า (เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์)	
	
รูปที่ ๗7.15 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	
	
รูปที่ ๗7.16 เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำโครงการ ตรวจสอบดูแลระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ฆ7.17 ป้ายรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัย และพนักงาน ใช้น้ำอย่างประหยัด	
	
รูปที่ ฆ7.18 บ่อหน่วงน้ำภายในโครงการ	
	
รูปที่ ฆ7.19 ห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น	รูปที่ ฆ7.20 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย นำมูลฝอยมาไว้ในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น
	
รูปที่ ฆ7.21 พนักงานทำความสะอาดห้องพักขยะประจำชั้น	รูปที่ ฆ7.22 ถึงขยะติดเชื้อ
	
รูปที่ ฆ7.23 การเก็บมูลฝอยในถุงบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง พร้อมทั้งการขนย้ายถุงขยะมูลฝอย	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.24 การแต่งกายพนักงานขนย้ายขยะมูลฝอย	รูปที่ ผ7.25 พนักงานทำความสะอาดห้องพัสดุฝอย
	
รูปที่ ผ7.26 ห้องพัสดุฝอยรวม	
	
รูปที่ ผ7.27 ท่อรวมน้ำเสียจากห้องพัสดุฝอยรวม	
	
รูปที่ ผ7.28 รถเก็บขยะของสำนักงานเขตคลองเตย	
	
รูปที่ ผ7.29 ร้านรับซื้อของเก่า	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

			
รูปที่ ผ7.30 ติดตั้ง Transformer อาคารชุดพักอาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวมแบบให้เช่า (เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์)			
			
รูปที่ ผ7.31 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนอาคารชุดพักอาศัย และส่วนอาคารอยู่อาศัยรวมแบบให้เช่า (เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์)			
			
รูปที่ ผ7.32 ป้ายรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัย และพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด			
			
รูปที่ ผ7.33 ระบบท่อเย็น พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ส่วนอาคารชุดพักอาศัย และส่วนอาคารอยู่อาศัยรวมแบบให้เช่า (เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์)			

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.34 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FIRC)
ส่วนอาคารชุดพักอาศัย และส่วนอาคารอยู่อาศัยรวมแบบให้เช่า (เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์)



รูปที่ ผ7.35 ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire department connector)
ส่วนอาคารชุดพักอาศัย และส่วนอาคารอยู่อาศัยรวมแบบให้เช่า (เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์)



รูปที่ ผ7.36 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system)
ส่วนอาคารชุดพักอาศัย และส่วนอาคารอยู่อาศัยรวมแบบให้เช่า (เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์)


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.37 ลิฟต์ดับเพลิง
ส่วนอาคารชุดพักอาศัย และส่วนอาคารอยู่อาศัยรวมแบบให้เช่า (เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์)



รูปที่ ผ7.38 บันไดหนีไฟ (บันได ST-1) และพัดลมระบายอากาศ



รูปที่ ผ7.39 บันไดหนีไฟ (บันได ST-2) และพัดลมระบายอากาศ



รูปที่ ผ7.40 บันไดหนีไฟ (บันได ST-3) และพัดลมระบายอากาศ




รูปที่ ผ7.41 บันไดหนีไฟ (บันได ST-4) และพัดลมระบายอากาศ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.42 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)	
	
รูปที่ ๗7.43 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detectors)	รูปที่ ๗7.44 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detectors)
	
รูปที่ ๗7.45 กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm speaker)	รูปที่ ๗7.46 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire alarm manual station)
	
รูปที่ ๗7.47 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack)	รูปที่ ๗7.48 Fire damper (ลิ้นกันไฟ)
	
รูปที่ ๗7.49 จุดรวมคน	รูปที่ ๗7.50 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ๗7.53 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และป้ายจราจรต่างๆ



รูปที่ ๗7.54 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ๗7.55 พนักงานรักษาความปลอดภัย



รูปที่ ๗7.56 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ NOBLE REMIX (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.57 พื้นที่สำหรับจอดรถสาธารณะ	รูปที่ ๗7.58 หลอดไฟประหยัดไฟ
	
รูปที่ ๗7.59 ผนังภายนอกอาคาร	
	
รูปที่ ๗7.60 น้ำสำรอง เพื่อใช้ในการดับเพลิง	