

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการWIND SUKHUMVIT 23 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ผ7.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตัว หากเกิดแผ่นดินไหว	รูปที่ ผ7.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)	
		
รูปที่ ผ7.3 พนักงานฉีดล้างถนนภายในโครงการ	รูปที่ ผ7.4 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณที่จอดรถ	
		
รูปที่ ผ7.5 ป้ายสัญญาณจราจรบนพื้นทาง		
		
รูปที่ ผ7.6 ชั้นจอดรถให้มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลา		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการWIND SUKHUMVIT 23 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗.๗ พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	
	
รูปที่ ๗.๘ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบบำบัดทางชีวภาพแบบฟิล์มตรึงเติมอากาศ (Fixed film aeration)	รูปที่ ๗.๙ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ
	
รูปที่ ๗.๑๐ เจ้าหน้าที่สูบน้ำตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม	รูปที่ ๗.๑๑ กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการWIND SUKHUMVIT 23 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.12 ป้าย "ใช้น้ำทิ้งรดต้นไม้"	รูปที่ ๗7.13 ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง
	
รูปที่ ๗7.14 ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 1 ถัง	รูปที่ ๗7.15 เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำโครงการ คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา
	
รูปที่ ๗7.16 ป้ายประหยัดน้ำ	รูปที่ ๗7.17 บ่อหน่วงน้ำ
	
รูปที่ ๗7.18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำโครงการ หมั่นตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน	
	
รูปที่ ๗7.19 พื้นที่สำหรับวางถังมูลฝอยในแต่ละชั้น	



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการWIND SUKHUMVIT 23 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 10:30 07 ก.พ. 2569 84 ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 Tikamark App	 10:30 07 ก.พ. 2569 84 ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 Tikamark App	 7 ก.พ. 2569 10:39:34 136/209 ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย Tikamark App	 7 ก.พ. 2569 10:39:10 136/209 ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย Tikamark App
รูปที่ ฝ7.20 ถึงมูลฝอยส่วนกลาง			
 10 ก.พ. 2026 09:07:50 118/39 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 Tikamark App	 7 ก.พ. 2569 09:52:28 Tikamark App		
รูปที่ ฝ7.21 พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำชั้น/ห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ ฝ7.22 ห้องพักมูลฝอยมีประตูปิดมิดชิด		
 Samsung Galaxy A06 5G	 7 ก.พ. 2569 09:45:32 Tikamark App		
รูปที่ ฝ7.23 รถจัดเก็บมูลฝอย ของสำนักงานเขตวัฒนา	รูปที่ ฝ7.24 หม้อแปลงไฟฟ้า		
 7 ก.พ. 2569 09:44:12 Tikamark App	 ร่วมกันปิดไฟเพื่อโลก EARTH HOUR ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อโลก Turn off light for 1 hour Help reduce global warming วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 20.30-21.30 น. Saturday 28 March 2026 at 08.30 p.m. - 09.30 p.m. PHE		
รูปที่ ฝ7.25 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน	รูปที่ ฝ7.26 ป้ายประหยัดไฟฟ้า		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ WIND SUKHUMVIT 23 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 7 ม.ค. 2569 08:32:31	 7 ม.ค. 2569 10:13:22
รูปที่ ฎ7.27 หลอดผอมประหยัดไฟ	รูปที่ ฎ7.28 ผนังภายนอกอาคาร
 7 ม.ค. 2569 08:33:06	 7 ม.ค. 2569 09:56:01
รูปที่ ฎ7.29 ตู้เก็บสายถื่อน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FBC)	รูปที่ ฎ7.30 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร
 7 ม.ค. 2569 08:38:06	
รูปที่ ฎ7.31 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (sprinkler system)	
 7 ม.ค. 2569 08:42:17	 7 ม.ค. 2569 08:44:23
รูปที่ ฎ7.32 ถังดับเพลิงเคมี ชนิด CO₂	
 7 ม.ค. 2569 08:40:18	 7 ม.ค. 2569 08:36:52
รูปที่ ฎ7.33 Fire alarm control panel : FCP	รูปที่ ฎ7.34 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ WIND SUKHUMVIT 23 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ผ7.35 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)	รูปที่ ผ7.36 กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm bell)	
		
รูปที่ ผ7.37 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตโนมัติ (Fire alarm manual station)	รูปที่ ผ7.38 พื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่ชั้นดาดฟ้า	
		
รูปที่ ผ7.39 บันไดหนีไฟ ST-01		
		
รูปที่ ผ7.40 บันไดหนีไฟ ST-02		
		
รูปที่ ผ7.41 จุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการWIND SUKHUMVIT 23 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.๔๒ ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ ๗.๔๓ จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2568



รูปที่ ๗.๔๔ กระจกนูน



รูปที่ ๗.๔๕ รถบริการรับ-ส่งผู้พักอาศัยภายในโครงการ



รูปที่ ๗.๔๖ พนักงานดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการWIND SUKHUMVIT 23 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ๗7.47 ร้วทึบโดยรอบพื้นที่โครงการ		
		
รูปที่ ๗7.48 ระแนงบังส่ายตา		