

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอทีโอ สาทร-ตากสิน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



พื้นที่สีเขียว ชั้นดาดฟ้า



พื้นที่สีเขียว ชั้น 22-23



พื้นที่สีเขียว ชั้น 16 และชั้น 21



พื้นที่สีเขียว ชั้น 14-15



พื้นที่สีเขียว ชั้น 7-8

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ตากสิน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



พื้นที่สีเขียว ชั้น 1

รูปที่ ฃ7.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ ฃ7.2 พนักงานคอยทำความสะอาด ดูแลถนนในโครงการ



รูปที่ ฃ7.3 ป้ายห้ามมิให้ติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ตากสิน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



4 มี.ค. 2026 16:25:58



4 มี.ค. 2026 16:26:31



4 มี.ค. 2026 16:27:45



4 มี.ค. 2026 16:23:06



4 มี.ค. 2026 16:22:55

รูปที่ ๗7.4 ช่องระบายอากาศ บริเวณชั้นจอดรถ



4 มี.ค. 2026 16:46:05



4 มี.ค. 2026 16:01:50

รูปที่ ๗7.5 ป้ายจำกัดความเร็ว

รูปที่ ๗7.6 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ




รูปที่ ๗7.7 ช่างประจำโครงการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย




4 มี.ค. 2026 16:30:49

รูปที่ ๗7.8 มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ตากสิน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.9 ช่องระบายอากาศของโครงการ



รูปที่ ๗7.10 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีการทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ

รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ ๗7.12 สติกเกอร์เข้า-ออกโครงการ ติดบริเวณกระจกด้านหน้ารถของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอทีโอ สาทร-ตากสิน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอทีโอ สาทร-ตากสิน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ฃ7.14 ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องต่ง ๆ ของโครงการ



รูปที่ ฃ7.15 ไฟฟ้าให้แสงสว่างของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอทีโอ สาทร-ตากสิน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.16 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	รูปที่ ๗7.17 บริเวณถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า
	
รูปที่ ๗7.18 ป้ายรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.19 บ่อท่วงน้ำ
	
รูปที่ ๗7.20 ป้ายรณรงค์วิธีการลดตามหลัก 7R ช่วยลดปริมาณขยะ	รูปที่ ๗7.21 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ บริเวณห้องพัสดุ
	
รูปที่ ๗7.22 พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยจากถังรวบรวมที่จัดไว้ในแต่ละชั้น	รูปที่ ๗7.22 พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยจากถังรวบรวมที่จัดไว้ในแต่ละชั้น
	
รูปที่ ๗7.23 ห้องพัสดุรวม	รูปที่ ๗7.24 พนักงานทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องพัสดุรวม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ตากสิน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.25 จุดรวมพล บริเวณพื้นที่สีเขียว (สนามหญ้า) ด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ผ7.26 จุดรวมพล บริเวณด้านหลังอาคารของโครงการ
	
รูปที่ ผ7.27 ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย	รูปที่ ผ7.28 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ผ7.29 เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey pump)	รูปที่ ผ7.30 ท่อเย็น
	
รูปที่ ผ7.31 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose cabinet)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ สาทร-ตากสิน (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.32 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว



รูปที่ ผ7.33 รั้วด้านที่ติดกับทางเดินเท้าสาธารณะ ทางเดินเท้าสาธารณะริมลำราง