


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ฌ7.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)





รูปที่ ฌ7.2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว




รูปที่ ฌ7.3 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ ฌ7.4 ป้ายเตือน “กรุณาลับเครื่องยนต์”





รูปที่ ฌ7.5 สภาพถนนและทางเดินรถ






รูปที่ ฌ7.6 พื้นที่สีเขียว


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.7 ป้ายกฎระเบียบของสรวายน้ำ	รูปที่ ๗7.8 ห้องสำนักงานนิติบุคคล
	
รูปที่ ๗7.9 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ๗7.10 ระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ๗7.11 การสูบน้ำส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ก.พ.69)	รูปที่ ๗7.12 ถังสำรองน้ำใต้ดิน
	
รูปที่ ๗7.13 บอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่างๆ	
	
รูปที่ ๗7.14 ระบบสูบน้ำภายในโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.15 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ	รูปที่ ๗7.16 ช่างประจำโครงการ
	
รูปที่ ๗7.17 ป่อดิน	รูปที่ ๗7.18 ป่อหน้าห้องน้ำ
	
รูปที่ ๗7.19 ขุดลอกท่อระบายน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.20 ห้องพักขยะมูลฝอยในแต่ละชั้น	
	
รูปที่ ๗7.21 พนักงานทำความสะอาด	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.22 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ ๗7.23 ถังขยะส่วนกลางในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗7.24 พื้นที่สำหรับรอรถจากเทศบาลเมืองพัทยา
เข้ามาเก็บขยะ

รูปที่ ๗7.25 ระเบียบกระจกของโครงการ




รูปที่ ๗7.26 เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในอาคาร



รูปที่ ๗7.27 แสงสว่างตามจุดต่างๆของโครงการ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.28 ช่องหน้าต่างรับแสง




รูปที่ ๗7.29 การล้างเครื่องปรับอากาศ




รูปที่ ๗7.30 สื่ออาคารของโครงการ


รูปที่ ๗7.31 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ ๗7.32 ลูกศรแสดงทิศทางการจราจรบนผิวถนน



รูปที่ ๗7.33 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ ๗7.34 ป้ายระวางรถเข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ

รูปที่ ๗7.35 จุดรวมพล


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ๗7.36 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ ๗7.37 ป้ายแสดงตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และแนะนำเส้นทางการอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้




รูปที่ ๗7.38 พัดลมดูดอากาศ (Exhaust fan)



รูปที่ ๗7.39 ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.40 ลิฟต์โดยสาร



รูปที่ ผ7.41 ห้องออกกำลังกาย



รูปที่ ผ7.42 สระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.43 รั้วล้อมรอบโครงการ



รูปที่ ผ7.44 รางระบายน้ำล้น



รูปที่ ผ7.45 อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.46 ป้ายบอกระดับความลึกสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.47 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.48 ห้องน้ำ



รูปที่ ๗7.49 เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ



รูปที่ ๗7.50 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



รูปที่ ๗7.51 ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน



รูปที่ ๗7.52 ป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า”



รูปที่ ๗7.53 สถานที่เก็บสารเคมี




รูปที่ ๗7.54 ตะแกรงวางปิดราง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.55 การซ่อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569 (เม.ย. 69)



รูปที่ ผ7.56 การล้างถังเก็บน้ำใช้ (มิ.ย.69)