

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 สามารถสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญพร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการรายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. จัดให้มีควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีความสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้เสมอ	1. โครงการมีควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีความสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้เสมอ	-	
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ รวมถึงกิ่งก้าน ของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ของโครงการไม่ให้เกิดอันตราย	2. โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ รวมถึงกิ่งก้าน ของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ของโครงการไม่ให้เกิดอันตราย	-	  

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเก็บกวาด เศษกิ่งไม้ ใบไม้อยู่เสมอ	3. โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลเก็บกวาด เศษกิ่งไม้ ใบไม้อยู่เสมอ	-	  
	4. ทำการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มของต้นไม้ บริเวณ 2 ฟังถนนของโครงการไม่ให้มีทรงพุ่ม แน่นทึบ	4. โครงการมีพนักงานตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่ม ของต้นไม้บริเวณ 2 ฟังถนนของโครงการ ไม่ให้ มีทรงพุ่มแน่นทึบ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ	1. จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นบนผิวถนน	1. โครงการมีการจำกัดความเร็ว 20 Km./hr. ภายในโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นบนผิวถนน	-	
	2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ	2. โครงการมีพนักงานดูแลรักษาความสะอาด ถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็น ประจำสม่ำเสมอ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร 938.00 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้นไม้พุ่มและพืชคลุมดินให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง	3. โครงการมีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร 938.00 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้นไม้พุ่มและพืชคลุมดินให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง	-	   

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	4. จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	4. โครงการมีป้ายจำกัดความเร็ว 20 Km./hr. ภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นบริเวณผิวถนนโดยติดป้ายจำกัด ความเร็ว	-	
	5. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทาง ให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า - ออกโครงการสามารถทำ ได้อย่างดีและปลอดภัย	5. โครงการมีป้ายและสัญลักษณ์จราจรบน พื้นที่ทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความ สับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถใน โครงการ และบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย	-	
	6. ปลุกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มาก ที่สุดทั้งภายนอกและภายในอาคาร	6. โครงการมีการปลุกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืช คลุมดินให้มากที่สุดทั้งภายนอกและภายใน อาคาร	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	7. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้มาใช้ บริการ	7. โครงการมีการจัดระบบการจราจรภายใน โครงการให้ชัดเจนรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติ ตามของผู้มาใช้บริการ	-	
	8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้าน การจราจรบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ	8. โครงการมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ	-	-
	9. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็น ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	9. โครงการมีการดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มี ความสะอาดและเป็น ระเบียบเรียบร้อย อยู่เสมอ	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.3 ระดับเสียงและความ สั่นสะเทือน	1. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียง โดยรอบโครงการ	1. โครงการมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกัน เสียงโดยรอบโครงการ	-	 
	2. กำหนดกิจกรรมที่จะเกิดเสียงดังรบกวนให้ อยู่ภายในอาคารเท่านั้น	2. โครงการมีการกำหนดกิจกรรมที่จะเกิดเสียง ดังรบกวนให้อยู่ภายในอาคารเท่านั้น	-	-
	3. ออกกฎระเบียบ พร้อมทั้งติดป้าย ประชาสัมพันธ์ ห้ามทำกิจกรรมที่ใช้เสียงดัง รบกวนผู้อื่น หลัง 22.00 น.	3. โครงการมีการออกกฎระเบียบและมีการติด ป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามทำกิจกรรมที่ใช้เสียง ดังรบกวนผู้อื่น หลัง 22.00 น.	-	
	4. ห้ามส่งเสียงดัง การทะเลาะวิวาทหรือทำสิ่ง ที่เป็นารบกวนผู้อื่น	4. โครงการมีการห้ามส่งเสียงดังการทะเลาะวิวาท หรือทำสิ่งที่เป็นารบกวนผู้อื่น	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 การชะล้างและการพังทลาย ของหน้าดิน	1. โครงการตรวจสอบบริเวณที่รอบพื้นที่ โครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อย่าง สม่ำเสมอ และในกรณีที่ฝนตก ตรวจสอบ บริเวณพื้นที่โครงการเกิดการชะล้างพังทลาย ของดิน หากพบเกิดการพังทลายของดินให้ทาง โครงการรีบแก้ไขทันที	1. โครงการมีการตรวจสอบบริเวณที่รอบ พื้นที่ โครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อย่าง สม่ำเสมอและในกรณีที่ฝนตก ตรวจสอบบริเวณ พื้นที่โครงการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน หากพบเกิดการพังทลายของดินให้ทางโครงการ รีบแก้ไขทันที	-	-
2. ทรัพยากรชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพได้แก่ คุณภาพอากาศเสียงและความ สั่นสะเทือน คุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	1. โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำและ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง เคร่งครัด	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่ระบายน้ำเสียหรือทิ้งมูลฝอยลงสู่ทะเลโดยเด็ดขาด	1. โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่ระบายน้ำเสียหรือทิ้งมูลฝอยลงสู่ทะเลโดยเด็ดขาด	-	-
	2. การดำเนินการต่างๆ ของโครงการจะจัดให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้มีการรุกร้าไปยังชายหาดทางด้านทิศใต้ของโครงการเด็ดขาด	2. โครงการมีการดำเนินการต่างๆ ของโครงการจะจัดให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้มีการรุกร้าไปยังชายหาดทางด้านทิศใต้ของโครงการเด็ดขาด	-	
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และทำความสะอาดเก็บมูลฝอยบริเวณชายหาดด้านทิศใต้ของโครงการทุกวัน	3. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และทำความสะอาดเก็บมูลฝอยบริเวณชายหาดด้านทิศใต้ของโครงการทุกวัน	-	-
	4. การพัฒนาโครงการจะไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเลและการดำรงชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในพื้นที่	4. การพัฒนาโครงการไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเลและการดำรงชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในพื้นที่	-	-
	5. ทางโครงการจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการนั้นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	5. โครงการมีการกำหนดให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการนั้นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)	6. ติดตั้งป้ายณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มาใช้บริการและนักท่องเที่ยว รับทราบ และสามารถปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ห้ามจับสัตว์ ปะการัง บริเวณชายหาด - อย่าทิ้งขยะบริเวณชายหาดและท้องทะเล กรุณาทิ้งลงถังขยะ - ไม่เก็บเปลือกหอยหรือปะการัง แนะนำให้ รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยสายตาดีกว่าการสะสม - รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น หากต้องการดำน้ำดูปะการัง ต้องระวัง ไม่เดินเหยียบย่ำบนปะการัง	6. โครงการมีการติดตั้งป้ายณรงค์และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	-	
	7. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น หากต้องการดำน้ำดูปะการัง ต้องระวัง ไม่ เดินเหยียบย่ำบนปะการัง	7. โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น หากต้องการดำน้ำ ดูปะการังต้องระวัง ไม่เดินเหยียบย่ำบนปะการัง	-	-
	8. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ ไม่เก็บเปลือกหอย หรือปะการัง แนะนำให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วย สายตาดีกว่าการสะสม	8. โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการไม่ เก็บเปลือกหอยหรือปะการัง แนะนำให้รู้จัก วิธีการเรียนรู้ด้วยสายตาดีกว่าการสะสม	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)	9. ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการระมัดระวังจากแมงกะพรุน บริเวณริมชายหาดเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	9. โครงการไม่มีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการระมัดระวังจากแมงกะพรุน บริเวณริมชายหาด	- ควรมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการระมัดระวังจากแมงกะพรุน	-
	10. ติดตั้งป้ายเตือนวิธีการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ - ผู้ช่วยเหลือต้องแน่ใจว่าตัวเองปลอดภัยจากแมงกะพรุน - นำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำ หรือไปยังบริเวณที่ปลอดภัย - ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆ เพื่อลดการยิงพิษจากแมงกะพรุน - ห้ามขัดถูบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน - ควรสังเกตอาการตลอดเวลา หากหมดสติ ไม่หายใจ หรือไม่มีชีพจร ให้ทำการปั๊มหัวใจ (CPR) ทันที - ชะล้างบริเวณที่ถูกพิษด้วยน้ำทะเลนานอย่างน้อย 30 นาที และห้ามใช้น้ำจืด - ใช้ถุงมือหนาหรือแวนบิ้นหนวดที่ยัง ติดอยู่ โดยห้ามใช้มือหยิบ - นำส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลโดยเร็วที่สุด	10. โครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนวิธีการช่วยเหลือและโครงการมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	-	  

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)	11. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาด เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากแมงกะพรุนและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ขึ้นปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	11. โครงการมีการอบรมเจ้าหน้าที่และ โครงการมีพนักงานอยู่บริเวณชายหาดคอย อำนวยความสะดวกหากเกิดอันตรายที่เกิดขึ้น จากแมงกะพรุนและมีการปฐมพยาบาล เบื้องต้น	-	
	12. ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเกี่ยว ผู้ได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนให้พร้อม ใช้งาน	12. โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ปฐม พยาบาลเกี่ยวผู้ได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุน ให้พร้อมใช้งาน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)	13. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการ ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุน	13. โครงการมีการฝึกอบรมพนักงานให้ม ีความรู้ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ผู้ได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุน	-	
	14. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลใกล้กับ บริเวณชายหาด	14. โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐม พยาบาลใกล้กับบริเวณชายหาด	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 ระบบน้ำใช้	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้น ท่อน้ำใช้ให้อยู่ในสภาพดีหากพบชำรุด เสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที	1. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบ เส้นท่อน้ำใช้ให้อยู่ในสภาพดีหากพบชำรุด เสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	
	2. จัดให้มีการล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	2. โครงการมีการล้างถังสำรองน้ำใช้ของ โครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	-	-
	3. ธรรมชาติให้ผู้มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด	3. โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการใช้น้ำ อย่างประหยัด	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.1 ระบบน้ำใช้ (ต่อ)	4. กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (กรณีที่มีการนำน้ำดิบมาปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้ในโครงการ) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค	4. โครงการมีการใช้น้ำประปาในพื้นที่โครงการ และมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	-	  
	5. จัดให้มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในบ่อเก็บน้ำใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	5. โครงการมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในบ่อเก็บน้ำใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุก กิจกรรมของโครงการ	1. โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ	-	
	2. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพ น้ำในบ่อพักน้ำเป็นประจำ	2. โครงการมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยการตรวจ คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำเป็นประจำ	-	 
	3. สูบตะกอนออกจากส่วนปรับสภาพ และส่วน เก็บตะกอนส่วนเกิน หากพบว่ามีปริมาณมาก	3. โครงการมีการสูบตะกอนออกจากส่วนปรับ สภาพและส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน หากพบว่ามี ปริมาณมาก	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	4. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา สิ่งแวดล้อม สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิศวกรรม เคมี ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรรมขึ้นไป หรือมี ใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบมลพิษ ทางน้ำของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุม บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็น น้ำทิ้งตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	4. โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา สิ่งแวดล้อม สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิศวกรรม เคมี ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรรมขึ้นไป หรือมี ใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบมลพิษ ทางน้ำของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุม บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็น น้ำทิ้งตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	-	-
	5. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่อง หรือช่าง ซ่อมบำรุง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ผ่าน อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบ ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อรับผิดชอบการเดินเครื่องและ บำรุงรักษาระบบเครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือ ควบคุมต่างๆ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ ควบคุมดูแล	5. โครงการจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่อง หรือช่างซ่อมบำรุง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ผ่าน อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบ ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อรับผิดชอบการเดินเครื่องและ บำรุงรักษาระบบเครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือ ควบคุมต่างๆ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ ควบคุมดูแล	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	6. เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำทุก เดือน	6. โครงการมีการเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็น ประจำทุกเดือน	-	-
	7. บันทึกการเดินระบบ ปัญหาหรืออุปสรรคที่ เกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน ปรับปรุง การซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้ งานได้ตลอดเวลา	7. โครงการมีการบันทึกการเดินระบบ ปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการ วางแผน ปรับปรุงการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำ เสียให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	-	-
	8. มาตรการตรวจสอบน้ำทิ้งโดยมอบหมายให้ บริษัทที่ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการกับกรม โรงงานอุตสาหกรรมทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย และนำไปวิเคราะห์ผลต่อไป ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	8. โครงการมีการตรวจมาตรการตรวจสอบ น้ำทิ้งโดยมอบหมายให้บริษัทที่ขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทำ การเก็บตัวอย่างน้ำเสียและนำไปวิเคราะห์ผล ต่อไปตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	9. ตรวจสอบคราบไขมัน และปริมาณไขมันที่ เกิดขึ้นจากถังดักไขมัน เมื่อมีปริมาณมากให้ ทางโครงการตักใส่ถุงดำ และนำไปรวบรวมไว้ที่ ห้องพัสดุฝอยรวมเพื่อนำไปหมักเป็นปุ๋ยต่อไป	9. โครงการมีการตรวจสอบคราบไขมัน และ ปริมาณไขมันที่เกิดขึ้นจากถังดักไขมัน เมื่อมี ปริมาณมากให้ทางโครงการตักใส่ถุงดำ และ นำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพัสดุฝอยรวมเพื่อนำไป หมักเป็นปุ๋ยต่อไป	-	-
	มาตรการการจัดการถังดักไขมันและกาก ไขมัน 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบ สภาพถังดักไขมัน และท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าถัง ดักไขมัน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามี การชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมทันที	มาตรการการจัดการถังดักไขมันและกาก ไขมัน 1. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ตรวจสอบสภาพถังดักไขมัน และท่อรวบรวม น้ำเสียเข้าถังดักไขมัน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซม ทันที	-	-
	2. ลดปริมาณน้ำมันและไขมัน ณ แหล่งกำเนิด เช่น แยกน้ำมันที่ใช้แล้วใส่ภาชนะเพื่อนำไป กำจัด ไม่เทน้ำมันใช้แล้วลงท่อน้ำทิ้งของถังกาก ไขมัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังดักไขมัน	2. โครงการมีการลดปริมาณน้ำมันและไขมัน ณ แหล่งกำเนิดเช่น แยกน้ำมันที่ใช้แล้วใส่ภาชนะ เพื่อนำไปกำจัด ไม่เทน้ำมันใช้แล้วลงท่อน้ำทิ้ง ของถังกากไขมัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของถัง ดักไขมัน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	3. ติดตะแกรงดักขยะและหมั่นโกยเศษขยะที่ติด กรองไว้หน้าตะแกรงออกอย่างสม่ำเสมอทุกวัน	3. โครงการมีการติดตะแกรงดักขยะและหมั่น โกยเศษขยะที่ติดกรองไว้หน้าตะแกรงออกอย่าง สม่ำเสมอทุกวัน	-	-
	4. ล้างถังดักไขมันอย่างน้อยทุกเดือน	4. โครงการมีการล้างถังดักไขมันอย่างน้อยทุก เดือน	-	-
	5. จัดให้มีพนักงานดูแลและตรวจสอบปริมาณ กากไขมันทุกวัน โดยจะตักออกแล้วนำไปตาก แดดและรวบรวมใส่ถุงดำมัดถุงให้เรียบร้อย จากนั้นทำการขนย้ายไปรวบรวมไว้ยังที่พัสดุ ฝอยรวม เพื่อนำส่งให้ศูนย์ต้นแบบแปรรูปขยะ อินทรีย์ชุมชนบ่อผุดไปหมักปุ๋ยต่อไป	5. โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลและตรวจสอบ ปริมาณกากไขมันทุกวัน โดยจะตักออกแล้ว นำไปตากแดดและรวบรวมใส่ถุงดำมัดถุงให้ เรียบร้อย จากนั้นทำการขนย้ายไปรวบรวมไว้ ยังที่พัสดุฝอยรวม เพื่อนำส่งให้ศูนย์ต้นแบบ แปรรูปขยะอินทรีย์ชุมชนบ่อผุดไปหมักปุ๋ย ต่อไป	-	-
3.3 การระบายน้ำและการป้องกัน น้ำท่วม	1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝน ขนาด 55.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ	1. โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝน ขนาด 55.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ	-	-
	2. จัดให้มีการดูแลรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงดักมูลฝอย ท่อระบายน้ำรวมถึงเครื่อง สูบน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีเสมอ	2. โครงการจัดให้มีการดูแลรักษาระบบระบาย น้ำ เช่น ตะแกรงดักมูลฝอย ท่อระบายน้ำ รวมถึงเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดี เสมอ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	3. ตรวจสอบท่อระบายน้ำไม่ให้มีมูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใดอุดตัน	3. โครงการมีการตรวจสอบท่อระบายน้ำไม่ ให้มีมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดอุดตัน	-	-
	4. อบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ ทราบน้ำจากบ่อหนองน้ำสามารถใช้ประโยชน์ ได้สำหรับกิจกรรมภายในโครงการ เช่น รดน้ำ ต้นไม้ เพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์	4. โครงการมีการอบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องให้ทราบน้ำจากบ่อหนองน้ำสามารถใช้ ประโยชน์ได้สำหรับกิจกรรมภายในโครงการ เช่น รดน้ำต้นไม้ เพื่อป้องกันการใช้ผิด วัตถุประสงค์	-	 
	5. ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อหนองน้ำ อย่างน้อยทุกๆ 1 เดือน และหลังจากฝนตกทุก ครั้ง กรณีตรวจพบว่ามีตะกอนดินหรือเศษมูล ฝอยให้ทำการขุดลอกทันที	5. โครงการมีตรวจสอบท่อระบายน้ำและ บ่อหนองน้ำอย่างน้อยทุกๆ 1 เดือน และ หลังจากฝนตกทุกครั้ง กรณีตรวจพบว่ามี ตะกอนดินหรือเศษมูลฝอยให้ทำการขุดลอก ทันที	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแล รักษาความสะอาดบริเวณที่พักมูลฝอยรวมของ โครงการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ	1. โครงการมีการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ ที่พักมูลฝอยรวมของโครงการให้เรียบร้อยอยู่ เสมอ	-	 
	2. ประสานงานกับเทศบาลนครเกาะสมุย ศูนย์ต้นแบบแปรรูปขยะอินทรีย์ชุมชน บ่อฝัง รื้อรับซื้อของเก่า/หน่วยงานเอกชนที่รับมูล ฝอยไปกำจัด ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการแต่ ละประเภทอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ให้มีการ ตกค้าง	2. โครงการมีการประสานงานกับเทศบาลนคร เกาะสมุย ศูนย์ต้นแบบแปรรูปขยะอินทรีย์ ชุมชน บ่อฝัง รื้อรับซื้อของเก่า/หน่วยงานเอกชน ที่รับมูลฝอยไปกำจัด ให้มาเก็บมูลฝอยจาก โครงการแต่ละประเภทอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ ให้มีการตกค้าง	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. ติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ บริเวณถังรองรับมูลฝอย เพื่อง่ายต่อการแยก ของผู้มาใช้บริการ	3. โครงการมีการติดฉลากบอกประเภทของ มูลฝอยนั้นๆ บริเวณถังรองรับมูลฝอย เพื่อง่าย ต่อการแยกของผู้มาใช้บริการ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	4. จัดให้มีติดป้ายรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง บริเวณจุดทิ้งมูลฝอยของพื้นที่ส่วนกลาง เช่น “ร่วมกันแยกขยะ ช่วยลดมลภาวะของโลกเรา”	4. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์แยกขยะก่อน ทิ้งบริเวณจุดทิ้งมูลฝอยของพื้นที่ส่วนกลาง	-	 
	5. ลดการเกิดปริมาณมูลฝอยภายในโครงการ โดยใช้หลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)	5. โครงการมีการลดการเกิดปริมาณมูลฝอย ภายในโครงการโดยใช้หลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันสำหรับพนักงานเก็บและคัดแยกมูลฝอย เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น รวมทั้งกำชับให้พนักงานแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จัดเตรียมให้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันสำหรับพนักงานเก็บและคัดแยกมูลฝอย เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น รวมทั้งกำชับให้พนักงานแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จัดเตรียมให้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	-	
	7. เมื่อมูลฝอยอันตรายมีปริมาณมากจะต้องประสานมายังทางเทศบาลนครเกาะสมุยให้เข้ามารับและนำไปรวบรวมไว้ในพื้นที่ที่เทศบาลนครเกาะสมุยได้จัดเตรียมไว้ เพื่อส่งต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	7. โครงการมีการกำหนดให้เมื่อขยะมูลฝอยอันตรายมีปริมาณมากจะต้องประสานมายังทางเทศบาลนครเกาะสมุยให้เข้ามารับและนำไปรวบรวมไว้ในพื้นที่ที่เทศบาลนครเกาะสมุยได้จัดเตรียมไว้ เพื่อส่งต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-
	8. ประสานมายังร้านรับซื้อของเก่าเพื่อมารับมูลฝอยรีไซเคิล	8. โครงการมีการประสานมายังร้านรับซื้อของเก่าเพื่อมารับมูลฝอยรีไซเคิล	-	-
	9. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมหลังจากการเก็บขนทุกครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพัก มูลฝอยจะถูกรวบรวมลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	9. โครงการมีการกำหนดให้มีการล้าง ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมหลังจากการเก็บขนทุกครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพัก มูลฝอยจะถูกรวบรวมลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	10. เมื่อใช้งานพาหนะสำหรับขนส่งมูลฝอย เสร็จแล้วต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุก ครั้ง และจัดพื้นที่สำหรับทำความสะอาด โดยเฉพาะเพื่อป้องกันน้ำเสียที่เกิดจากการทำ ความสะอาดพาหนะ	10. โครงการมีการกำหนดให้ใช้พาหนะสำหรับ ขนส่งมูลฝอยเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดให้ เรียบร้อยทุกครั้ง และจัดพื้นที่สำหรับทำ ความสะอาดโดยเฉพาะเพื่อป้องกันน้ำเสียที่เกิดจาก การทำความสะอาดพาหนะ	-	-
	11. เลือกใช้พาหนะที่ติดตั้งภาชนะรองรับน้ำชะ มูลฝอยใต้ท้องรถในการขนส่งมูลฝอยย่อยสลาย ได้ไปยังศูนย์ต้นแบบแปรรูป ขยะอินทรีย์ชุมชน บ่อผุด	11. โครงการมีการเลือกใช้พาหนะที่ติดตั้ง ภาชนะรองรับน้ำชะมูลฝอยใต้ท้องรถในการ ขนส่งมูลฝอยย่อยสลายได้ไปยังศูนย์ต้นแบบ แปรรูปขยะอินทรีย์ชุมชนบ่อผุด	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	12. พาหนะที่ใช้ขนส่งมูลฝอยอินทรีย์ต้องมีที่ใส่ มูลฝอยที่ทนทาน ไม่มีรอยรั่วหรือสภาพชำรุด มี กระบะสูง	12. โครงการมีการกำหนดให้ใช้พาหนะที่ใช้ ขนส่งมูลฝอยอินทรีย์ต้องมีที่ใส่มูลฝอย ที่ทนทาน ไม่มีรอยรั่วหรือสภาพชำรุดมีกระบะ สูง	-	   

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	13. เมื่อใช้งานพาหนะสำหรับขนส่ง มูลฝอย เสร็จแล้วต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุก ครั้ง และจัดพื้นที่สำหรับทำความสะอาด โดยเฉพาะเพื่อป้องกันน้ำเสียที่เกิดจากการทำ ความสะอาดในการขนส่งมูลฝอยออกสู่พื้นที่ กำจัดจัดให้มีผ้าใบปกคลุมมูลฝอยในระหว่าง การขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของมูลฝอย	13. โครงการมีการกำหนดให้เมื่อมีการใช้งาน พาหนะสำหรับขนส่งมูลฝอยเสร็จแล้วต้องทำ ความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้งและจัดพื้นที่ สำหรับทำความสะอาดโดยเฉพาะเพื่อป้องกัน น้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดในการ ขนส่งมูลฝอยออกสู่พื้นที่กำจัดจัดให้มีผ้าใบปก คลุมมูลฝอยในระหว่างการขนส่งเพื่อป้องกัน การร่วงหล่นของมูลฝอย	-	-
	มาตรการป้องกันจากกิจกรรมการหมักปุ๋ย ของโครงการ 1. จัดวางถังหมักปุ๋ยไว้ในบริเวณที่จัดสรรไว้โดย ไม่กีดขวางเส้นทางสัญจรและอยู่ใกล้ที่พักของผู้ มาใช้บริการ	มาตรการป้องกันจากกิจกรรมการหมักปุ๋ย ของโครงการ 1. โครงการไม่มีการจัดวางถังหมักปุ๋ยไว้ในบริเวณที่ จัดสรรไว้โดยไม่กีดขวางเส้นทางสัญจรและอยู่ ใกล้ที่พักของผู้มาใช้บริการ	- เมื่อมีการการหมักปุ๋ย โครงการควรมีการจัดวางถัง หมักปุ๋ยไว้ในบริเวณที่จัดสรรไว้	-
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด บริเวณ พื้นที่ที่ทำการติดตั้งถังหมักปุ๋ยของโครงการ	2. โครงการไม่มีการเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่ทำการติดตั้งถังหมักปุ๋ยของ โครงการเนื่องจากทางโครงการไม่มีการหมักปุ๋ย	- เมื่อมีการการหมักปุ๋ย โครงการควรมีการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่ทำการติดตั้งถัง หมักปุ๋ยของโครงการ	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. ดูแลไม่ให้เกิดบริเวณถังหมักปุ๋ย มีแมลงตอม และมีกลิ่นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	3. โครงการไม่มีการดูแลบริเวณถังหมักปุ๋ย ให้มี แมลงตอม และมีกลิ่นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง เนื่องจากทางโครงการไม่มีการหมักปุ๋ย	- เมื่อมีการหมักปุ๋ย โครงการ ควรมีการดูแลบริเวณถังหมัก ปุ๋ย ให้มีแมลงตอม และมี กลิ่นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	-
	4. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของถังหมักปุ๋ย ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	4. โครงการไม่มีการตรวจสอบสภาพของ ถังหมักปุ๋ยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เนื่องจากทาง โครงการไม่มีการหมักปุ๋ย	- เมื่อมีการหมักปุ๋ย โครงการ ควรจัดให้มีการตรวจสอบ สภาพของถังหมักปุ๋ยให้มี สภาพดีอยู่เสมอ	-
	5. ป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปทำลาย พื้นที่ที่ทำการ หมักปุ๋ย หรือแบ่งพื้นที่ชัดเจน พร้อมจัดให้ มีป้ายระบุชัดเจน เช่น ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้าม เข้า พื้นที่ติดตั้งปุ๋ยหมัก สำหรับพนักงานของ โรงแรมเท่านั้น เป็นต้น เพื่อกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง	5. โครงการไม่มีการป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไป ทำลาย พื้นที่ที่ทำการหมักปุ๋ย หรือแบ่งพื้นที่ ชัดเจน พร้อมจัดให้มีป้ายระบุชัดเจน	- เมื่อมีการหมักปุ๋ย โครงการ ควรมีการป้องกันไม่ให้สัตว์ เข้าไปทำลาย พื้นที่ที่ทำการ หมักปุ๋ย หรือแบ่งพื้นที่ ชัดเจน พร้อมจัดให้มีป้าย ระบุชัดเจน	-
	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีพื้นที่ ข้างเคียงได้รับผลกระทบ	6. โครงการมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียน กรณีพื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	มาตรการป้องกันจากการขนส่งมูลฝอยอินทรีย์ออกนอกพื้นที่โครงการ 1. พาหนะที่ใช้ขนส่งมูลฝอยอินทรีย์ ต้องมีที่ใส่มูลฝอยที่ทนทาน ไม่มีรอยรั่ว หรือสภาพชำรุด มีกระบะสูง	มาตรการป้องกันจากการขนส่งมูลฝอยอินทรีย์ออกนอกพื้นที่โครงการ 1. โครงการมีการกำหนดให้ใช้พาหนะขนส่งมูลฝอยอินทรีย์ ต้องมีที่ใส่มูลฝอยที่ทนทาน ไม่มีรอยรั่ว หรือสภาพชำรุด มีกระบะสูง	-	   

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	2. เมื่อใช้งานพาหนะสำหรับขนส่งมูลฝอยเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง และจัดพื้นที่สำหรับทำความสะอาดโดยเฉพาะเพื่อป้องกันน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาด	2. โครงการมีการกำหนดให้เมื่อมีการใช้งานพาหนะสำหรับขนส่งมูลฝอยเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง และจัดพื้นที่สำหรับทำความสะอาดโดยเฉพาะเพื่อป้องกันน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาด	-	-
	3. ในการขนส่งมูลฝอยออกสู่พื้นที่กำจัดจัดให้มีผ้าใบปกคลุมมูลฝอยในระหว่างการขนส่งเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของมูลฝอย	3. โครงการมีการกำหนดให้ในการขนส่งมูลฝอยออกสู่พื้นที่กำจัดจัดให้มีผ้าใบปกคลุมมูลฝอยในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของมูลฝอย	-	-
3.5 ระบบไฟฟ้า	1. จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาใช้บริการทุกห้องพักได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกรอนุรักษ์พลังงาน	1. โครงการยังมีการจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาใช้บริการทุกห้องพักได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	2.ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง	2.โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง	-	 
	4. เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED เป็นต้น โดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำ สำหรับพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลา	4. โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED เป็นต้น โดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำ สำหรับพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลา	-	 


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	5. เลือกการออกแบบอาคารโครงการ ตลอดจน การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า	5. โครงการมีการเลือกการออกแบบอาคาร โครงการ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุในการ ก่อสร้างที่มีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	-	
	6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกจุดภายใน โครงการ โดยจะเลือกใช้หลอดประหยัด พลังงานที่เรียกว่า Light Emitting Diode (LED) เพื่อช่วยในการประหยัดและอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า	6. โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุก จุดภายในโครงการ โดยจะเลือกใช้หลอด ประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Light Emitting Diode (LED) เพื่อช่วยในการประหยัดและ อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	-	  

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	7. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	7. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	-	
	8. ตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	8. โครงการมีการตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	 
	9. จัดให้มีสวิตช์ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด - ปิด ได้เฉพาะจุด	9. โครงการมีการจัดให้มีสวิตช์ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด - ปิด ได้เฉพาะจุด	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	10. การติดตั้งกระจก หรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติ ป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้า ได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร	10. โครงการมีการติดตั้งกระจก หรือติดฟิล์มที่ มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสง สว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายใน อาคาร	-	-
	11. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และประชาสัมพันธ์ให้ปรับระดับอุณหภูมิของ เครื่องปรับอากาศในห้องพักให้พอเหมาะอยู่ใน ระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส	11. โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด และประชาสัมพันธ์ให้ปรับ ระดับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก ให้พอเหมาะอยู่ในระดับประมาณ 25 องศา เซลเซียส	-	
	12. ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน	12. โครงการมีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัด ไฟเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	13. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบๆอาคาร โครงการ พร้อมทั้งการดูแลสวน และต้นไม้ให้ เจริญเติบโตอยู่	13. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืน รอบๆอาคารโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มี พนักงานดูแลสวน และต้นไม้ให้เจริญเติบโตอยู่ เสมอ	-	   

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	14. จัดให้มีการตรวจสอบ และอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดานประตู และช่องแสงสำหรับห้องที่มีการติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหล ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน	14. โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ และอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดานประตู และช่องแสงสำหรับห้องที่มีการติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหล ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน	-	-
	15. จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	15. โครงการจัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	-	  

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	16. ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้	16. โครงการมีการติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้	-	-
	17. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล ฝ้าระวัง กรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที	17. โครงการจัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล ฝ้าระวัง กรณีมีสิ่งผิดปกติกับ หม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที	-	-
	18. ติดตั้งป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	18. โครงการมีการติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	
	19. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล ฝ้าระวังกรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้า หากพบสิ่งผิดปกติให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเข้ามาแก้ไข	19. โครงการจัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล ฝ้าระวังกรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้า หากพบสิ่งผิดปกติให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเข้ามาแก้ไข	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	20. คอยดูแลตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อไม่ให้เข้าใกล้ สายไฟฟ้า หรือแตะสายไฟฟ้าเนื่องจากอาจเป็น สาเหตุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้	20. โครงการคอยดูแลตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อไม่ให้เข้า ใกล้สายไฟฟ้า หรือแตะสายไฟฟ้าเนื่องจากอาจ เป็นสาเหตุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้	-	
	21. ห้ามสอยสิ่งใดๆ ทุกชนิดที่ติดอยู่ที่หม้อ แปลงไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า	21. โครงการมีการกำหนดห้ามสอยสิ่งใดๆ ทุกชนิดที่ ติดอยู่ที่ หม้อแปลงไฟฟ้าหรือ สายไฟฟ้า	-	
	22. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น”	22. โครงการยังมีการติดป้ายเตือนแสดง ข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น”	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	23. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีการใช้บรรทุกที่มีความสูงของรถบรรทุก รวมทั้งของที่บรรทุกน้อยกว่า 4 เมตรเข้ามาในบริเวณโครงการ พร้อมทั้งให้กระทำการด้วยความระมัดระวัง	23. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีการใช้บรรทุกที่มีความสูงของรถบรรทุก รวมทั้งของที่บรรทุกน้อยกว่า 4 เมตรเข้ามาในบริเวณโครงการ พร้อมทั้งให้กระทำการด้วยความระมัดระวัง	-	-
	24. กรณีที่มีการใช้บรรทุกที่มีความสูงของรถบรรทุก รวมทั้งของที่บรรทุกตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ให้ประสานแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะสมุย โดยเฉพาะหากมีความจำเป็นต้องปรับย้ายแนวสายไฟฟ้า ทั้งนี้ห้ามกระทำโดยตนเองหรือโดยมิได้รับอนุญาต	24. โครงการมีการกำหนดให้ในกรณีที่มีการใช้บรรทุกที่มีความสูงของรถบรรทุก รวมทั้งของที่บรรทุกตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ให้ประสานแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะสมุย โดยเฉพาะหากมีความจำเป็นต้องปรับย้ายแนวสายไฟฟ้า ทั้งนี้ห้ามกระทำโดยตนเองหรือโดยมิได้รับอนุญาต	-	
	25. ติดตั้งป้ายเตือนห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไปไว้บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ	25. โครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไปไว้บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	มาตรการลดผลกระทบเรื่องเสียงจากเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า 1. จัดให้มีการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใน กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ทางการไฟฟ้าไม่ สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้	มาตรการลดผลกระทบเรื่องเสียงจากเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า 1. โครงการจัดให้มีการทำงานของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ทางการไฟฟ้า ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้	-	 
	2. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายใน ห้องปิดมิดชิด เพื่อช่วยลดเสียงที่เกิดจาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	2. โครงการจัดให้มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภายในห้องปิดมิดชิด เพื่อช่วยลดเสียงที่เกิด จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-	
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบพื้นที่ ข้างเคียงโครงการ สอบถามถึงผลกระทบเรื่อง เสียงที่เกิดจากการทำงานของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่โครงการใช้เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรอง	3. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้า พบพื้นที่ข้างเคียงโครงการ สอบถามถึง ผลกระทบเรื่องเสียงที่เกิดจากการทำงานของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่โครงการใช้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขในกรณีไฟฟ้าดับ 1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอกับ ระยะเวลาที่ไฟดับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขในกรณีไฟฟ้าดับ 1. โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอ กับระยะเวลาที่ไฟดับ	-	  
	2. จัดให้มีพนักงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ฉุกเฉินว่าสามารถใช้งานได้ทุกดวง	2. โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบระบบ ไฟฟ้าฉุกเฉินว่าสามารถใช้งานได้ทุกดวง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	3. ในกรณีที่ไฟฟ้าดับช่วงกลางคืนต้องเตรียมไฟฉาย หรือเทียนไข เพื่อให้ความสะดวกและแสงสว่างกับพนักงานและผู้มาใช้บริการ	3. โครงการกำหนดให้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับช่วงกลางคืนต้องเตรียมไฟฉาย หรือเทียนไข เพื่อให้ความสะดวกและแสงสว่างกับพนักงานและผู้มาใช้บริการ	-	 
	4. จัดให้มีพนักงานรายงานสถานการณ์ไฟฟ้าทุกๆ 2 ชั่วโมง แก่ผู้มาใช้บริการห้องพัก	4. โครงการมีพนักงานรายงานสถานการณ์ไฟฟ้าทุกๆ 2 ชั่วโมง แก่ผู้มาใช้บริการห้องพัก	-	-
	5. ในกรณีที่ไฟฟ้าดับระหว่างมื้ออาหารให้จัดเตรียมอาหารที่มีควันน้อยที่สุดลดการเกิดควันในห้องครัว	5. โครงการมีการกำหนดให้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับระหว่างมื้ออาหารให้จัดเตรียมอาหารที่มีควันน้อยที่สุดลดการเกิดควันในห้องครัว	-	-
	6. จัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราโรงแรมตลอดเวลา เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดกับผู้เข้าพักอาศัย	6. โครงการจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราโรงแรมตลอดเวลา เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดกับผู้เข้าพักอาศัย	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย	มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563	มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย 1. โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2. ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 1 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น	2. โครงการมีการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 1 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น	-	   

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3. จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง	3. โครงการไม่มีการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการ แต่พนักงานในโครงการมีการร่วมการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจากโครงการข้างๆ	-	-
	4. จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล 1 จุด มีพื้นที่ 36.00 ตารางเมตร บริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำของโครงการ	4. โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล 1 จุด มีพื้นที่ 36.00 ตารางเมตร บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อความสะดวกในการอพยพของผู้ใช้บริการ	-	
	5. ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บริเวณรถกอล์ฟไฟฟ้า เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	5. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยบริเวณรถกอล์ฟไฟฟ้า เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	-	
	6. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	6. โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	7. ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง ชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด	7. โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด		 
	8. จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุด รวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร	8. โครงการมีการจัดทำผังเส้นทางการอพยพ หนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินใน อาคาร	-	
	9. มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดย กำหนดบทบาทหน้าที่	9. โครงการมีการจัดตั้งกรรมการป้องกัน อัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	10. จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	10. โครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย	-	
	11. ติดตั้งป้ายที่ระบุว่า “จุดรวมพล” ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	11. โครงการมีการติดตั้งป้ายที่ระบุว่า “จุดรวมพล” ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	-	
	12. ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ ชัดเจนป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้คำว่า “Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีไฟแสงสว่างให้ให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า - ออก บันไดหนีไฟ และทางเดิน	12. โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ ชัดเจนป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้คำว่า “Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีไฟแสงสว่างให้ให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า - ออก บันไดหนีไฟ และทางเดิน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	13. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและอัคคีภัย/ผจญเพลิงต่างๆ ภายในโครงการ	13. โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันและ อัคคีภัย/ผจญเพลิงต่างๆ ภายในโครงการ	-	  

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	14. การติดตั้งถังดับเพลิง ต้องไม่อยู่ในจุดที่มี แสงแดดส่องเป็นเวลานานๆ	14. โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงอยู่ในจุดที่ ไม่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานานๆ	-	  
	16. หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น เจ้าหน้าที่ของ โครงการต้องเป็นผู้นำในการนำผู้พักอาศัยออก จากอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้พัก อาศัยมากที่สุด	16. หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น โครงการมี เจ้าหน้าที่ของโครงการต้องเป็นผู้นำในการนำผู้ พักอาศัยออกจากอาคาร เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยมากที่สุด	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	17. ปุ่มกดส่งสัญญาณเตือนภัย จะต้องเขียน วิธีการกดให้ชัดเจน สั้น และกะทัดรัด	17. โครงการมีการติดตั้งปุ่มกดส่งสัญญาณ เตือนภัย และวิธีการใช้อย่างชัดเจน	-	 
	18. ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงอยู่เสมอ เช่น สลัก, มือจับ, มาตรวัดแรงดัน และสายฉีด เป็นต้น โดยส่วนที่สูงที่สุดของ ถังดับเพลิงต้องมีความสูง จากระดับพื้น ไม่เกิน 1.50 เมตร ซึ่งต้องหันด้านที่ มีวิธีการใช้ออกมาให้เห็นชัดเจน และทุกครั้งที่ใช้ งานถังดับเพลิงเสร็จแล้ว จะต้องนำไปอัดก๊าซใหม่ ทุกครั้ง	18. โครงการมีการตรวจสอบสภาพของ ถังดับเพลิงอยู่เสมอ โดยส่วนที่สูงที่สุดของ ถังดับเพลิงต้องมีความสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร ซึ่งต้องหันด้านที่มีวิธีการใช้ออกมา ให้เห็นชัดเจน และทุกครั้งที่ใช้งานถังดับเพลิง เสร็จแล้วจะต้องนำไปอัดก๊าซใหม่ทุกครั้ง	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	19. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	19. โครงการไม่มีการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการ แต่พนักงานในโครงการมีการร่วมการอบรม ฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิงจากโครงการข้างๆ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	20. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและ เตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้เสมอ หาก พบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบ ดำเนินการแก้ไขทันที	20. โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันและ เตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบ ดำเนินการแก้ไขทันที	-	   

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	21. จัดให้มีการฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบเตือนภัยของโครงการให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	21. โครงการมีการฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบเตือนภัยของโครงการให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	-
	22. ติดตั้งแบบแปลนแผนแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกเส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร	22. โครงการมีการติดตั้งแบบแปลนแผนแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกเส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร	-	 
	มาตรการประสานพื้นที่ข้างเคียงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ จัดให้มีการแจ้งประสานไปยังพื้นที่ข้างเคียงให้รับทราบ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความสับสนวุ่นวาย	มาตรการประสานพื้นที่ข้างเคียงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการจัดให้มีการแจ้งประสานไปยังพื้นที่ข้างเคียงให้รับทราบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความสับสนวุ่นวาย	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล ความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ ไม่ให้เกิดขบวนการจราจร	2. โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า - ออก โครงการไม่ให้เกิดขบวนการจราจร	-	
	3. จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนและสื่อสาร กันระหว่างทางโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง เพื่อ มุ่งเน้นการช่วยเหลือกันในกรณีเกิดเหตุ	3. โครงการมีการประชุมเพื่อวางแผนและ สื่อสารกันระหว่างทางโครงการกับพื้นที่ ข้างเคียง เพื่อมุ่งเน้นการช่วยเหลือกันในกรณี เกิดเหตุ	-	
3.7 ระบบปรับอากาศและระบบ ระบายอากาศ	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้ มีความสามารถใช้งานได้เสมอโดยตรวจสอบ ช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกัน	1. โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ ระบายอากาศให้มีความสามารถใช้งานได้เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกัน	-	-
	2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายใน บริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่าง ชัดเจนและทั่วถึง	2. โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกต ได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.7 ระบบปรับอากาศและระบบ ระบายอากาศ (ต่อ)	3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการมากที่สุด ขนาดพื้นที่ 938 ตารางเมตร	3. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ มากที่สุด ขนาดพื้นที่ 938 ตารางเมตร	-	   

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.7 ระบบปรับอากาศและระบบ ระบายอากาศ (ต่อ)	4. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น ประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	4. โครงการมีพนักงานทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	-	-
	5. เลือกใช้อุปกรณ์ปรับอากาศที่ประหยัดไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	5. โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ปรับอากาศที่ ประหยัดไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลาก ประหยัดไฟเบอร์ 5	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่ จอดรถ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า - ออก เพื่อป้องกัน รถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ	1. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า - ออก เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ	-	-
	2. จัดให้มีป้ายชี้ อโครงการ ป้ายแสดง ทางเข้าออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่ จะเข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ และมีความ เข้าใจตรงกัน	2. โครงการมีการติดตั้งมีป้ายชี้โครงการ ป้ายแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่เข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่ จอดรถ (ต่อ)	3. ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้า - ออก ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่ เสมอ	3. โครงการมีการดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและ ทางเข้า - ออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ	-	  

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่ จอดรถ (ต่อ)	4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ทุก ครั้งที่จอดรถ หรือจอดรถได้แล้ว	4. โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับ เครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถหรือจอดรถได้แล้ว	-	 
	5. ติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตีเส้นแบ่งช่อง ที่ให้เห็นชัดเจน	5. โครงการมีการติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และ ตีเส้นแบ่งช่องที่ให้เห็นชัดเจน	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่ จอดรถ (ต่อ)	6. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนตลอด แนวถนนในโครงการ บริเวณทางเข้า - ออก และที่จอดรถภายนอกโครงการ	6. โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนตลอดแนวถนนในโครงการ บริเวณทางเข้า - ออก และที่จอดรถภายนอกโครงการ	-	 
	7. แนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการจอดรถยนต์บริเวณพื้นที่จอดรถภายนอกโครงการให้เป็นระเบียบ	7. โครงการมีการแนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการจอดรถยนต์บริเวณพื้นที่จอดรถภายนอกโครงการให้เป็นระเบียบ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่ จอดรถ (ต่อ)	8. จัดทำพื้นถนนให้มีความหยาบโดยใช้หิน เกร็ดแทนการเซาะร่อง	8. โครงการจัดทำพื้นถนนให้มีความหยาบโดย ใช้หินเกร็ดแทนการเซาะร่อง	-	 
	9. ติดตั้งป้ายจราจรและกระจกโค้งนิริภัยใน ตำแหน่งที่เป็นมุมอับ	9. โครงการมีการติดตั้งป้ายจราจรและกระจก โค้งนิริภัยในตำแหน่งที่เป็นมุมอับ	-	
	10. ประสานรถรับ - ส่งผู้มาใช้บริการทุกวัน ให้ มาจอดบริเวณทางเข้า - ออกโครงการก่อนเพื่อ ส่งผู้มาใช้บริการ	10. โครงการมีการประสานรถรับ - ส่งผู้มาใช้ บริการทุกวัน ให้มาจอดบริเวณทางเข้า - ออก โครงการก่อนเพื่อส่งผู้มาใช้บริการ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่ จอดรถ (ต่อ)	11. พนักงานขับรถกอล์ฟอำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการมีความชำนาญในการขับขี่และมี ใบอนุญาตขับขี่	11. โครงการไม่มีรถกอล์ฟบริการ เนื่องจากจุด จอดรถอยู่ใกล้กับตัวอาคารของโครงการ	-	-
	12. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย ทราบถึงการใช้บริการรถกอล์ฟ เช่น เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น	12. โครงการไม่มีรถกอล์ฟบริการ เนื่องจากจุด จอดรถอยู่ใกล้กับตัวอาคารของโครงการ	-	-
	13. จัดให้มีสถานที่จอดรถสำหรับพนักงานที่มา ทำงานภายในโครงการให้เพียงพอ ไม่ส่งผล กระทบและรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ	13. โครงการจัดให้มีสถานที่จอดรถสำหรับ พนักงานที่มาทำงานภายในโครงการให้เพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบและรบกวนพื้นที่ใกล้เคียง โครงการ	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ	มาตรการด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ 1. สระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความ มั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ใน สภาพดี และทำความสะอาดง่าย	มาตรการด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ 1. โครงการมีการกำหนดสระว่ายน้ำ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำ ความสะอาดง่าย	-	 11/06/69
	2. จัดให้มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบ สระ ว่ายน้ำ ความกว้างประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทำความสะอาด ง่าย อยู่ในสภาพดี และ ไม่มีน้ำล้นออกจากราง	2. โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิด รอบสระว่ายน้ำ ความกว้างประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทำความสะอาด ง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง	-	 11/06/69  11/06/69

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	3. จัดให้มีจุดล้างตัวบริเวณสระว่ายน้ำรวมของโครงการ เพื่อล้างทำความสะอาดร่างกายก่อนและหลังลงสระว่ายน้ำ โดยน้ำหลังจากล้างตัวจะถูกรวบรวมลงท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเข้าถังบำบัดน้ำเสียต่อไป	3. โครงการจัดให้มีจุดล้างตัวบริเวณสระว่ายน้ำรวมของโครงการ เพื่อล้างทำความสะอาดร่างกายก่อนและหลังลงสระว่ายน้ำ โดยน้ำหลังจากล้างตัวจะถูกรวบรวมลงท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเข้าถังบำบัดน้ำเสียต่อไป	-	
	4. จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ทำความสะอาดได้ง่าย	4. โครงการจัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่นทำความสะอาดได้ง่าย	-	  

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	5. จัดให้มีการตรวจสอบพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ใน สภาพดีไม่แตกร้าวเป็นประจำสม่ำเสมอ	5. โครงการจัดให้มีการตรวจสอบพื้นสระว่ายน้ำ น้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าวเป็นประจำ สม่ำเสมอ	-	 
	มาตรการด้านอุบัติเหตุจากการจมน้ำ 1. ติดตั้งป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคน จมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน สามารถ มองเห็นได้ และจัดให้มีเครื่องช่วยหายใจ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง	มาตรการด้านอุบัติเหตุจากการจมน้ำ 1. โครงการไม่มีการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการปฐม พยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ ชัดเจน สามารถมองเห็นได้และจัดให้มี เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่าง น้อยอย่างละ 1 เครื่อง	- โครงการควรมีการติดตั้ง ป้ายแสดงวิธีการปฐม พยาบาลคนจมน้ำในบริเวณ สระว่ายน้ำ	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	2. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือตัวเลข บอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน	2. โครงการจัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือ ตัวเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็น ได้ชัดเจน	-	
	3. จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อ บุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล หรือสถานีตำรวจ และติดป้ายแสดงเบอร์โทร ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เห็นได้ชัดเจนและ เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ (สายด่วนโทร. 1669)	3. โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถ ติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล หรือสถานีตำรวจ และติดป้าย แสดงเบอร์โทรติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เห็น ได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ (สายด่วนโทร.1669)	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	4. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	4. โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	-	 
	5. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดินขอบสระเปียก สิ้นตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ และต้องรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ	5. โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระเปียกสิ้นตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ และต้องรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อยจำนวน 1 คน และเป็น ผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการ ฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การ ปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำ ตลอดเวลาที่เปิดบริการ	6. โครงการจัดให้มีพนักงานประจำบริเวณสระ ว่ายน้ำและให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	-	-
	7. กำหนดให้มีผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่ สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการใช้บริการ สระว่ายน้ำ	7. โครงการมีการกำหนดให้มีผู้ดูแลเด็ก อายุต่ำกว่า 10 ปี หรือเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น และ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่าง การใช้บริการสระว่ายน้ำ	-	
	มาตรการด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 1. จัดให้มีการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำโดยใช้ ระบบเกลือ (Salt Chlorinator)	มาตรการด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 1. โครงการมีการกำหนดให้ฆ่าเชื้อโรคใน สระว่ายน้ำโดยใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator)	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	2. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ สระว่ายน้ำ - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด และชำระร่างกาย ก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง - ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หู น้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นใน สระว่ายน้ำ - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก และห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งน้ำมูลลงในน้ำ - จำนวนผู้มาใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำ สามารถรองรับได้	2. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	-	
	3. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลระบบ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	3. โครงการจัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแล ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	-	-
	4. ดูแลมิให้การนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในสระ ว่ายน้ำ	4. โครงการดูแลไม่ให้นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไป ในสระว่ายน้ำ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระว่ายน้ำเกิดการปนเปื้อนโดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว	5. โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระว่ายน้ำเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว	-	-
	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำและท่อไม่ให้มีการรั่วซึม	6. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำและท่อไม่ให้มีการรั่วซึม	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	7. ตรวจสอบระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนน้ำ และทำให้กระบวนการบำบัดน้ำสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	7. โครงการมีการตรวจสอบระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนน้ำ และทำให้กระบวนการบำบัดน้ำสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	-	 
	8. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) อย่างน้อยทุก 3 เดือน	8. โครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) อย่างน้อยทุก 3 เดือน	-	-
	9. ในกรณีที่ต้องทำความสะอาด เติมน้ำระบบเครื่องกรอง หรือเก็บตัวอย่างในสระว่ายน้ำจะดำเนินการช่วงที่ไม่มีแขกเข้าพัก/ ไม่เปิดรับการจองห้องพักในวันดังกล่าว	9. โครงการมีการกำหนดให้มีการทำความสะอาด เติมน้ำระบบเครื่องกรอง หรือเก็บตัวอย่างในสระว่ายน้ำจะดำเนินการช่วงที่ไม่มีแขกเข้าพัก/ ไม่เปิดรับการจองห้องพักในวันดังกล่าว	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1. โครงการต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีส่วนร่วมในงานการกุศล การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม	1. โครงการมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีส่วนร่วมในงานการกุศล การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม	-	-
	2. พิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเข้าทำงานเพื่อลดการอพยพโยกย้ายของประชากรต่างถิ่นและส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้นในส่วนที่มีผู้ให้ที่พักอาศัย	2. โครงการมีการพิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเข้าทำงานเพื่อลดการอพยพโยกย้ายของประชากรต่างถิ่นและส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้นในส่วนที่มีผู้ให้ที่พักอาศัย	-	-
	3. จะต้องตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้เช่า เพื่อถ่วงดุลผู้เช่า เพื่อช่วยลดปัญหาด้านการรบกวนการลักขโมยและยาเสพติดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและประชาชน	3. โครงการมีการตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้เช่า เพื่อถ่วงดุลผู้เช่า เพื่อช่วยลดปัญหาด้านการรบกวนการลักขโมยและยาเสพติดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและประชาชน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	4. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ	4. โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ	-	-
	5. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็น ช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบ สภาพปัญหาและนำไปแก้ไข	5. โครงการมีการกำหนดจุดรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย	1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย	-	   

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา	2. โครงการมีพนักงานดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา	-	   

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข				
4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 938.00 ตารางเมตร ตามที่ได้ออกแบบไว้ คิดเป็นสัดส่วน โดยปลูกทั้งไม้ยืนต้นไม้พุ่ม และไม้ประดับ โดยเน้นปลูกพื้นในท้องถิ่นเดิม	1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 938.00 ตารางเมตร ตามที่ได้ออกแบบไว้ คิดเป็นสัดส่วน โดยปลูกทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้ประดับ โดยเน้นปลูกพื้นในท้องถิ่นเดิม	-	 11/06/69  11/06/69  11/06/69  11/06/69

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)	2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้ มีความสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้เสมอ	2. โครงการมีการควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีความสภาพดีและสวยงาม ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้เสมอ	-	
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มี สภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและ ความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ รวมถึงกิ่ง ก้าน ของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ของโครงการไม่ให้ เกิดอันตราย	3. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สี เขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงาม และความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ รวมถึง กิ่ง ก้าน ของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ของโครงการ ไม่ให้เกิดอันตราย	-	 
4.5 การบดบังแสงแดดทิศทางลม และคลื่นสัญญาณวิทยุ - โทรศัพท์				

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569

2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร่ต อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงดังรูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-10 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.2-1 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 2.2-2 บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-3 ถังดับเพลิงภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-4 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-5 ถังขยะมูลฝอยภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-6 ป้ายเขตสูบบุหรี่ภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-7 สระน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-8 ป้ายการใช้ถังดับเพลิง



รูปที่ 2.2-9 ป้ายจุดรวมพลภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-10 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 2.2-11 ชุดปฐมพยาบาล



รูปที่ 2.2-12 แผนผังเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 2.2-13 ป้ายจำกัดความสูง



รูปที่ 2.2-14 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 Km./hr.



รูปที่ 2.2-15 ป้ายระวังไฟฟ้าแรงสูง



รูปที่ 2.2-16 เสื้อชูชีพในโครงการ

รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-16 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569