

สารบัญ

		หน้า
1	บทที่ 1 บทนำ	
	1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
	1.2 รายละเอียดโครงการ	1-1
	1.3 แผนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-4
2	บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
3	บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	3.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
	3.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง และการรักษาสภาพตัวอย่าง	3-2
	3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	3-3
	3.3.1. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-3
	3.4 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-8
	3.4.1. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	3-8
	3.4.2. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งออกนอกโครงการ	3-8
4	บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
	4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
	4.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป	4-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	เอกสารการดำเนินงานของโครงการ
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	ใบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ภาคผนวก ง	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ฉ	หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.3-1	การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ดี ไอริส (พระราม 9 - ศรีนครินทร์)	1-5
2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิติบุคคลอาคารชุด ดี ไอริส (พระราม 9 - ศรีนครินทร์) (ระยะดำเนินการ)	2-2
3-1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	3-4
3-2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งออกนอกโครงการ	3-6
3-3	การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ	3-9
3-4	การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ	3-15

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1-1	แผนผังที่ตั้งของโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ตี ไอริส (พระราม 9 - ศรีนครินทร์)	1-2
3-1	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	3-8
3-2	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งบริเวณจุดระบายน้ำทั้งออกนอกโครงการ	3-8
3-3	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณความเป็นกรดและด่าง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-10
3-4	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณบีโอดี บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-10
3-5	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-11
3-6	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-11
3-7	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณตะกอนหนัก บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-12
3-8	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณซัลไฟด์ บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-12
3-9	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-13
3-10	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณน้ำมันและไขมัน บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-13
3-11	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-14
3-12	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณความเป็นกรดและด่าง บริเวณจุดระบายน้ำทั้งออกนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-16
3-13	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณบีโอดี บริเวณจุดระบายน้ำทั้งออกนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-16
3-14	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด บริเวณจุดระบายน้ำทั้งออกนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-17
3-15	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย บริเวณจุดระบายน้ำทั้งออกนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-17
3-16	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณตะกอนหนัก บริเวณจุดระบายน้ำทั้งออกนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-18
3-17	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณซัลไฟด์ บริเวณจุดระบายน้ำทั้งออกนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-18

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3-18	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น บริเวณจุดระบายน้ำ ทิ้งออกนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-19
3-19	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณน้ำมันและไขมัน บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งออก นอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-19
3-20	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง ออกนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-20