



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดี คอนโด เวล
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
(ระยะดำเนินการ)

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่กฎหมายคุ้มครอง)

เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด เวล
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : [REDACTED]

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 59 ริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2027-7888 ต่อ 2030

กรกฎาคม 2569

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดี คอนโด เวล (dcondo vale)

วันที่..... 17 ก.ค. 2569


หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท หัซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดี คอนโด เวล (dcondo vale) ระยะดำเนินการ ตั้งอยู่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ของนิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด เวล ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม - มิถุนายน 2569

() กรกฎาคม - ธันวาคม 2569

() อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. 		วิศวกร
2. 		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. 		ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการบริหาร

บริษัท หัซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิคอนโด เวล (dcondo vale) ระยะดำเนินการ**

1. ชื่อโครงการ : ดิคอนโด เวล (dcondo Vale)
2. สถานที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด เวล
4. สถานที่ติดต่อ : ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5. จัดทำโดย : บริษัท หัซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6. ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
: ทส 1009.5/11615 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯครั้งสุดท้ายเมื่อ : ดำเนินการครั้งแรก
8. รายละเอียดโครงการ
 - ประเภทโครงการ : โครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย
ขนาดความสูง 8 ชั้นสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง
ระดับพื้นชั้นหลังคา) จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 509 ห้อง และอาคาร
คลับเฮาส์ ขนาดความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกโดย
มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร A และอาคาร B เท่ากับ 9,872.41 และ 9,589.77 ตาราง
เมตร
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - ระบบจราจรภายในโครงการ : โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 แห่ง
ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะประโยชน์ ซึ่งโครงการได้ออกแบบถนนภายในโครงการให้มีการเดินรถแบบ 2 ทิศทาง
และมีทางลาดชันของทางขึ้นลงของรถภายในโครงการซึ่งเป็นไปตามข้อบัญญัติเรื่องทางลาด และมีที่จอดรถยนต์
จำนวน 163 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน จากการพิจารณาจำนวนที่จอดรถยนต์ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2549 แก้ไข
เพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2552
 - ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของโครงการ : โครงการจัดให้มีการให้บริการรับน้ำประปา
จากน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังเพื่อนำมาจัดเก็บยังถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน จำนวน 2 ถัง/อาคาร
และสูบไปเก็บยังถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าจำนวน 3 ถัง/อาคาร สำหรับจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร รวมถึงจัดให้มี
ช่างเทคนิคประจำโครงการ คอยตรวจสอบดูแลระบบเส้นท่อประปา และระบบสูบน้ำภายในโครงการให้อยู่ใน
สภาพดีเป็นประจำวันอย่างสม่ำเสมอทุกวัน วันละ 3 ครั้ง เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 16.00 น. - 20.00 น. และ
00.00 น. - 04.00 น. หากพบว่าชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที รวมถึงจัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
(PM) และล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในโครงการ เป็นประจำทุก 6 เดือน
 - การจัดการน้ำเสีย : โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Activated Sludge
ภายในโครงการ จำนวน 2 ชุด ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ จัดให้มีช่างเทคนิค

ประจำโครงการทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน วันละ 3 ครั้ง เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 16.00 น. - 20.00 น. และ 00.00 น. - 04.00 น. และจัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) เป็นประจำทุก 6 เดือน รวมถึงจัดให้มีการจัดจ้าง บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ไปตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พารามิเตอร์ตามมาตรการกำหนด เป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนดต่อไป

- การจัดการสระว่ายน้ำ : โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำเพื่อบริการแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของภายนอกอาคารโครงการ เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือ มีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงมีการเลือกใช้วัสดุที่มีความคงทนแข็งแรง และน้ำซึมผ่านไม่ได้ผนังเรียบ ทั้งนี้ โครงการมีการจัดการสระว่ายน้ำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ให้ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการจัดการสระว่ายน้ำตาม "คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน" โดยมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ

- การจัดการมูลฝอย : โครงการจัดให้มีการออกแบบและก่อสร้างห้องพักมูลฝอยประจำชั้นที่มีประตูปิดมิดชิด ให้บริการทุกชั้นที่มีห้องพักอาศัยจำนวน 1 ห้อง/ชั้น โดยภายในมีการติดตั้งถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดจำนวน 4 ถัง แยกตามประเภทมูลฝอยอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ทั้งนี้ มีการออกแบบและก่อสร้างห้องพักมูลฝอยรวมที่มีประตูปิดอย่างมิดชิดบริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแยกตามประเภทอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ส่วนกลางมายังห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เพื่อรอเทศบาลนครแหลมฉบังมาเก็บขนมูลฝอย สำหรับนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

- ระบบไฟฟ้า : โครงการได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง ซึ่งทางโครงการจัดให้มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าหลัก (MDB) ระบบสายล่อฟ้า ระบบสายดิน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในโครงการ โดยเลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด และมีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงาน รวมถึงจัดให้มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน และการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้พักอาศัยภายในโครงการ ทั้งนี้ จัดให้มีช่างเทคนิคประจำโครงการ คอยตรวจสอบดูแลหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน วันละ 3 ครั้ง เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 16.00 น. - 20.00 น. และ 00.00 น. - 04.00 น. รวมถึงจัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นประจำปี

- พื้นที่สีเขียว : โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยมีการเลือกปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน บริเวณชั้นล่างตลอดแนวเขตที่ดินโครงการ เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม และช่วยลดมลพิษภายในโครงการ นอกจากนี้ทางโครงการจัดให้มีการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้ทำหน้าที่จัดหาคนสวนเข้ามาดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยจัดให้มีการรดน้ำต้นไม้ และตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุก

วัน รวมถึงมีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ทุกสัปดาห์ อีกทั้งยังจัดให้มีการดูแลรักษาเกี่ยวกับการหักโค่น และการร่วงหล่นของผล ดอก และใบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ ทั้งนี้ กรณีที่ต้นไม้เกิดตายลงไปจะดำเนินการปลูกใหม่เพื่อทดแทนทันที

- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม : โครงการจัดให้มีการออกแบบระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นระบบระบายน้ำแบบแยก (Separate System) ซึ่งโครงการได้มีการติดตั้งรางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำฝนโดยรอบโครงการ เพื่อชะลออัตราการไหลของน้ำเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับระบายน้ำไปยังบ่อพักน้ำสุดท้ายบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อช่วยควบคุมอัตราการไหลของน้ำที่จะปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ไม่ให้เกิดอัตราการไหลก่อนเริ่มมีการพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ และมีการติดตั้งประตูระบายน้ำ (Sluice Gate) เพื่อป้องกันน้ำฝนจากท่อระบายน้ำริมถนนการะจำยอมไหลย้อนเข้าสู่ท่อระบายน้ำในโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมได้ ทั้งนี้ จัดให้มีช่างเทคนิคประจำโครงการทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน อีกทั้งยังมีแผนการขุดลอก และทำความสะอาดระบบระบายน้ำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี

- ระบบระบายอากาศ : ปัจจุบันโครงการติคอนโด เวล มีระบบปรับอากาศ 2 วิธี ได้แก่ การระบายอากาศแบบวิธีธรรมชาติ โดยมีช่องเปิดสู่ภายนอก เช่น ประตู หน้าต่างเปิดโล่ง และการระบายอากาศด้วยวิธีกล โดยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในห้องออกสู่ภายนอกอาคาร ซึ่งระบบดังกล่าวมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีจัดให้มีช่างเทคนิคประจำโครงการทำหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

- ระบบป้องกันอัคคีภัย : โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงจัดให้มีประตูหนีไฟ ป้ายบอกทางหนีไฟ แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟและตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย บันไดหนีไฟ ลิฟต์ดับเพลิง ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และจุดรวมพลด้านล่างอาคาร โดยรายละเอียดส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรการกำหนด ทั้งนี้ โครงการได้รับใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.5) เลขที่ 019/2567 ออกให้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งระบุว่าโครงการมีการก่อสร้างอาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 รวมถึงจัดให้มีช่างเทคนิคประจำโครงการทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีการประสานงานไปยังสถานีดับเพลิงใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้เข้ามาดำเนินการจัดอบรมวิธีการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้พักอาศัยภายในโครงการ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาพ	ง
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-4
1.3.1 ประเภทและขนาดโครงการ	1-4
1.3.2 ระบบจราจรภายในโครงการ	1-6
1.3.3 ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของโครงการ	1-7
1.3.4 การจัดการน้ำเสีย	1-8
1.3.5 การจัดการสระว่ายน้ำ	1-13
1.3.6 การจัดการมูลฝอย	1-14
1.3.7 ระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	1-17
1.3.8 พื้นที่สีเขียว	1-18
1.3.9 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1-20
1.3.10 ระบบระบายอากาศ	1-22
1.3.11 ระบบป้องกันอัคคีภัย	1-22
1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-25
1.5 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-25
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วัตถุประสงค์	3-1
3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-21
3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-21
3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-22
3.5.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-25
3.5.4 อภิปรายผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-25
3.5.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-31
3.5-6 อภิปรายผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-31
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	สำเนาหนังสือเห็นชอบ
เอกสารแนบ 2	หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
เอกสารแนบ 3	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 4	เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 5	หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เอกสารแนบ 6	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.5-1	แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเสนอรายงาน	1-18
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดีคอนโด เวล (dcondo vale) (ระยะดำเนินการ)	2-3
3.4-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ดีคอนโด เวล (dcondo vale) (ระยะดำเนินการ)	3-3
3.5-1	วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-23
3.5-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-26
3.5-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-32
4.1-1	มาตรการที่ทางโครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	4-1
4.1-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มี ประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	4-2

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.2-1	สถานที่ตั้งโครงการ	1-3
2.2-1	สภาพแวดล้อมรอบโครงการ	2-67
2.2-2	พื้นที่สีเขียว	2-67
2.2-3	ป้ายจราจรและพื้นที่จอดรถ	2-68
2.2-4	การระบายอากาศ	2-69
2.2-5	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-70
2.2-6	ระบบน้ำใช้	2-70
2.2-7	สุขภัณฑ์ที่ใช้ภายในโครงการ	2-70
2.2-8	ระบบระบายน้ำ	2-71
2.2-9	การจัดการมูลฝอย	2-71
2.2-10	ระบบไฟฟ้า	2-71
2.2-11	ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	2-72
2.2-12	ระบบรักษาความปลอดภัย	2-73
2.2-13	พื้นที่สระว่ายน้ำ	2-74
2.2-14	การประชาสัมพันธ์	2-75
2.2-15	การดูแลพื้นที่ส่วนกลาง	2-76
3.5-1	การเก็บตัวอย่างภายในโครงการ	3-24
3.5-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-28