

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-8
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-9
1.5 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-9
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-63
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	3-2
3.3 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป	3-21
3.4 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน	3-29
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-14

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคผนวก ค	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 2-2
ตารางที่ 2.1-2	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า) 2-57
ตารางที่ 3.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2569 3-7
ตารางที่ 3.3-1	ผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 3-23
ตารางที่ 3.4-1	ผลการวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 3-37
ตารางที่ 3.4-2	มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) 3-43

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1	แผนที่ตั้งโครงการ
รูปที่ 2.2-1	ลำดับเพลิงภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-2	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
รูปที่ 2.2-3	สภาพพื้นที่ก่อสร้าง
รูปที่ 2.2-4	รั้วชั่วคราวของโครงการ
รูปที่ 2.2-5	ภาชนะรองรับมูลฝอย
รูปที่ 2.2-6	จุดรวมพล
รูปที่ 2.2-7	ป้ายแนะนำการทำงาน
รูปที่ 2.2-8	ป้ายจำกัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รูปที่ 2.2-9	กระจกไค้งนูน
รูปที่ 2.2-10	ป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างของโครงการ
รูปที่ 2.2-11	ป้ายรายละเอียดของโครงการ
รูปที่ 2.2-12	กล่องรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ
รูปที่ 3.2-1	ผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
รูปที่ 3.2-2	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
รูปที่ 3.2-3	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2569
รูปที่ 3.2-4	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2569
รูปที่ 3.2-5	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
รูปที่ 3.5-6	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2569
รูปที่ 3.3-1	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
รูปที่ 3.3-2	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2569
รูปที่ 3.3-3	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2569
รูปที่ 3.3-4	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
รูปที่ 3.3-5	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2569
รูปที่ 3.4-1	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
รูปที่ 3.4-2	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมีนาคม 2569
รูปที่ 3.4-3	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนเมษายน 2569
รูปที่ 3.4-4	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
รูปที่ 3.4-5	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมิถุนายน 2569