

สารบัญ

หน้า

1	บทที่ 1 บทนำ	
	1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
	1.2 ที่ตั้งโครงการ	1-2
	1.3 รายละเอียดโครงการ	1-4
2	บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
3	บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	3.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
	3.2 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-2
	3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-6
	3.4 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	3-7
4	บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
	4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
	4.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการ ดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือ มาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป	4-2

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	เอกสารการดำเนินงานของโครงการ
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	ใบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ฉ	หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Hotel Cover Asoke (ไฮเทล โคลเวอร์ อโศก) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แวงคอก จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569	2-2
3-1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-4
3-2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-5
3-3	การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร โครงการ Hotel Clover Asoke (ไฮเทล โคลเวอร์ อโศก) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-8
3-4	การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ โครงการ Hotel Clover Asoke (ไฮเทล โคลเวอร์ อโศก) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-18

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1-1	ที่ตั้งโครงการ	1-3
1-2	สภาพปัจจุบัน	1-4
1-3	การคมนาคมเข้าสู่โครงการ	1-6
1-4	ผังบริเวณโครงการ	1-8
1-5	ผังพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1	1-9
1-6	ผังพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟ้า	1-10
1-7	พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น1 ในปัจจุบัน	1-11
1-8	ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย	1-15
1-9	ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย	1-16
3-1	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ของอาคาร	3-6
3-2	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ	3-6
3-3	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณความเป็นกรดและด่าง บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-12

สารบัญ (ต่อ)

[illegible]

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3-12	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณความเป็นต่างบริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-20
3-13	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณความกระด้างจากแคลเซียม บริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-20
3-14	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณแอมโมเนีย บริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-21
3-15	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณไนเตรต บริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-21
3-16	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกรดไฮยาซูริก บริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-22
3-17	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระ บริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-22
3-18	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณคลอรีนรวม บริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-23
3-19	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด บริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-23
3-20	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฟิคัลโคลิฟอร์ม บริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-24
3-21	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเอสเชอริเชีย โคไล บริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-24
3-22	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณซูโดโมแนส แอรูจีโนซา บริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-25
3-23	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณสแตปฟีโลคอคคัส ออเรียส บริเวณสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568	3-25