




ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2 แสดงป้ายทางหนีไฟ



ภาพที่ 3 แสดงถังดับเพลิง




ภาพที่ 4 แสดงสัญญาณเตือนภัยด้วยมือ / Alarm bell


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 โครงการ โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท



ภาพที่ 5 แสดงผังทางหนีไฟ



ภาพที่ 6 แสดงรางระบายน้ำภายนอกอาคารและตะแกรงดักขยะ



ภาพที่ 7 แสดงห้องพักขยะแห้ง



ภาพที่ 8 แสดงห้องพักขยะเปียก



ภาพที่ 9 แสดงภายในห้องพักขยะเปียก



ภาพที่ 10 แสดงต้นไม้ทางทิศใต้



ภาพที่ 11 แสดงต้นไม้ทางทิศใต้



ภาพที่ 12 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันออก



ภาพที่ 13 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร A และ B)




ภาพที่ 14 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร A และ B)



ภาพที่ 15 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร A และ B)



ภาพที่ 16 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณรอบสระว่ายน้ำ)



ภาพที่ 17 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณรอบสระว่ายน้ำ)



ภาพที่ 18 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณรอบสระว่ายน้ำ)



ภาพที่ 19 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณรอบภัตตาคาร)



ภาพที่ 20 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณรอบภัตตาคาร)



ภาพที่ 21 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณรอบภัตตาคาร)



ภาพที่ 22 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร C และ D)




ภาพที่ 23 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร C และ D)



ภาพที่ 24 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร Lobby)



ภาพที่ 25 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร Lobby)




ภาพที่ 26 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร Lobby)



ภาพที่ 27 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณรอบอาคาร H และ I)



ภาพที่ 28 แสดงต้นไม้ทางทิศตะวันตก (บริเวณรอบอาคาร H และ I)



ภาพที่ 29 แสดงไม้เลื้อยคลุมประดับ



ภาพที่ 30 แสดงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 150 ลบ.ม.



ภาพที่ 31 แสดงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 80 ลบ.ม.



ภาพที่ 32 แสดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



ภาพที่ 33 แสดงระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศด้วย Key Card



ภาพที่ 34 แสดงตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 35 แสดงหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน LED



ภาพที่ 36 แสดงห้องพักพวกใบไม้เศษใบไม้



ภาพที่ 37 แสดงห้องพักขยะรีไซเคิล



ภาพที่ 38 แสดงหน้าต่างและม่านกันแสงภายในห้องพัก