

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด แอสปาย ห้วยขวาง (Aspire Huai Khwang)

ดำเนินการโดย บริษัท เอพี เอ็มอี 21 จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569



รูปที่ 1 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 1 (ต่อ) ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2 กล่องรับฟังความคิดเห็น



รูปที่ 3 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ

รูปที่ 4 คนงานทำความสะอาดที่พักรถ



รูปที่ 5 ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 6 ทางเข้า-ออกของโครงการ



รูปที่ 7 พื้นที่จอดรถของโครงการ



รูปที่ 7 (ต่อ) พื้นที่จอดรถของโครงการ





รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถ



รูปที่ 13 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถ



รูปที่ 14 ป้ายชี้รถบรรทุก



รูปที่ 15 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถ



รูปที่ 16 สเปรย์ฉีดพ่นน้ำ



รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณถนน



รูปที่ 17 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณถนน



รูปที่ 18 จอแสดงผลตรวจ Real time



รูปที่ 19 ป้ายห้ามเผาขยะ



รูปที่ 20 ผู้ควบคุมคนงาน



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียง



รูปที่ 22 รั้ว Metal Sheet



รูปที่ 23 Safety Talk - Morning Talk



รูปที่ 24 ห้องน้ำ ห้องส้วม พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 25 ถังสำรองน้ำใช้

รูปที่ 26 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 27 ขุดลอกตะกอนบ่อดักตะกอน

รูปที่ 28 จุตรองรับมูลฝอย



รูปที่ 29 คัดแยกขยะและเศษวัสดุ



รูปที่ 30 หม้อแปลงชั่วคราว



รูปที่ 31 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจร



รูปที่ 33 ยูนิฟอร์มคนงาน




รูปที่ 34 กฎระเบียบบ้านพักคนงาน



รูปที่ 35 กล่องปฐมพยาบาล



รูปที่ 36 รถรับส่งประจำโครงการ



รูปที่ 37 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล




รูปที่ 37 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 38 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 39 ผ้าใบกันฝุ่น (Mesh sheet)



รูปที่ 40 ติดตั้งตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคาร



รูปที่ 41 Sheet Piles



รูปที่ 42 ป้ายสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 43 ไฟกระพริบ



รูปที่ 44 ถังดับเพลิง



รูปที่ 45 น้ำดื่ม




รูปที่ 46 สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ



รูปที่ 47 รถคอนกรีตสำเร็จรูป



รูปที่ 48 ลิฟต์ขนส่ง



รูปที่ 49 (ต่อ) ป้ายความปลอดภัย

รูปที่ 50 จุดรวมพล

รูปที่ 51 ป้ายจำกัดความเร็ว

รูปที่ 52 สถานที่จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง

รูปที่ 53 เจ้าหน้าที่พรมน้ำบริเวณกองมูลฝอย



รูปที่ 54 พื้นที่พักผ่อน




รูปที่ 55 เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 56 สภาพโครงการ ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2569



รูปที่ 57 อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



รูปที่ 57 (ต่อ) อบรมและชักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



รูปที่ 58 ปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 59 วางระบายน้ำคอนกรีต



รูปที่ 60 ปิดคลุมวัสดุ มูลฝอย จากการก่อสร้าง




รูปที่ 61 เจ้าหน้าที่ขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว




รูปที่ 62 บ่อดักตะกอนดิน




รูปที่ 63 ตรวจสอบสุขภาพคนงาน



รูปที่ 64 ประชุมโครงการประจำสัปดาห์



รูปที่ 65 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดวันดำ



รูปที่ 66 กิจกรรม CSR