



ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อ โครงการ



ภาพที่ 2 แสดงภูมิสถาปัตย์ของโครงการ



ภาพที่ 3 แสดงพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 4 แสดงระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่าระยะยาวมาลัยวนา เอสเตท วิลล่า



ภาพที่ 5 แสดงทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่จอดรถ



ภาพที่ 7 แสดงถังเก็บน้ำดิบ




ภาพที่ 8 แสดงถังเก็บน้ำดี (ผ่านกรอง)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่าระยะยาวมาลัยวนา เอสเตท วิลล่า



ภาพที่ 9 แสดงโถสุขภัณฑ์/ก๊อกรน้ำ ชนิดประหยัดน้ำ



ภาพที่ 10 แสดงลานซึมสำหรับรองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว




ภาพที่ 11 แสดงบ่อหน่วงน้ำ



ภาพที่ 12 แสดงห้องพักถึงขยะภายในโครงการ



ภาพที่ 13 แสดงหม้อแปลงไฟฟ้า



ภาพที่ 14 แสดงแผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel)



ภาพที่ 15 แสดงอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)



ภาพที่ 16 แสดงอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)



ภาพที่ 17 แสดงอุปกรณ์แจ้งเหตุแบบมือกด (Fire Alarm)




ภาพที่ 18 แสดงถังดับเพลิง



ภาพที่ 19 แสดงเสาต่อฟ้า



ภาพที่ 20 แสดงจุดเก็บน้ำทิ้งหลังบำบัด



ภาพที่ 21 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพที่ 22 แสดงการตรวจเช็คค่า pH, Chlorine



ภาพที่ 23 แสดงท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ