


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ โรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ 2 (เฟส 1 และ เฟส 2)



ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 3 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 4 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 5 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 6 แสดงการปลูกต้นไม้เป็นแนวกำแพงกันเสียง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ โรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ 2 (เฟส 1 และ เฟส 2)



ภาพที่ 7 แสดงเนินชะลอความเร็ว



ภาพที่ 8 แสดงรถรับ-ส่ง Shuttle bus



ภาพที่ 9 แสดงคนสวน



ภาพที่ 10 แสดงรถกอล์ฟ และรถจักรยาน



ภาพที่ 11 แสดงไฟส่องสว่างรอบพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 12 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพที่ 13 แสดงที่จอดรถยนต์หน้าอาคาร A



ภาพที่ 14 แสดงที่จอดรถยนต์อาคาร E



ภาพที่ 15 แสดงที่จอดรถยนต์อาคาร M



ภาพที่ 16 แสดงกระบอกน้



ภาพที่ 17 แสดงไฟส่องสว่างทางเข้า-ออก



ภาพที่ 18 แสดงที่จอดรถเก็บขยะ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ โรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ 2 (เฟส 1 และ เฟส 2)



ภาพที่ 19 แสดงทางเข้าออก 1 และ 2



ภาพที่ 20 แสดงถังเก็บน้ำใต้ดิน (ส่วนเดิม)




ภาพที่ 21 แสดงถังเก็บน้ำใต้ดิน (ส่วนขยาย)



ภาพที่ 22 แสดงก๊อกน้ำชนิดเดิมอากาศ



ภาพที่ 23 แสดงโถสุขภัณฑ์



ภาพที่ 24 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



ภาพที่ 25 แสดงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง



ภาพที่ 26 แสดงก๊อกน้ำที่หลังบ้านน้ำกลับมาใช้



ภาพที่ 27 แสดงบ่อซึม (ส่วนชาย)



ภาพที่ 28 แสดงบ่อท่วงน้ำ (ส่วนเดิม)



ภาพที่ 29 แสดงท่อปล่อยก๊าซมีเทน



ภาพที่ 30 แสดงบ่อท่วงน้ำ (ส่วนชาย)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ โรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ 2 (เฟส 1 และ เฟส 2)



ภาพที่ 31 แสดงถังขยะแยกประเภท



ภาพที่ 32 แสดงถังขยะแยกประเภท



ภาพที่ 33 แสดงห้องพักขยะรวม



ภาพที่ 34 แสดงที่พักขยะอันตราย



ภาพที่ 35 แสดงของใช้/บรรจูกักันท์



ภาพที่ 36 แสดงหลอดไฟชนิด LED



ภาพที่ 37 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



ภาพที่ 38 แสดงการติดฟิล์มกันความร้อน และม่านกันแสง



ภาพที่ 39 แสดงตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 40 แสดงระบบสัญญาณแจ้งเหตุ (Fire Alarm)



ภาพที่ 41 แสดงไฟส่องสว่างฉุกเฉิน




ภาพที่ 42 แสดงป้ายทางออก



ภาพที่ 43 แสดงบันไดหนีไฟ



ภาพที่ 44 แสดงป้ายบอกเลขชั้น



ภาพที่ 45 แสดงถังดับเพลิงห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



ภาพที่ 46 แสดงถังดับเพลิง



ภาพที่ 47 แสดงผังทางหนีไฟหน้าลิฟต์



ภาพที่ 48 แสดงจุดรวมพล

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ โรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ 2 (เฟส 1 และ เฟส 2)



ภาพที่ 49 แสดงอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ภาพที่ 50 แสดงห้องครัว/ห้องอาหาร



ภาพที่ 51 แสดงเครื่องผลิตน้ำแข็ง



ภาพที่ 52 แสดงการแต่งกายผู้ปรุงอาหาร



ภาพที่ 53 แสดงเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 54 แสดงป้ายข้อปฏิบัติบริเวณสระว่ายน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ โรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ 2 (เฟส 1 และ เฟส 2)



ภาพที่ 55 แสดงแผนผังอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



ภาพที่ 56 แสดงโทรศัพท์ฉุกเฉิน



ภาพที่ 57 แสดงกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร



ภาพที่ 58 แสดงกล้องวงจรปิดภายในอาคาร



ภาพที่ 59 แสดงภูมิสถาปัตย์



ภาพที่ 60 แสดงภูมิสถาปัตย์



ภาพที่ 61 แสดงภูมิสถาปัตย์



ภาพที่ 62 แสดงภูมิสถาปัตย์